



KOORDINAČNÍ SITUACE
 M 1:1000



SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
 M 1:20 000



VYPRACOVAL:		STAVBA:		INVESTOR: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE, U KAPLIČKY 761				ČÍSLO PARE:			
Ing. Jaroslav STÁŇA, DiS.		VÝMĚNA PĚTI KUSŮ DŘEVĚNÝCH VAZNÍKŮ NA OBJEKTU DÍLEN „1“		MÍSTO STAVBY: AREÁL ŠKOLY, ST.P.Č. 666/1 K.Ú. SUŠICE NAD OTAVOU							
SCHVÁLIL:											
Veronika BURIANOVÁ, DiS.		STATUS DOKUMENTACE: DSP									
HLAVNÍ PROJEKTANT:											
Veronika BURIANOVÁ, DiS.		OBJEKT: OBJEKT DÍLEN		ZAK. Č.: DATUM: MĚŘITKO: INDEX ZMĚNY: DATUM:							
OBSAH:		NÁZEV: KOORDINAČNÍ SITUACE, SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		05917 06/2017		1:20000 1:1000		A		-	
PROJEKTOVÝ ATELIÉR  SEAP [®] Rokycany s.r.o. Na Pátku 122, 337 01 Rokycany e.mail: seap@seap.cz				POČET A4:		JAZYK: CZ					
				ČÍSLO VÝKRESU:		SE 0592017 SWaA 01A					
				název souboru: 0592017 - koordinační situace.dwg							