



Pohled P3

M 1:20




Pohled P4
M 1:20



POZNÁMKY:

- ZAVITOVÉ TYČE, PODLOŽKA A MATICE POZINKOVANÉ
- UPE PROFILY V ČERNÉM PROVEDENÍ S NÁTĚREM
- TLouŠTKU DRĚVĚNÝCH VLOŽEK Z PKEN V MÍSTECH SVORNIKŮ PROTI PROMAČKNUTÍ UPRAVIT DLE ŠÍŘE MEZER
- OTVORY PRO SVORNIKY PRŮMĚRU 25mm (UMOŽNĚNÍ POHYBU PŘI STAHOVÁNÍ)

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY PŘÍZEMÍ

VYPRACOVAL:		STAVBA:		INVESTOR: SOS a SOU, Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice MÍSTO STAVBY: areál školy, st.p.č. 666/1, k.ú. Sušice nad Otavou STATUS DOKUMENTACE: DZS	ČÍSLO PÁŘE:
Ing. Pavel Trejbal		Výměna pěti kusů dřevěných vazníků na objektu dílen "1"			
SCHVÁLIL:					
Ing. Pavel Trejbal					
HLAVNÍ PROJEKTANT:					
Ing. Jaroslav ŠTĀNA, DI.S.		OBJEKT: D.1 - DĹNÝ "1"			
PROJEKTOVÝ ATÉLIER		OBSAH: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV:		OPRAVA ZLOMENÝCH VAZNÍKŮ			
 SEAP Rokyčany s.r.o. Na Pátku 122, 337 01 Rokyčany e.mail: seap@seap.cz				ZAK. Č.: 05917	
				DATUM: 06/2017	
				MĚNITKO: 1:20	
				A	
				POČET A4: JAZYK: CZ	
				ČÍSLO VÝKRESU: SE 0592017 STA A 05A	
				názov souboru: výkres.dwg	