

ZÁPADNÍ FASÁDA – NAVRHOVANÝ STAV



Legenda konstrukcí :

- Prefabrikovaný betonový panel, vlnitý povrch vodorovný dle objektu šaten u tělocvičny, beton šedý bez pigmentace
- Venkovní obklad z hliníkových lamel (slatolamy) v rámci 4.NP (strojovna VZT) RAL cca 7035 (barva betonu)
- Fasádní obklad plechový, plné výplně otvorů – RAL 7015
- Hliníkové výplně otvorů prosklené (okna, dveře) – rámy RAL 7015
- Probarvená pastózní omítka na zateplení minerální plstí nebo zdivo (zrnatost a barvu přispůsobit stávající omítce)

Poznámka :

- \* Typy (výkresy tvaru) značených panelů (A – K) jsou patrné ze samostatného výkresu D.1.1.c.5. (fotodokumentace viz příloha technické zprávy D.1.1.a.)
- \* Specifikace hliníkových lamel viz zámečnické práce D.1.1.c.2.
- \* Specifikace fasádních obkladů viz zámečnické práce D.1.1.c.2.
- \* Specifikace výplní otvorů viz výpis D.1.1.c.1.

Ved.projektant :	Zodp.projektant :	Vypracoval :	Kreslil :
Ing. Václav Hlinka		Pavel Sutnar	
Akce :			
Bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení, Gymnázium Ludka Píka v Plzni, Opavská 823/21, Plzeň			
Investor :			
Gymnázium Ludka Píka Opavská 21, Plzeň			
Obsah :			
Navrhovaný stav			
Západní fasáda			
Měřítko :			1 : 100
Číslo akce :			1614
Datum :			12/2016
Stupeň PD :			DSP + PVD
Místo :			Plzeň
Projekční a inženýrská kancelář pro pozemní stavby			
HBH atelier s.r.o.			
Letkovská 5, Plzeň 326 00			
tel./fax : 377 441 072, 377 441 106			
email : hbhing@seznam.cz			
Číslo výkresu :			D.1.1.b.25.