



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

naše č.j.: 454/18/SÚSPK-P
vyřizuje: Ludka Kašparová
tel.: 377 172 411
e-mail: ludka.kasparova@suspk.eu
datum: 18.01.2018

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „II/191 kř. III/19123 – Janovice, 2. část“

Zadavatel obdržel dne 17.1.2018 žádost o dodatečné informace s následujícími dotazy:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr a v Technické zprávě je napsáno, že veškerý odpad ze stavby, který si investor nevyžádá, zůstane k dispozici zhotoviteli stavby, který s ním naloží v souladu se zákonem 185/2001 Sb. Zároveň je napsáno, že asfaltový recyklát bude odprodán zhotoviteli. Za kolik Kč bude SÚSPK v roce 2018 odprodávat daný materiál zhotoviteli?

Odpověď:

Zadavatel doplňuje zadání odkupu vybourané asfaltové směsi do Zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo (viz. níže) Asfaltový recyklát bude odprodán zhotoviteli za cenu 130,- Kč/t. Použijte, prosím, do nabídky nově upravenou smlouvu o dílo.

Dotaz č. 2

Stavba bude prováděna za provozu s dopravním omezením = po polovinách. Ve VV chybí položka zalití spár po celé délce vozovky.

Dotaz č. 3

Ve VV je položka č. 10 vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km. Na kterou navazuje položka Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km. Což je počítáno s 8 km. Ovšem dle zjištění do vzdálenosti 9km od stavby není oficiální skládka s kterou bychom mohli počítat. Kam investor počítal odvézt danou sut?

Dotaz č. 4

Podle nás je chyba v položce č. 25 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1000 do 10000m² bez překážek v trase v trase pruhu šířky přes 1m do 2m, tloušťky vrstvy 50mm. A to v tom, že by se mělo frézovat 80mm.

Dotaz č. 5

Nechybí ve VV položka spojovací postřik na 1 566,5m ?

Odpověď:

Na základě žádosti o dodatečné informace zadavatel opravuje nesrovnalosti ve výkazu výměr. Příloha Dodatečných informací č. 1 je **nově upravený výkaz výměr**.

V důsledku změny soupisu prací s výkazem výměr a doplnění odkupu nepotřebného materiálu v Zadávací dokumentaci (čl.20.4 ZD), ve smlouvě o dílo (čl. 2.16 – 2.19 SOD) a doplnění Přílohy č. 5 – Kupní smlouva a Přílohy č. 6 – Závazek odkupu materiálu **zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1 následovně:**

Čl. 12.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:

12.1. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena **do 8:00 hod dne 31.1.2018.**

Zadavatel současně upozorňuje, že dne 18.01.2018 nahrazuje původní znění Zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo uveřejněné na profilu zadavatele dne 09.01.2018 za znění s výše uvedenými změnami vč. nového soupisu prací a Přílohy č. 5 - Kupní smlouva a Přílohy č. 6 - Závazek odkupu nepotřebného materiálu.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

103

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.