

naše č.j.: 8392/16/SÚSPK-P
vyřizuje: Ludmila Kvardová
tel.: 377 172 412
e-mail: ludmila.kvardova@suspk.eu
datum: 30.9.2016

DODATEČNÉ INFORMACE č. 8

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „II/232 Břasy-Liblín, dokončení“

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace s následujícími dotazy:

Dotaz

Položka číslo 188 919733111 Úprava povrchu živičného krytu broušením tl. do 2 mm v ploše 5 896 m². Jedná se opravdu o tloušťku 2 mm, a pokud ano, mohl by zadavatel přesněji a konkrétněji popsat položku, zejména jakým způsobem a jakou technologií by se tato tloušťka měla provést?

Odpověď

Položka č.188, kód 919733111 Úprava živičného povrchu broušením je určena k urovnání povrchů po frézování v místech následné pokládky geomříží.

Rozsah potřebných oprav bude specifikován po prohlídce za účasti TDI a bude jím odsouhlasen

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18,306 13 Plzeň

IČ: 72053119

76

Bc. Pavel Panuška
generální ředitel
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.