


VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK		
	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE
	ING. V. NAJVÁREK <i>Ing. V. Najvárek</i>	ING. V. NAJVÁREK <i>Ing. V. Najvárek</i>	Místo stavby	DOLANY
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	5A4
	ING. V. NAJVÁREK <i>Ing. V. Najvárek</i>	ING. K. STIEBITZ <i>K. Stiebitz</i>	Datum	06/2016
	TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz		Účel	DSP
REKONSTRUKCE MOSTU ev. č. 180-010 POD OBCÍ DOLANY B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY		Měřítko	1:500	
		Č.zakázky	76-15	
		Číslo kopie	Číslo přílohy	
				B.2
KOORDINAČNÍ SITUACE				