


Charakteristické příčné řezy km 0,020 až 0,440 - 1 : 100



- LEGENDA
- oprava komunikace
 - stávající terén
 - pročištění stávajících příkopů

Zodpovědný projektant: Ing. Kamil Hrbek		Renata Hrbková Lubná 13 270 36 Lubná u Rakovníka
Výpracoval a kreslil: Renata Hrbková		
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Skroupova 18, 306 13 Plzeň		
Obec: Terešov, Mlečice Chlum, Zvíkovice	Okres: Rokycany	
Akce:		
II/235 Terešovská Huť - Mlečice SO 102 - II/235 a II/233 Mlečice - Chlum		
Výkres	CHAR. PŘÍČNÉ ŘEZY km 0,020 až 0,440	