


Charakteristické příčné řezy km 0,460 až 0,920 - 1 : 100



- LEGENDA
- oprava komunikace
  - stávající terén
  - pročištění stávajících příkopů

Zodpovědný projektant: Ing. Kamil Hrbek		Renata Hrbková	
Výpracoval a kreslil: Renata Hrbková			
Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18, 306 13 Plzeň		Lubná 13 270 36 Lubná u Rakovníka	
Obec: Terešov, Mlečice Chlum, Zvíkovice	Okres: Rokycany	Datum: 11 / 2015 Stupeň PD: PDPS	
II/235 Terešovská Hut' - Mlečice SO 101 - II/235 Terešovská Hut' - Mlečice		Formát: 12 x A4 Měřítko: Výkres č.: Paré:	
Výkres: CHAR. PŘÍČNÉ REZY km 0,460 až 0,920		D.1.4.2.	