








Charakteristické příčné řezy km 1,460 až 1,600 - 1 : 100



## LEGENDA

- oprava komunikace
- stávající terén
- pročištění stávajících příkopů

<b>Zodpovědný projektant:</b>	Ing. Kamil Hrbek	<b>Renata Hrbková</b> Lubná 13 270 36 Lubná u Rakovníka
<b>Vypracoval a kreslil:</b>	Renata Hrbková	
<b>Investor:</b>	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18, 306 13 Plzeň	
<b>Obec:</b>	Terešov, Mlečice Chlum, Zvíkovec	
	<b>Okres:</b> Rokycany	
<b>Akce:</b>	<b>II/235 Terešovská Hut' - Mlečice</b> SO 101 - II/235 Terešovská Hut' - Mlečice	
<b>Výkres:</b>	<b>CHAR. PŘÍČNÉ ŘEZY km 1,460 až 1,600</b>	