



LEGENDA

- stávající vozovka
- Oprava povrchu vozovky – asfalt
- nezpevněná krajnice Rmat=50mm
- nové vodorovné dopravní značení
- nové vodorovné dopravní značení
- hrana stávající komunikace
- hrana opravované komunikace – okraj vozovky
- krajnice ze štěrku
- stávající oplocení
- dno příkopu a svahy příkopu
- hranice stávajících pozemků KN
- čísla pozemků KN
- stávající svislé dopravní značení
- stávající strom

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

| | | | |
|---|--|--|--|
| Zodpovědný projektant: Ing. Kamil Hrbek | | Renata Hrbková Lubná 13 270 36 Lubná u Rakovníka | |
| Vypracoval a kreslil: Renata Hrbková | | | |
| Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18, 306 13 Plzeň | | | |
| Obec: Vejprnice | | Okres: Plzeň - sever | |
| Akce: | | | |
| II/203 Vejprnice - průtah, oprava povrchu | | | |
| Výkres: | | C.4.2. | |
| Situace VDZ - km 0,650 až 1,050 | | | |