



- LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
 - NOVÁ HYDROIZOLACE
 - INFÚZNÍ CLONA - TĚSNĚ NAD ÚROVNI PODLAHY
 - INFÚZNÍ CLONA - TĚSNĚ POD STROPEM
 - STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÁ KANALIZACE
 - NOVÁ DRENÁŽ
 - NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

POZNÁMKA:
- DRENÁŽNÍ SYSTÉM Z NÁPOJENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ JE ŘEŠENO VE ZVLÁŠTNÍM SAMOSTATNÉM VÝKRESU.

± 0,000 podlaha 1. NP

VYPRACOVAL: Ing. Jitka SPALOVÁ SCHVÁLIL: Veronika BURIANOVÁ, DI.S. HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav STÁŇA, DI.S.	STAVBA: ODIZOLOVÁNÍ SPODNÍ STAVBY A REKONSTRUKCE JÍDELNY VČETNĚ ZÁZEMÍ OBJEKT: areál školy, Jefabinová 96/III, Rokycany OBSAH: STAVEBNÍ ČÁST	INVESTOR: Střední škola, Rokycany, Jefabinová 96/III, 337 01, Rokycany MÍSTO STAVBY: areál školy, Jefabinová 96/III, Rokycany STATUS DOKUMENTACE: DPS ZAK. Č.: 104-17 DATUM: 12/2017 MĚŘITKO: 1:100 POČET A4: 4 JAZYK: CZ	ČÍSLO PARÉ: ČÍSLO VÝKRESU: SE 1042007 STaA 09A název souboru: rohové_razisko.dwg
PŮDORYS 1.PP ODIZOLOVÁNÍ SPODNÍ STAVBY			