


II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, oprava povrchu - úsek "B"

S 7.5/50



POZNÁMKA:
ZAKRES INŽ. SÍTÍ **NESOUŽI JAKO VÝKRES**
POLOHU INŽ. SÍTÍ NECHAT VYTCÍT PRÍSLUŠNÝM SPRÁVCEM A OVĚŘIT KOPANÝMI SONDAMI

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

HlP:
Ing. Václav HONZIK
37729512, honzil@pontex.cz

Schválil:
Ing. Václav HVÍZDAL

Zodp. projektant: Ing. Václav HONZIK

Tech. kontrola:
Ing. Petr VACHTA

Vypracoval:
Ing. Václav HONZIK

Fax. 37729512

tel. 37729546



STŘEDISKO PLZEŇ
Plzeň Příbramská 5, 331 00
tel. 37729512

Objednatel:
SOS Klatovy

Obec:
Radešov

Kraj:
Plzeňský

AkcePD – II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov,

úsek "B",

Příloha:

CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES

M 1:5000

Datum

Stupeň

Souprava

Č. přílohy

A.2

3/2018

PDPS

Č. přílohy

A.2