

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.	377 172 412
Č.j.	5652/19/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/235 Drahoňův Újezd-Terešov			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	18 890 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Oprava stávajícího živičného krytu silnice II/235 ve dvou úsecích, a to od mostu ev. č. 235-004 na začátek obce Drahoňův Újezd (úsek 2) a od konce obce směrem na Terešov do km 11,1 silničního staničení (úsek 1).		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000356		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	1.8.2019	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	V technické zprávě je na str. 7 článek Dopravní značení. Ve výkazu výměr se nachází pouze položky na vodorovné značení , položky na montáž a demontáž sloupků a svislých dopravních značky chybí. Ve výkazu výměr jsou pouze položky na dočasné značení . Na trvalé chybí. Doplň zadavatel prosím výše požadované údaje ?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Informace z technické zprávy o svislých dopravních značkách je tam pouze informativně mylně popsána. Svislé dopravní značení (jak montáž či demontáž) není předmětem tohoto PD resp. této zakázky.		
Datum vyhotovení:	2.8.2019		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky