

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	420 377 172 516
č.j.	192/20/SÚSPK-P	email:	
Veřejná zakázka:			
Most ev. č. 19842-1 Neblažov - rekonstrukce (2. vypsání)			
Předpokládaná hodnota VZ:	5 196 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu		
Předmět plnění VZ:	Provedení rekonstrukce mostu ev.č.19842-1 v obci Neblažov dle PDPS. Stavba obsahuje odstranění stávající nosné konstrukce včetně spodní stavby v celém rozsahu - celková demolice starého mostu. Nový most bude postaven v místě mostu stávajícího. Nový most bude postaven jako plošně založený železobetonový rám.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	není		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000714		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	09.01.2020	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	Dle soupisu prací plocha obrusné vrstvy (pol. č. 45 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM - 401,9 m2) násobně převyšuje plochu odstranění krytu s asfaltovými pojivy (pol. č. 12 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEV PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM S OVOZEM DO 12KM – 63 m2). Zadavatel uvažuje pokládku obrusné vrstvy na stávající povrch vozovky? Nebo je chyba ve výpočtu plochy?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Nejedná se o chybu ve výpočtu plochy ACO 11. Plocha pokládky je projektována na opravu vyžilého stávajícího povrchu silnice v prostoru za mostem, kde není co frézovat a odstraňovat a pokládka bude provedena na stávající povrch po aplikaci spojovacího postřiku.		
Nejedná se o změnu/doplnění dle § 99 odst. 2 ZZVZ, zadavatel tedy neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.			
Datum vyhotovení:	10.01.2020		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky