


SOUŘADNICE HLAVNÍCH BODŮ:

| | | | | | |
|----|-------------|--------------|-----|-------------|--------------|
| 1 | 804063.9779 | 1060126.0241 | 56 | 804167.0740 | 1060072.8086 |
| 2 | 804069.9408 | 1060121.6280 | 57 | 804166.3547 | 1060069.6398 |
| 3 | 804068.0143 | 1060119.0124 | 58 | 804165.6208 | 1060066.4048 |
| 4 | 804077.9933 | 1060115.6979 | 59 | 804164.3081 | 1060060.6188 |
| 5 | 804076.0654 | 1060113.0810 | 60 | 804175.6069 | 1060068.2871 |
| 6 | 804074.2212 | 1060110.5794 | 61 | 804184.6557 | 1060068.3628 |
| 7 | 804086.0428 | 1060109.7653 | 62 | 804189.7111 | 1060051.3090 |
| 8 | 804084.1829 | 1060107.2312 | 63 | 804213.3715 | 1060028.6886 |
| 9 | 804082.2001 | 1060104.5272 | 64 | 804194.2183 | 1060076.8337 |
| 10 | 804094.0587 | 1060104.4370 | 65 | 804195.1439 | 1060073.5635 |
| 11 | 804085.7567 | 1060096.6406 | 66 | 804196.0329 | 1060070.4326 |
| 12 | 804105.4075 | 1060103.9125 | 67 | 804196.9224 | 1060067.3070 |
| 13 | 804104.6178 | 1060102.3508 | 68 | 804200.0506 | 1060056.2984 |
| 14 | 804103.1972 | 1060099.5378 | 69 | 804203.7697 | 1060079.5117 |
| 15 | 804101.7767 | 1060096.7259 | 70 | 804204.6950 | 1060076.3957 |
| 16 | 804100.9891 | 1060095.1650 | 71 | 804205.6199 | 1060073.2810 |
| 17 | 804114.3738 | 1060099.4838 | 72 | 804206.5449 | 1060070.1645 |
| 18 | 804113.5895 | 1060097.9311 | 73 | 804208.1875 | 1060064.6346 |
| 19 | 804112.1238 | 1060095.0309 | 74 | 804213.4064 | 1060082.1869 |
| 20 | 804110.6583 | 1060092.1296 | 75 | 804214.2812 | 1060079.2424 |
| 21 | 804123.4279 | 1060095.2304 | 76 | 804215.2064 | 1060076.1268 |
| 22 | 804122.5155 | 1060093.4226 | 77 | 804216.1316 | 1060073.0113 |
| 23 | 804121.0491 | 1060090.5206 | 78 | 804217.3042 | 1060069.0626 |
| 24 | 804119.5849 | 1060087.6207 | 79 | 804217.4926 | 1060068.4264 |
| 25 | 804127.1845 | 1060093.3325 | 80 | 804222.8876 | 1060085.1761 |
| 26 | 804126.2717 | 1060091.5253 | 81 | 804223.8256 | 1060082.1217 |
| 27 | 804124.8060 | 1060088.6251 | 82 | 804224.7931 | 1060078.9731 |
| 28 | 804123.3411 | 1060085.7234 | 83 | 804225.7343 | 1060075.9083 |
| 29 | 804120.1540 | 1060079.4063 | 84 | 804226.8618 | 1060072.2373 |
| 30 | 804131.4408 | 1060088.9143 | 85 | 804227.0318 | 1060071.6821 |
| 31 | 804129.9758 | 1060086.0122 | 86 | 804232.3549 | 1060088.1911 |
| 32 | 804128.5109 | 1060083.1121 | 87 | 804233.3391 | 1060085.0956 |
| 33 | 804125.4407 | 1060077.0337 | 88 | 804234.3237 | 1060081.9978 |
| 34 | 804140.3668 | 1060084.4058 | 89 | 804235.3094 | 1060078.9014 |
| 35 | 804141.5812 | 1060086.8100 | 90 | 804236.4416 | 1060075.3436 |
| 36 | 804138.9017 | 1060081.5053 | 91 | 804236.5979 | 1060074.8508 |
| 37 | 804137.4369 | 1060078.6036 | 92 | 804242.0164 | 1060090.6131 |
| 38 | 804134.6043 | 1060072.9957 | 93 | 804242.7996 | 1060088.2351 |
| 39 | 804150.1959 | 1060081.6836 | 94 | 804243.8386 | 1060085.0768 |
| 40 | 804149.2934 | 1060079.8969 | 95 | 804244.8737 | 1060081.9319 |
| 41 | 804147.8277 | 1060076.9967 | 96 | 804246.0051 | 1060078.4452 |
| 42 | 804146.3629 | 1060074.0950 | 97 | 804246.1919 | 1060077.9271 |
| 43 | 804143.9826 | 1060069.3827 | 98 | 804251.0146 | 1060095.0815 |
| 44 | 804152.5781 | 1060074.5952 | 99 | 804252.0303 | 1060092.0740 |
| 45 | 804159.0221 | 1060077.9855 | 100 | 804253.3227 | 1060088.2489 |
| 46 | 804158.0669 | 1060075.6585 | 101 | 804254.6012 | 1060084.4615 |
| 47 | 804156.8316 | 1060072.6529 | 102 | 804256.0970 | 1060080.0324 |
| 48 | 804155.5965 | 1060069.6462 | 103 | 804260.3715 | 1060098.6303 |
| 49 | 804154.0592 | 1060065.9023 | 104 | 804261.2853 | 1060095.9231 |
| 50 | 804162.2774 | 1060077.2863 | 105 | 804262.7966 | 1060091.4495 |
| 51 | 804161.3074 | 1060074.4414 | 106 | 804264.3045 | 1060086.9848 |
| 52 | 804160.2578 | 1060071.3662 | 107 | 804265.9137 | 1060082.2198 |
| 53 | 804159.2087 | 1060068.2896 | 108 | 804269.8528 | 1060101.9384 |
| 54 | 804157.9380 | 1060064.5662 | 109 | 804270.6987 | 1060099.3869 |
| 55 | 804167.9028 | 1060076.4632 | 110 | 804271.8794 | 1060095.8277 |




BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby

Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, tel. 377 421 190, www.boula.cz, IČ 280 35 461

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------|
| Hlavní projektant | Vypracoval | Kontroloval | Místo, kraj | RADNICE, Plzeňský | |
| Ing.Martina Pavlíková | Ing.Martina Pavlíková | Libor Boula | Druh dokument | DSP | |
| | | | Číslo zakázky | 1217 | |
| Investor SUSPK, po., Škroupova 18, 306 13 Plzeň Město RADNICE, nám. Kašpara Štemberka 363, 338 28 Radnice | | | Datum | 10/2019 | |
| | | | Měřítko | | |
| Stavba II/233 RADNICE, PRŮTAH | | | objekt | č.přílohy | č.paré |
| | | | D.1.1 | 2.h) | |
| Název výkresu | | | | | |
| SOUŘADNICE HLAVNÍCH BODŮ | | | | | |

| | | |
|-----|-------------|--------------|
| 111 | 804272.2722 | 1060094.6415 |
| 112 | 804269.7208 | 1060093.7875 |
| 113 | 804272.6671 | 1060093.4550 |
| 114 | 804273.8474 | 1060089.8956 |
| 115 | 804275.4086 | 1060085.1909 |
| 116 | 804277.0170 | 1060104.6574 |
| 117 | 804277.9296 | 1060101.7254 |
| 118 | 804279.0668 | 1060098.1523 |
| 119 | 804279.4426 | 1060096.9593 |
| 120 | 804279.8181 | 1060095.7678 |
| 121 | 804280.9350 | 1060092.1878 |
| 122 | 804282.3996 | 1060087.5399 |
| 123 | 804279.4940 | 1060105.1275 |
| 124 | 804280.3162 | 1060102.4710 |
| 125 | 804281.4534 | 1060098.7989 |
| 126 | 804282.1435 | 1060096.5703 |
| 127 | 804283.2746 | 1060092.9196 |
| 128 | 804281.7955 | 1060097.6958 |
| 129 | 804284.7109 | 1060088.2798 |
| 130 | 804289.1091 | 1060108.4355 |
| 131 | 804290.2171 | 1060104.5852 |
| 132 | 804291.3772 | 1060100.5569 |
| 133 | 804287.3099 | 1060099.7267 |
| 134 | 804292.6162 | 1060096.2535 |
| 135 | 804299.0085 | 1060110.7547 |
| 136 | 804300.1049 | 1060106.6400 |
| 137 | 804301.0139 | 1060103.2272 |
| 138 | 804301.9655 | 1060099.6545 |
| 139 | 804308.7144 | 1060113.4400 |
| 140 | 804309.8853 | 1060108.8826 |
| 141 | 804310.6941 | 1060105.7358 |
| 142 | 804311.5026 | 1060102.5870 |
| 143 | 804318.3283 | 1060116.2088 |
| 144 | 804319.5707 | 1060111.3709 |
| 145 | 804320.3796 | 1060108.2241 |
| 146 | 804321.1881 | 1060105.0753 |
| 147 | 804327.9805 | 1060118.8263 |
| 148 | 804329.2566 | 1060113.8593 |
| 149 | 804330.0642 | 1060110.7112 |
| 150 | 804330.8737 | 1060107.5646 |
| 151 | 804337.6195 | 1060121.4957 |
| 152 | 804338.3822 | 1060118.5268 |
| 153 | 804338.9417 | 1060116.3474 |
| 154 | 804339.7505 | 1060113.2006 |
| 155 | 804340.5592 | 1060110.0529 |
| 156 | 804347.6406 | 1060124.2574 |
| 157 | 804348.7831 | 1060118.8105 |
| 158 | 804349.4494 | 1060115.6289 |
| 159 | 804350.1171 | 1060112.4489 |
| 160 | 804355.1129 | 1060117.1458 |
| 161 | 804358.2607 | 1060116.8042 |
| 162 | 804357.1889 | 1060129.3221 |
| 163 | 804369.7559 | 1060129.3623 |
| 164 | 804369.5239 | 1060121.9458 |
| 165 | 804369.4610 | 1060119.9468 |

| | | |
|-----|-------------|--------------|
| 166 | 804369.3587 | 1060116.6992 |
| 167 | 804369.2565 | 1060113.4500 |
| 168 | 804379.7360 | 1060131.2083 |
| 169 | 804379.4891 | 1060121.6330 |
| 170 | 804379.4376 | 1060119.6337 |
| 171 | 804379.3538 | 1060116.3837 |
| 172 | 804379.0131 | 1060116.3945 |
| 173 | 804379.2701 | 1060113.1358 |
| 174 | 804388.1006 | 1060125.5976 |
| 175 | 804388.5886 | 1060122.1572 |
| 176 | 804388.8695 | 1060120.1771 |
| 177 | 804389.3257 | 1060116.9601 |
| 178 | 804389.7820 | 1060113.7414 |
| 179 | 804397.6168 | 1060126.8033 |
| 180 | 804398.1685 | 1060123.9303 |
| 181 | 804398.5457 | 1060121.9662 |
| 182 | 804399.1578 | 1060118.7781 |
| 183 | 804399.7715 | 1060115.5837 |
| 184 | 804404.9667 | 1060128.3248 |
| 185 | 804405.9160 | 1060123.3814 |
| 186 | 804406.5288 | 1060120.1897 |
| 187 | 804407.1415 | 1060116.9989 |
| 188 | 804417.1002 | 1060131.3983 |
| 189 | 804417.8100 | 1060127.7018 |
| 190 | 804418.1871 | 1060125.7377 |
| 191 | 804418.8000 | 1060122.5460 |
| 192 | 804419.4687 | 1060119.0620 |
| 193 | 804425.2909 | 1060123.7827 |
| 194 | 804427.8795 | 1060113.1780 |
| 195 | 804429.6474 | 1060108.1310 |



| | | |
|-----|-------------|--------------|
| 196 | 804436.6989 | 1060135.3911 |
| 197 | 804437.4509 | 1060131.4732 |
| 198 | 804437.8283 | 1060129.5091 |
| 199 | 804438.4409 | 1060126.3174 |
| 200 | 804439.0537 | 1060123.1257 |
| 201 | 804439.5448 | 1060120.5685 |
| 202 | 804440.5957 | 1060115.0972 |
| 203 | 804441.1848 | 1060112.0276 |
| 204 | 804446.4983 | 1060137.3869 |
| 205 | 804447.2718 | 1060133.3590 |
| 206 | 804447.6489 | 1060131.3949 |
| 207 | 804448.2616 | 1060128.2040 |
| 208 | 804448.8746 | 1060125.0115 |
| 209 | 804449.2262 | 1060123.1806 |
| 210 | 804450.2340 | 1060117.9305 |
| 211 | 804456.2504 | 1060129.7558 |
| 212 | 804454.3094 | 1060139.8641 |
| 213 | 804456.1364 | 1060140.2231 |
| 214 | 804457.4692 | 1060133.2805 |
| 215 | 804458.0824 | 1060130.0889 |
| 216 | 804458.6949 | 1060126.8971 |
| 217 | 804459.8984 | 1060120.6298 |
| 218 | 804460.4898 | 1060117.5515 |
| 219 | 804466.5466 | 1060139.0386 |
| 220 | 804466.9032 | 1060137.1795 |
| 221 | 804467.2901 | 1060135.1663 |
| 222 | 804467.9030 | 1060131.9746 |
| 223 | 804468.5158 | 1060128.7829 |
| 224 | 804469.7068 | 1060122.5806 |
| 225 | 804470.0444 | 1060120.8223 |
| 226 | 804479.0902 | 1060141.1843 |
| 227 | 804479.3985 | 1060139.5788 |
| 228 | 804479.7851 | 1060137.5656 |
| 229 | 804480.3978 | 1060134.3747 |
| 230 | 804481.0108 | 1060131.1822 |
| 231 | 804482.0037 | 1060126.0113 |
| 232 | 804482.3778 | 1060124.0655 |
| 233 | 804486.1423 | 1060142.8342 |
| 234 | 804486.5153 | 1060140.9484 |
| 235 | 804486.9127 | 1060138.9373 |
| 236 | 804487.5434 | 1060135.7500 |
| 237 | 804488.1738 | 1060132.5608 |
| 238 | 804488.6039 | 1060130.3864 |
| 239 | 804489.4365 | 1060126.1765 |
| 240 | 804495.5014 | 1060145.1219 |
| 241 | 804496.0141 | 1060143.0750 |
| 242 | 804496.5115 | 1060141.0863 |
| 243 | 804497.3012 | 1060137.9331 |
| 244 | 804498.5657 | 1060137.8617 |
| 245 | 804498.0897 | 1060134.7808 |
| 246 | 804498.5757 | 1060132.8408 |
| 247 | 804499.3265 | 1060129.8413 |
| 248 | 804499.4478 | 1060129.3551 |
| 249 | 804500.4368 | 1060146.3456 |
| 250 | 804500.9503 | 1060144.5002 |
| 251 | 804501.5320 | 1060142.4135 |
| 252 | 804502.4042 | 1060139.2822 |
| 253 | 804503.2756 | 1060136.1518 |
| 254 | 804503.8123 | 1060134.2251 |
| 255 | 804504.5552 | 1060131.5594 |
| 256 | 804504.6867 | 1060131.0874 |
| 257 | 804504.8092 | 1060147.5994 |
| 258 | 804505.3949 | 1060145.6738 |
| 259 | 804505.9909 | 1060143.7124 |
| 260 | 804506.9368 | 1060140.6040 |
| 261 | 804507.8823 | 1060137.4937 |
| 262 | 804508.4643 | 1060135.5802 |
| 263 | 804509.2091 | 1060133.1329 |
| 264 | 804509.3542 | 1060132.6542 |
| 265 | 804509.8132 | 1060149.1701 |
| 266 | 804511.0588 | 1060145.3197 |
| 267 | 804512.0592 | 1060142.2275 |
| 268 | 804513.0595 | 1060139.1353 |
| 269 | 804513.6751 | 1060137.2324 |
| 270 | 804514.4263 | 1060134.9105 |
| 271 | 804514.2024 | 1060150.6331 |
| 272 | 804515.4601 | 1060146.7436 |

| | | |
|-----|-------------|--------------|
| 273 | 804516.4607 | 1060143.6525 |
| 274 | 804517.4614 | 1060140.5594 |
| 275 | 804518.0765 | 1060138.6563 |
| 276 | 804518.9424 | 1060135.9797 |
| 277 | 804523.6600 | 1060153.8868 |
| 278 | 804524.3595 | 1060151.7248 |
| 279 | 804524.9751 | 1060149.8219 |
| 280 | 804525.9743 | 1060146.7293 |
| 281 | 804526.9758 | 1060143.6374 |
| 282 | 804527.5910 | 1060141.7344 |
| 283 | 804528.1997 | 1060139.8544 |
| 284 | 804528.3537 | 1060139.3783 |
| 285 | 804532.7572 | 1060157.4982 |
| 286 | 804534.3745 | 1060152.9481 |
| 287 | 804535.4635 | 1060149.8870 |
| 288 | 804536.5521 | 1060146.8237 |
| 289 | 804537.2222 | 1060144.9393 |
| 290 | 804537.7425 | 1060143.4776 |
| 291 | 804537.9302 | 1060142.9496 |
| 292 | 804541.6276 | 1060161.1483 |
| 293 | 804542.7944 | 1060158.3229 |
| 294 | 804543.5578 | 1060156.4743 |
| 295 | 804544.7984 | 1060153.4701 |
| 296 | 804541.6071 | 1060151.7862 |
| 297 | 804546.0388 | 1060150.4665 |
| 298 | 804546.8659 | 1060148.4637 |
| 299 | 804548.2052 | 1060145.2205 |
| 300 | 804552.6536 | 1060156.9140 |
| 301 | 804556.3960 | 1060158.6501 |
| 302 | 804562.0628 | 1060146.4401 |
| 303 | 804568.9632 | 1060172.6595 |
| 304 | 804570.7167 | 1060168.8794 |
| 305 | 804572.0851 | 1060165.9326 |
| 306 | 804573.4116 | 1060163.0745 |
| 307 | 804574.5305 | 1060160.6637 |
| 308 | 804575.4156 | 1060158.7550 |
| 309 | 804578.1814 | 1060176.5513 |
| 310 | 804579.7875 | 1060173.0892 |
| 311 | 804581.1566 | 1060170.1391 |
| 312 | 804582.5221 | 1060167.1928 |
| 313 | 804583.4369 | 1060165.2258 |
| 314 | 804584.2100 | 1060163.5600 |
| 315 | 804587.3446 | 1060180.5619 |
| 316 | 804588.0162 | 1060179.1131 |
| 317 | 804588.8588 | 1060177.2993 |
| 318 | 804590.2265 | 1060174.3506 |
| 319 | 804591.5945 | 1060171.4030 |
| 320 | 804592.3867 | 1060169.6977 |
| 321 | 804593.0181 | 1060168.3357 |
| 322 | 804592.5979 | 1060182.9969 |
| 323 | 804593.2662 | 1060181.5497 |
| 324 | 804594.1088 | 1060179.7358 |
| 325 | 804595.4769 | 1060176.7878 |
| 326 | 804596.8445 | 1060173.8396 |
| 327 | 804598.1677 | 1060170.9905 |
| 328 | 804596.4193 | 1060184.7631 |
| 329 | 804597.9295 | 1060181.5091 |
| 330 | 804599.2977 | 1060178.5611 |
| 331 | 804600.6652 | 1060175.6128 |
| 332 | 804601.8721 | 1060173.0140 |
| 333 | 804601.4542 | 1060186.7416 |
| 334 | 804602.8248 | 1060183.7884 |
| 335 | 804604.1952 | 1060180.8340 |
| 336 | 804605.5640 | 1060177.8863 |
| 337 | 804606.7172 | 1060175.4015 |
| 338 | 804605.5269 | 1060188.8934 |
| 339 | 804606.9996 | 1060185.7186 |
| 340 | 804608.3678 | 1060182.7706 |
| 341 | 804609.7350 | 1060179.8222 |
| 342 | 804610.8572 | 1060177.4010 |
| 343 | 804614.8334 | 1060192.8440 |
| 344 | 804616.1302 | 1060189.9264 |
| 345 | 804617.4497 | 1060186.9574 |
| 346 | 804618.7701 | 1060183.9866 |
| 347 | 804619.6955 | 1060181.9043 |
| 348 | 804624.0112 | 1060197.0069 |
| 349 | 804625.3306 | 1060193.9413 |

| | | |
|-----|-------------|--------------|
| 350 | 804626.6150 | 1060190.9569 |
| 351 | 804627.8997 | 1060187.9705 |
| 352 | 804628.6385 | 1060186.2554 |
| 353 | 804630.0066 | 1060199.7880 |
| 354 | 804631.3867 | 1060196.5242 |
| 355 | 804632.6015 | 1060193.6499 |
| 356 | 804633.9155 | 1060190.5408 |
| 357 | 804634.5802 | 1060188.9663 |
| 358 | 804633.1447 | 1060201.2555 |
| 359 | 804634.5649 | 1060197.8610 |
| 360 | 804635.8200 | 1060194.8626 |
| 361 | 804637.0753 | 1060191.8654 |
| 362 | 804637.7122 | 1060190.3423 |
| 363 | 804640.4196 | 1060203.7221 |
| 364 | 804641.6233 | 1060200.7840 |
| 365 | 804642.8506 | 1060197.7881 |
| 366 | 804644.0873 | 1060194.7692 |
| 367 | 804644.7073 | 1060193.2402 |
| 368 | 804652.1993 | 1060207.7161 |
| 369 | 804653.1185 | 1060205.4394 |
| 370 | 804654.3339 | 1060202.4258 |
| 371 | 804655.5516 | 1060199.4119 |
| 372 | 804656.1616 | 1060197.9028 |
| 373 | 804661.6932 | 1060210.9104 |
| 374 | 804662.3906 | 1060209.1832 |
| 375 | 804663.6076 | 1060206.1691 |
| 376 | 804664.8248 | 1060203.1561 |
| 377 | 804665.4264 | 1060201.6615 |
| 378 | 804672.9064 | 1060215.1538 |
| 379 | 804672.9528 | 1060213.2421 |
| 380 | 804673.0582 | 1060211.7413 |
| 381 | 804673.2860 | 1060208.4984 |
| 382 | 804673.5136 | 1060205.2572 |
| 383 | 804673.6106 | 1060203.8760 |
| 384 | 804669.3723 | 1060208.4968 |
| 385 | 804673.7237 | 1060202.2654 |
| 386 | 804675.3518 | 1060216.0990 |
| 387 | 804675.4070 | 1060211.8260 |
| 388 | 804675.4490 | 1060208.5755 |
| 389 | 804675.4911 | 1060205.3265 |
| 390 | 804675.5107 | 1060203.8058 |
| 391 | 804675.5314 | 1060202.2088 |
| 392 | 804683.2267 | 1060211.9271 |
| 393 | 804683.2835 | 1060208.6766 |
| 394 | 804683.3403 | 1060205.4284 |
| 395 | 804683.4025 | 1060201.8648 |
| 396 | 804683.9329 | 1060208.6850 |
| 397 | 804692.6740 | 1060208.7980 |
| 398 | 804684.9250 | 1060222.0003 |
| 399 | 804698.4875 | 1060213.1261 |
| 400 | 804711.1697 | 1060202.0740 |
| 401 | 804707.0885 | 1060219.2634 |

