


II/169 HORAŽĎOVICE - RABÍ - SUŠICE, 2.úsek  
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 1. DÍL 1:1000  
SO 102 STAVEBNÍ ÚPRAVA VOZOVKY km 7,357 - 9,867



AKCE II/169 HORAŽĎOVICE - RABÍ - SUŠICE, 2.úsek	
STUPĚŇ PD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
OBJEDNATEL SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ	
ZHOTOVITEL SHB, AKCIOVÁ SPOLEČNOST MASNÁ 1493/8, 702 00 OSTRAVA	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. ERICH KONEČNÝ	

B  
SO 102

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv	
VEDOUcí PROJEKTANT BC. KOZERA	
VYPRACOVAL BC. KOZERA	
KONTROLOVAL ING. KONEČNÝ	
Kraj: PLZEŇSKÝ MěÚ/OÚ: SUŠICE / RABÍ, DOBRŠÍN	
KÚ: RABÍ, ČEPICE, DOBRŠÍN, SUŠICE NAD OTAVOU	
NÁZEV OBJEKTU: SO 102 Stavební úprava vozovky km 7,357 - 9,867	
PŘÍLOHA: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 1. DÍL	
DATUM ČERVENEC 2014	FORMÁT 5 A4
MĚŘÍTKO 1:1 000	ÚČEL PDPS
Č. ZAKÁZKY 5/13 144	ARCHIVNÍ Č.
ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU 6.1