



| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|-------------|
| VYPRACOVAL: Veronika BURIANOVÁ, DiS. SCHVÁLIL: Veronika BURIANOVÁ, DiS. HLAVNÍ PROJEKTANT: Veronika BURIANOVÁ, DiS. PROJEKTOVÝ ATELIÉR  SEAP s.r.o. Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany e.mail: seap@seap.cz | | STAVBA: Výměna 2 ks výtahů v budově č.p.1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany OBJEKT: OBSAH: C.2 KOORDINAČNÍ SITUACE NÁZEV: KOORDINAČNÍ SITUACE | | INVESTOR: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III, Plzeňské předměstí, 337 01 Rokycany MÍSTO STAVBY: Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany 337 01, k.ú. Rokycany 740691 STATUS DOKUMENTACE: DSP, DZS ZAK. Č.: 04821 DATUM: 06/2021 MĚŘÍTKO: 1:500 INDEX ZMĚNY: A DATUM: - POČET A4: JAZYK: CZ ČÍSLO VÝKRESU: SE 0482021 SWaA 02A název souboru: c - výtahy_situace stavby.dwg | | ČÍSLO PARE: |
|--|--|---|--|--|--|-------------|