




II/193 Úněšov - Nečtiny (úsek 1 Úněšov - Plachtín) - situace opravy část 5/11 1:750



II/193 Úněšov - Nečtiny (úsek 1 Úněšov - Plachtín) - situace opravy část 6/11 1:750



II/193 Úněšov - Nečtiny (úsek 1 Úněšov - Plachtín) - situace opravy část 7/11 1:750



LEGENDA:

- Napojení na stávající výšky vozovky
- Povrchová oprava sil. II/193 TYP 1a
- Povrchová oprava sil. II/193 TYP 1b
- Povrchová oprava sil. II/193 TYP 2
- Napojení jednotlivých typů oprav (cca 15 m)
- Dosypání krajnic a přílehlých špezdů příslušnou dří (šetrkovit)
- 10
- Směrové sloupky
- Hranice KÚ
- 1333/7
- Hranice parcel KN
- opravená komunikace

PROJEKT	
PROJ: Ing. O. Janouš, Ing. J. Konečný, projektová studie s.r.o.	PRŮBĚH: Místní úřad Úněšov - Úněšov - Plachtín
AUT: Ing. O. Janouš	ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
ZAD: projektant: Ing. O. Janouš	SKUPINA: Skupina 18, 306 13 Plzeň
REP: Ing. O. Janouš, M. Ondáček DIS.	ČÍSLO: STAVEBNÍ ČÁST
DAT: 04/2022	STADIUM: PDPS
DOK: příloha: 1.8.1.3	ČÍSLO: 1:750

www.projekt-luho8.cz