

# SO 101

## PODÉLNÝ PROFIL

### M 1:1000/100

Podélný profil: OSA 101

SKLONOVÉ POMĚRY:

II/180  
LETKOV

II/180  
S. PLZENEC

ZMĚNA PŘÍČNÉHO SKLONU:  
LEVÁ STRANA  
PRAVÁ STRANA

ČÍSLO PŘÍČNÉHO ŘEZU

KÓTY NIVELETY:


KÓTY TERÉNU:

SROVNÁVACÍ ROVINA:

STANIČENÍ:

SMĚROVÉ POMĚRY:

VZDÁLENOST PŘ. ŘEZŮ:



Podélný profil: OSA 131

SKLONOVÉ POMĚRY:

ČÍSLO PŘÍČNÉHO ŘEZU

KÓTY NIVELETY:


KÓTY TERÉNU:

SROVNÁVACÍ ROVINA:

STANIČENÍ:

SMĚROVÉ POMĚRY:

VZDÁLENOST PŘ. ŘEZŮ:



## SO101

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	<div><div>PRIME-COM s.r.o. Sladkovského 545/13 326 00 Plzeň Tel: +420 773 646 723 E-mail: info@prime-com.cz IČO: 07772769 DIČ: CZ07772769</div></div>	
kolektiv	Ing. J. Bihary	Ing. J. Bihary		
OBEK, KRAJ:	Starý Plzenec; Plzeňský kraj		STUPEŇ PD	DUSP, PDPS
OBJEDNATEL:	Město Starý Plzenec		DATUM	09/2021
AKCE:	STARÝ PLZENEC - ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY NA SIL. II/180 A ULICE HEREJKOVA, RAISOVA		ČÍSLO ZAKÁZKY	20PC14
			MĚŘÍTKO	1 : 1000/100
			ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ ČÍSLO
OBSAH:	SO 101 - SILNICE II/180, III/18020 PODÉLNÝ PROFIL		D.101.3	