


SO 101
SITUACE STAVBY
M 1:250



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ :

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN METALICKÉ (PODZEMNÍ)
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN OPTICKÉ
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NTL (PODZEMNÍ)
- SILOVÉ VEDENÍ NN (NADZEMNÍ)
- SILOVÉ VEDENÍ NN (PODZEMNÍ)
- SILOVÉ VEDENÍ VN (NADZEMNÍ)
- SILOVÉ VEDENÍ VN (PODZEMNÍ)
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VODOVODNÍ POTRUBÍ
- SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ

UPOZORNĚNÍ!
ZÁKRESY PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES! PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO U SPRÁVCŮ ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ!

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ :

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- PODÉLNÁ DRENÁŽ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ PD)

LEGENDA PLOCH:

- KONSTRUKCE VOZOVKY
- ODSTUPŇOVÁNÍ KONSTR. VRSTEV
- DLAŽBA KAMENNÁ
- BETONOVÉ KONSTRUKCE

SO101

VYPRACOVAL		PROJEKTANT	KONTROLOVAL	 <div>PRIME-COM s.r.o. Sladkovského 545/13 326 00 Plzeň Tel: +420 773 646 723 E-mail: info@prime-com.cz iČO: 07772769 DIČ: CZ07772769</div>	
kolektiv		Ing. J. Bihary	Ing. J. Bihary		
OBEC, KRAJ: Starý Plzenec; Plzeňský kraj					
OBJEDNATEL: Město Starý Plzenec					
AKCE: STARÝ PLZENEC - ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY NA SILNICI II/180 A ULIC HEREJKOVA A RAISOVA				STUPEŇ PD	DUSP, PDPS
				DATUM	09/2021
				ČÍSLO ZAKÁZKY	20PC14
OBSAH: SO 101 - SILNICE II/180, III/18020 SITUACE STAVBY				MĚŘITKO	1 : 250
				ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ ČÍSLO
				D.101.2	