


SO 101
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:50

TYP PŘÍČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ MK - MO2 18/9,75/50


TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: III

NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ: D1




LETKOV

STARÝ PLZENEC



ULIČNÍ VPUŠŤ BETONOVÁ

BEZ PACHOVÉ UZÁVĚRY, M 1:20



SO101

| VPYPRACOVAL | PROJEKTANT | KONTROLOVAL |  <div>PRIME-COM s.r.o. Stadkovského 545/13 326 00 Plzeň Tel: +420 773 646 723 E-mail: info@prime-com.cz IČO: 07772769 DIČ: CZ07772769</div> | |
|--|----------------|----------------|--|------------|
| kolektiv | Ing. J. Bihary | Ing. J. Bihary | | |
| OBEC, KRAJ: Starý Plzenec; Plzeňský kraj | | | STUPĚŇ PD | DUSP, PDPS |
| OBJEDNATEL: Město Starý Plzenec | | | DATUM | 09/2021 |
| AKCE: STARÝ PLZENEC - ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY NA SILNICI II/180 A ULIC HEREJKOVA A RAISOVA | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 20PC14 |
| | | | MĚŘITKO | 1 : 50 |
| OBSAH: SO 101 - SILNICE II/180, III/18020 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | | | ČÍSLO PŘÍLOHY | PARÉ ČÍSLO |
| | | | D.101.4 | |