



SO 101
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:50

SILNICE II/195 - PRŮTAH
MO 6,5/8,5/50


TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: IV
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ: D1



SILNICE II/195 - PRŮTAH
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: IV
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ: D1



ULIČNÍ VPUST
MĚŘITKO 1:20



SO101

VYPRACOVAL	PROJEKTÁNT	KONTROLOVAL	 PRIME-COM s.r.o. Sladkovského 545/13 326 00 Píseň Tel: +420 773 646 723 E-mail: info@prime-com.cz IČO: 07772769 DIČ: CZ07772769	
kolektiv	Ing. J. Bihary	Ing. J. Bihary		
OBEC, KRAJ: Vlkavov, Plzeňský kraj			STUPĚŇ PD	PDPS
OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.			DATUM	09/2022
AKCE: II/195 PRŮTAH VLKANOV			ČÍSLO ZAKÁZKY	20PC10
			MĚŘITKO	1 : 50
OBSAH: SO 101 - SILNICE II/195 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			ČÍSLO PŘÍLOHY	PARE ČÍSLO
			D.101.4	