



KOORDINACE S PD: "CYKLOSTEZKA Z BORU K PRŮMYSLOVÉ ZÓNE NOVÁ HOSPODA PŘI SILNICI II/200 - 2. a 3. úsek; ÚSEK Č. 2"

LEGENDA:

KOMUNIKACE EXTRAVLÁN (SD 110, SD 130 KOMUNIKACE silnice II/200)

ASFALTOVÝ BETON - výměna krytu vozovky, frézování 50mm

KOMUNIKACE INTRAVLÁN (SD 120 KOMUNIKACE silnice II/200, ČEČKOVICE)

ASFALTOVÝ BETON - výměna krytu vozovky, frézování 70mm

výšková úprava hospodářských sjezdů

výšková úprava hospodářských sjezdů, dopravních napojení - asfaltový beton

KOMUNIKACE

GEODET. ZÁMĚŘENÍ

HRANICE KN

VYTVOŘOVACÍ BODY

montáž svodidel

výšková úprava sjezdů a dopravních napojení (intravlan)

LEGENDA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

stáv. VVN vedení

stáv. VN vedení

stáv. NN vedení

stáv. sdělovací síť

stáv. plynovod

stáv. kanalizace

stáv. vodovod

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby výbraný dodavatel požádal věcný správce

zemních prací o povolení k provedení prací v místech křížení eventuálně souběhu s těmito sítěmi je nutno provést důkladné

zjištění a opatření.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bvč

SOUŘADICOVÝ SYSTÉM: JTSK

AKTUALIZACE: 02/2024

BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby

Goldschneiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, tel. 377 421 190, www.boula.cz, IČ 380 33 461

Hlavní projektant

Libor Boula

Kontroloval

Ing.Martina Pavlíková

Místo: BOR - silnice D5, Píseňský kraj

Druh dokumentu:

PDPS

Číslo zakázky

2019

Datum

03/2020

Investor

SUSPK, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Stavba

II/200 BOR - dálnice D5, OPRAVA

Název výkresu

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES ČÁST 5.

C. 2.5

SO 110 KOMUNIKACE silnice II/200 (ČEČKOVICE)

SO 120 KOMUNIKACE silnice II/200 (ČEČKOVICE)

sil. II/200 směr BOR

sil. II/200 směr NOVÁ HOSPODA