



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel zajistil přesné vytýčení podzemních sítí od jednotlivých správců. Zemní práce pak v místech křížení s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru!

- Legenda:**
- OPRAVA KOMUNIKACE - EXTRAVILÁN - 1.úsek - 9 445 m², 3.úsek - 19 343 m², 5.úsek - 8 377 m²
 - OPRAVA KOMUNIKACE - INTRAVILÁN - 2.úsek - 4 427 m², 4.úsek - 5 028 m²
 - NOVÉ KRAJNICE, ŠD 0/32 - 1.úsek - 2320 m², 2.úsek - 660 m², 3.úsek - 3420 m², 4.úsek - 730 m², 5.úsek - 1500 m²
 - HOSP.VJEZDY, ŠD 0/32 - 1.úsek - 268 m², 2.úsek - 42 m², 3.úsek - 173 m², 4.úsek - 53 m², 5.úsek - 73 m²
- Legenda stávajících sítí**
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ - CETIN
 - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ - ČEZ

SG GEOTECHNIKA.		SG Geotechnika a.s.	
Objednatel:		Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace	
Název zakázky:		"II/172 Soběšice - Frymburk, oprava"	
Číslo zakázky:	Zpracoval:	Schválí:	Měřítka:
24.0063.262224	Václav Fiala	Ing. I. Novotná	1 : 1000
Stupeň:		Datum:	
PDPS		10/2024	
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES úsek 1.4			Číslo přílohy:
			C.5