



služby pro stavby silnic

SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST,

S.R.O.,

Žižkova 54, 301 00 PLZEŇ

ZÁPIS

o provedení kopané sondy

na akci „Cyklostezka Bukovec – Chrást u Plzně“ ze dne 17. 12. 2019

Místo provedení sondy: km 0,080 – 0,0 až 0,8 m vlevo od osy

Provedl a zapsal: V. Lojda

Skladba vrstev:

vrstva	tloušťka vrstvy cca [cm]	hloubka cca [cm]
HDK 32/63	13	0 – 13
HDK 32/63 prosypané písčitou zeminou	45	13 – 58
HDK 32/63 prosypané škvárou	> 30	> 88

Celková hloubka sondy cca 88 cm.

Schválil vedoucí laboratoře
Ing. Rostislav Lojda



ŽIŽKOVA 54
301 00 PLZEŇ
tel./fax. 377 441 103

IČO: 46885315
DIČ: CZ46885315

Dne: 18. 12. 2019



služby pro stavby silnic

SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST,

S.r.o.,

Žižkova 54, 301 00 PLZEŇ

ZÁPIS

o provedení kopané sondy

na akci „Cyklostezka Bukovec – Chrást u Plzně“ ze dne 17. 12. 2019

Místo provedení sondy: km 4,720 – 0,0 až 0,7 m vlevo od osy

Provedl a zapsal: V. Lojda

Skladba vrstev:

vrstva	tloušťka vrstvy cca [cm]	hloubka cca [cm]
HDK 32/63 prosypané písčitou zeminou	42	0 – 42
zemina	---	> 42

Celková hloubka sondy cca 83 cm.

Schválil vedoucí laboratoře
Ing. Rostislav Lojda



ŽIŽKOVA 54
301 00 PLZEŇ
tel./fax. 377 441 103

IČO: 46885315
DIČ: CZ46885315

Dne: 18. 12. 2019

Pozn.:

Z provedené sondy byl odebrán vzorek zeminy z hloubky cca 60 – 83 cm ke stanovení její klasifikace a hodnoty CBR.

Pod vrstvou HDK slabě vytékala voda.