

PŘÍLOHA Č.1

FOTODOKUMENTACE

OBSAH:

A.	SUTERÉN - 1.PP	2
A.1	Místnost č. 0.01 - Schodiště z 1.PP	2
A.2	Místnost č. 0.02 - Regulace zemního plynu	3
A.3	Místnost č. 0.03 - Sklad	4
A.4	Místnost č. 0.04 - bývalá Uhelna	5
A.5	Místnost č. 0.05 - Sklep/Jímka	9
A.6	Místnost č. 0.06 - Chodba	10
A.7	Místnost č. 0.07 - Nádrž na naftu	12
A.8	Místnost č. 0.08 - Sklad	13
B.	NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1.-3.NP	15
B.1	Místnost č. 1.01 - Strojovna vytápění	15
B.2	Místnost č. 1.02 - Sklad / Elektrorozvaděče	16
B.3	Místnost č. 1.04 - Plynová kotelna	17
B.4	Místnost č. 1.05 - Sklad	18
B.5	Místnost č. 1.06 - Šatna/WC	18
B.6	Místnost č. 1.07 - Schodiště z 1.NP	19
B.7	Galerie	20
B.8	Místnost č. 2.01, 2.02 - Galerie 2.NP	21
B.9	Místnost č. 3.01 - 3.04- Galerie 3.NP	22
B.10	Strop, Krov	23
B.11	Anglický dvorek	24
B.12	Exterier	25

Komplexní rekonstrukce kotelny Rokycanské nemocnice ve stávajících prostorách


CKJ-10/2022-P39

A. SUTERÉN – 1.PP


A.1 MÍSTNOST Č. 0.01 - SCHODIŠTĚ Z 1.PP



A.2 MÍSTNOST Č. 0.02 – REGULACE ZEMNÍHO PLYNU




A.3 MÍSTNOST Č. 0.03 – SKLAD




A.4 MÍSTNOST Č. 0.04 – BÝVALÁ UHELNA












A.5 MÍSTNOST Č. 0.05 – SKLEP/JÍMKA



A.6 MÍSTNOST Č. 0.06 – CHODBA








A.7 MÍSTNOST Č. 0.07 – NÁDRŽ NA NAFTU



A.8 MÍSTNOST Č. 0.08 – SKLAD





B. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 1.– 3.NP

B.1 MÍSTNOST Č. 1.01 – STROJOVNA VYTÁPĚNÍ



B.2 MÍSTNOST Č. 1.02 – SKLAD / ELEKTROROZVADĚČE



B.3 MÍSTNOST Č. 1.04 – PLYNOVÁ KOTELNA




B.4 MÍSTNOST Č. 1.05 – SKLAD




B.5 MÍSTNOST Č. 1.06 – ŠATNA/WC



B.6 MÍSTNOST Č. 1.07 - SCHODIŠTĚ Z 1.NP



B.7 GALERIE



B.8 MÍSTNOST Č. 2.01, 2.02 – GALERIE 2.NP



B.9 MÍSTNOST Č. 3.01 - 3.04 – GALERIE 3.NP



B.10 STROP, KROV



B.11 ANGLICKÝ DVOREK



B.12 EXTERIER





