

"II/171 průtah Dražovice, oprava"
SITUACE STAVBY - úsek 1.1
Měřítko - 1:500

α	α
T	T
Z	Z
O	O

$R=70,00$	
α	$039,662gr$
T	$22,54m$
Z	$3,54m$
O	$43,61m$

$R=45,00$	
α	$46,71^\circ$
T	$070,647g$
Z	$27,89m$
O	$7,94m$
	$49,83$

5R=35,00	
αB	049,190
T	14,24m
Z	2,78m
O	


R = 100,00	
α	013,048g
T	10,28m
Z	0,53m
O	20,50m

$R = 30,00$	
α	041,274gr
T	10,08m
Z	1,65m
O	19,45m

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby investor zajistil přesné vytyčení podzemních sítí od jednotlivých správců. Zemní práce pak v místech křížení s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru!

Legenda

- VOZOVKA (asfaltový beton)
1 úsek - 3390 m² v intravilánu (vč. rozšíření v křižovatkách a vjezdech)
- VJEZDY A SJEZDY (asfaltový recyklát)
1 úsek - 25 m²
- OBNOVA ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ A ULIČNÍCH VPUSTÍ
Celková délka - 455 bm
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - CETIN
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - ČEZ

SG Geotechnika a.s Geologická 988/4, 152 00 Praha 5		 SGGEOTECHNIKA.		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace			
Název zakázky:	"II/171 průtah Dražovice, oprava"			
Číslo zakázky:	Zpracoval:	Schválil:	Měřítko:	Datum:
23.0345.262Z024	Václav Fiala	Ing. Novotná	1 : 500	01 / 2024
SITUACE STAVBY - úsek 1.1, km 0,000 - 0,485				Číslo přílohy:
				B.2