

RADON EXPRES s.r.o.
Hrabákova 213, 261 01 Příbram II, IČ: 25062824

**KLATOVY – UL. ZA KASÁRNY 324
VÝSTAVBA NOVÉHO SKLADU POSYPOVÉHO
MATERIÁLU V AREÁLU SUSPK – STŘEDISKO
KLATOVY**

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum

Ing. Petr Kareš, Mgr. Tibor Matula, Martin Jech



Objednatel a investor:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace,
Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Odborně způsobilá osoba: Martin Jech, odborná způsobilost v inženýrské geologii
č. 2265/2015 a hydrogeologii č. 2410/2019

Příbram, březen 2024

OBSAH:

1. Úvod.....	3
2. Předané podklady, použité materiály a nové průzkumné práce.....	3
3. Přehled morfologických, geologických a hydrogeologických poměrů a geodynamických jevů zájmového území	4
3.1. Skalní podklad	5
3.2. Zeminy kvartérního pokryvu	5
3.3. Hydrogeologické poměry zájmového území	7
4. Inženýrskogeologické zhodnocení základových poměrů	8
4.1. Geotechnické vlastnosti zemin a hornin.....	11
4.2. Výstavba zpevněných ploch	12
4.3. Seismická aktivita	13
4.4. Poddolované území, sesuvná území, ložiska nerostných surovin	13
4.5. Těžitelnost a vrtatelnost zemin.....	13
5. Posouzení možnosti vsakování srážkových vod do geologického prostředí ...	15
6. Závěr.....	17

Přílohy vázané ve zprávě :

- 1) Přehledná situace zájmového území
- 2) Situace zájmového území s vyznačením průzkumných vrtů a archivních sond
- 3) Dokumentace geologických profilů nových i archivních vrtů
- 4) Geologický řez A-A'
- 5) Protokol s výsledky laboratorních zkoušek zemin
- 6) Protokol s výsledky laboratorního rozboru podzemní vody (agresivita)

1. Úvod

Na základě požadavku objednatele jsme v požadovaném a dohodnutém rozsahu vypracovali podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro výstavbu nového objektu skladu posypového materiálu v Klatovech, v areálu Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace. Sklad je projektován jako nepodsklepená hala s půdorysem ve tvaru „L“ s maximálními rozměry 70,35 m x 20,10 m. Nový objekt skladu nahradí stávající objekt skladu (bude zcela odstraněn), zároveň dojde k rozšíření, tj. zvětšení půdorysných rozměrů.

Základním cílem průzkumných prací bylo ověření a následné zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v prostoru výstavby. Průzkum je vypracován na základě studia dostupných archivních materiálů a tří nových průzkumných inženýrskogeologických vrtů označených J1 až J3.

Zájmová lokalita se nachází v jižní části města Klatovy, v areálu SUSPK v Klatovech, severozápadně od křižovatky ul. Za Kasámy a ul. Havlíčkova. Zájmové území je téměř rovinaté, okolní terén je s mírným cca 4 % sklonem k severovýchodu ke korytu Drnového potoka. Nadmořské výšky upraveného terénu se pohybují okolo kóty 403 m n.m., převýšení v půdorysu objektu se pohybuje okolo 0,3 m.

2. Předané podklady, použité materiály, metodika průzkumných prací

Před zahájením terénní části průzkumu byl prostudován dostupný archivní materiál s ohledem na výběr optimální metodiky průzkumu, kterou je nutno přzpůsobit povaze a cílům IG průzkumu. Zejména bylo využito dostupné archivní dokumentace uložené v archivu Geofondu Praha a zejména „Základní geologické a hydrogeologické mapy 1: 50 000, list 21-24 Klatovy. Dále byly využity údaje a podklady z portálů veřejné správy. Z archivu Geofondu Praha byly převzaty údaje z archivních vrtů z následujících zpráv:

Čech R. (1981):	<i>Zpráva o podrobném geologickém průzkumu na staveništi Mlékárny v Klatovech. Potravinoprototyp, Praha. Archivní vrt V-27 (GDO 358001, Signatura GF P034350)</i>
Beneš J. (1964):	<i>Posouzení základových poměrů pro výstavbu dílen, garáží a skladů pro Okresní správu silnic v Klatovech. Krajský projektový ústav pro výstavbu měst a vesnic, Plzeň. Archivní vrt S-2 (GDO 357706, Signatura GF V052632)</i>
Král J. (1963):	<i>Posudek o geologickém průzkumu pro dostavbu garážového dvora v areálu Jaselských kasáren v Klatovech. Vojenský projektový ústav. Praha. Archivní vrt S-1 (GDO 577152, Signatura GF P090191)</i>

Pro zpracování byly využity údaje a podklady z Hydroekologického informačního servisu, Výzkumného ústavu vodohospodářského, Portálu veřejné správy a níže uvedené normy.

- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí; Část 1 – Obecná pravidla
- ČSN EN 1997-2 Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí; Část 2 – Průzkum a zkoušení základové půdy
- ČSN EN ISO 14688-1 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřídování zemin; Část 1 – Pojmenování a popis
- ČSN EN ISO 14688-2 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřídování zemin; Část 2 – Zásady pro zatřídování
- ČSN EN ISO 14689-1 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřídování hornin; Část 1 – Pojmenování a popis
- ČSN EN 206-1 - Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
- ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- ČSN P 73 1005 – Inženýrskogeologický průzkum
- Příslušné ČSN, na které se výše uvedené předpisy odvolávají
- Příslušné ČSN, souvisejícími s prováděnými průzkumnými pracemi

Jako podklady pro realizaci průzkumných prací jsme od objednatele obdrželi v elektronické podobě polohopisnou situaci, se zákresem budoucího halového objektu. Tyto podklady byly dále pro potřeby našeho průzkumu upraveny do příslušných měřítek.

Při vypracování návrhu kombinace průzkumných prací jsme vycházeli z analýzy archivní dokumentace, situace a charakteru projektovaného objektu. Rozsah průzkumných prací a návrh umístění 3 průzkumných jádrových vrtů označených J1 až J3 bylo provedeno na základě požadavku objednatele. Vrty J1 a J3 bylo nutné mírně posunout oproti návrhu, a to z důvodu dostupnosti pro vrtnou techniku a zachování odstupových vzdáleností od stávajícího objektu skladu.

Průzkumné vrty byly hloubené rotačně jádrově, na sucho, tj. bez použití vodního výplachu, s tvrdkovovou korunkou průměru 175 mm. Vrtné práce byly provedeny subdodavatelsky firmou Kadlec dne 21.02.2024. Veškeré průzkumné práce byly realizovány za přítomnosti hydrogeologa a inženýrského geologa. Podrobnou dokumentaci vytěženého vrtného jádra z nově provedených vrtů provedli zpracovatelé této zprávy, viz přílohy č. 3.1 až 3.3. Dokumentace archivních vrtů je uvedena v příloze č. 3.4 až 3.6. Konečná hloubka vrtů 8 m byla dostatečná s ohledem na cíl prací, tedy ověření geologických poměrů pro založení halového objektu. Dosažená hloubková úroveň vrtů je dostačující nejen pro posouzení únosnosti základové půdy, geologických a hydrogeologických poměrů, ale také z hlediska zatřídění zemin podle těžitelnosti v případě hlubších výkopových prací např. pro inženýrské sítě, či vratelnosti v případě hlubinného způsobu založení objektu haly. Situace nově provedených vrtů i archivních sond, společně s půdorysem budoucí haly, a s linií geologického řezu jsou zakresleny v příloze č. 2. Vrty byly umístěny tak, aby výsledky jejich dokumentace bylo možné zpracovat do schematického geologického řezu A-A', který plošně postihuje oblast pro plánovanou výstavbu nové skladovací haly (příloha č. 4).

Zatřídění zemin bylo provedené na základě laboratorních rozborů odebraných vzorků a odborného makroskopického popisu. U 5 porušených vzorků zemin bylo provedeno stanovení indexových a zrnitostních charakteristik zemin pro následnou klasifikaci. Laboratorní zkoušky mechaniky zemin provedla akreditovaná laboratoř GEMATEST spol. s r.o. a výsledky zkoušek tvoří přílohu č. 5. Z vrty J1, situovaného při severním okraji haly byl odebrán vzorek podzemní vody pro laboratorní stanovení agresivity vody na stavební konstrukce. Laboratorní analýzu podzemní vody provedla akreditovaná laboratoř GEMATEST spol. s r.o. a výsledky jsou uvedeny v příloze č. 6.

Součástí posouzení je i zhodnocení možnosti vsakování zachycených srážkových vod ze zpevněných ploch, tedy střechy halového objektu vsakováním do geologického prostředí – vyjádření odborně způsobilé osoby – hydrogeologa podle zákona č. 62/1988 Sb., a ČSN 75 9010 k likvidaci vod vsakováním do geologického prostředí. Stanovení koeficientu vsaku, který bude možné případně použít pro návrh a dimenzování vsakovacích (retenčních) objektů bylo provedené výpočetně na základě zmitostní křivky zemin z provedených laboratorních rozborů. Po ukončení průzkumných prací byly všechny vrty zlikvidovány zpětným zásypem.

3. Přehled morfologických, geologických a hydrogeologických poměrů zájmového území


Zájmové území náleží morfologicky do systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie Poberounská soustava, do oblasti Plzeňská pahorkatina, celku Švihovská vrchovina, podcelku Klatovská kotlina a do okrsku Bolešinská kotlina. Jedná se tak o morfologicky ploché území převážně akumulačního charakteru, s mělce zařízlými údolími vodních toků. Zájmové území je Nadmořské výšky terénu se ve sledované lokalitě pohybují okolo kóty 403 m n.m.

Z hlediska regionálně-geologického členění Českého masivu spadá zájmová oblast do oblasti středočeského plutonického komplexu – tzv. Klatovský výběžek. Nejsvrchnější část geologického profilu je tvořená zeminami kvartérního pokryvu. Konkrétně byly sondážními pracemi zastiženy eolickodeluviální a fluviální sedimenty, navážky a mimo zpevněné plochy lokálně i humózní horizont (překryvná vrstva nad navážkami).

3.1. Skalní podklad

Horniny skalního podkladu jsou reprezentovány amfibol-biotitickým granodioritem středočeského plutonického komplexu. Jedná se o hlubině vyvřelé horniny, které byly následnou výraznou erozí obnaženy na dnešní úroveň. V nezvětralém stavu se jedná o horniny velmi pevné, obtížně rozpojitelné a těžitelné, porušené všeobecnými puklinovými systémy. Svrchní část hornin je velmi intenzivně rozpukaná, drobně úlomkovitě rozpadavá s hojnou písčitou či drobně štěrčíkovitou mezerní hmotou. Finálním produktem rozpadu jsou pak silně ulehlá eluvia charakteru středně zrnitých až hrubozrných písků s příměsí jemnozrnné složky (prachu a jílu). Granitoidní horniny jsou charakteristické nepravidelným výskytem nepravidelných, méně zvětralých bloků horniny. Tyto bloky pak ve zvětralinách vytváří pevná, obtížně rozpojitelná a těžitelná tělesa.

Povrch skalního podloží (granodiority) nebyl průzkumnými vrty ověřen. V archivním vrtu S-2, situovaném cca 140 m severozápadně od severního okraje haly (u vrty J1) byly silně zvětralé granodiority popisovány od úrovně cca 393 m n.m. (v místě archivního vrty cca 9-10 m pod povrchem). Svrchní partie granodioritů jsou většinou **zcela až silně zvětralé**, silně rozpukané, charakteru silně ulehlych (stmelených) písčitých až štěrčíkovitých zemin (poloskalní horniny třídy R6/R5 až R5 podle ČSN P 73 1005). Zcela až silně zvětralé granodiority často dosahují mocnosti jednotek metrů, mírně zvětralé či navětralé granodiority je nutné očekávat ve větších hloubkách (12-15 m pod terénem).



3.2 Zeminy kvartérního pokryvu

jsou v zájmovém území zastoupeny eolickodeluviálními sedimenty, deluviofluviálními sedimenty a navážkami. Eolickodeluviální sedimenty představují původní jemnozrnné jílovitoprachovité zeminy transportované a na příhodných místech ukládané větrem (spraše a sprášové hlinky), které byly následně přemístěny pomalými svahovými pohyby, případně za spoluúčasti vodního ronu (různé splachy apod.). Deluviofluviální sedimenty jsou zastoupeny převážně jílovitými písky.

Celé zájmové území je překryté navážkami, vyskytujícími se do hloubky cca 1,0 – 1,1 m pod stávajícím terénem. Lokálně nelze vyloučit i větší mocnosti, zejména v místech zpětných zásypů základů stávajícího objektu a zásypů podzemních inženýrských sítí. Převážná část povrchu je zastavěná stávajícím objektem skladu posypového materiálu a okolní zpevněnou asfaltovou plochou, jejíž podloží tvoří podkladní konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě či drceného

kameniva. Asfaltový kryt byl ve vrtech J1 a J2 tloušťky cca 11-12 cm. Podkladní vrstva ŠD byla těmito vrty ověřena v tl. cca 0,5 m. Pro úplnost dokumentace a klasifikace zastižených zemin jsou dále v textu a rovněž v geologickém řezu konstrukce zpevněných ploch označeny jako geotechnický typ GT0.

Pod konstrukcí zpevněných ploch se vyskytují prachovitojílovité a písčitojílovité navážky. Navážky jsou tvořeny místními překopanými zeminami jílovitého, písčitojílovitého a hlinitého charakteru, s příměsí antropogenního materiálu (úlomky cihel, betonu), s úlomky různých hornin. Navážky zde byly ukládány v průběhu výstavby stávajících objektů a zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu. Navážky je nutné klasifikovat jako nehomogenní, maximálně středně ulehlé. Ve vrtném jádru byly vlhké, tuhé, místy až pevné konzistence, tmavě šedé a černošedé barvy, s okrově hnědými polohami jílu. Navážky byly podle makroskopického popisu klasifikovány jako jíly se střední plasticitou F6 CIY až písčité jíly F4 CSY podle ČSN 73 6133 a symboly siCl, saCl podle ČSN EN ISO 14688-2. Vrt J3 byl situován mimo zpevněnou plochu, zde tedy písčitojílovitá navážka tvoří povrch území a nejsvrchnější část o mocnosti 0,30 m je tvořena humózní překryvnou vrstvou, s travním drnem a s kořínky rostlin, s větší příměsí antropogenních materiálů (sklo, plasty aj.), která zde byla dodatečně uložena na povrch navážek. Jílovité, písčitojílovité navážky i se svrchní humózní vrstvou byly souhrnně zařazeny do geotechnického typu GT1. Navážky nebudou tvořit základovou půdu plošných základů, v případě jejich zastižení v úrovni základové spáry, je bude nutné odstranit.

Pod navážkami byly zastiženy eolickodeluviaální jemnozrnné sedimenty. Zrnitostně jsou charakteru jílů prachovitých až jemně písčitých, plastických, slabě jemně slídnatých, ojediněle s drobnými polozaoblenými úlomky či zrníčky křemene, okrově rezavě hnědých a šedohnědých barev, šedě skvmitých, s drobnými písčitochlinitými konkrecemi šedých a bělošedých barev. Svrchní polohy jsou vlhčí, s konzistencí na rozmezí tuhá-měkká, přecházející do převažující tuhé konzistence, při bázi jsou až pevných konzistencí. Tuhá až měkká konzistence byla zjištěna v prostoru mezi vrty J1 a J2 i v hloubce okolo 4,3-5,8 m, zde byly zaznamenány i slabé přítoky podzemní vody do vrstu. Klasifikace jílovitých zemin byla provedena na základě makroskopického popisu upřesněná na základě provedených zrnitostních rozborů vybraných vzorků zeminy. Vzorek zeminy lab. č. 197 z vrstu J2 z intervalu hloubky 6,3-6,4 m byl klasifikován jako hlína se střední plasticitou F5 MI podle ČSN 73 6133. Vzorek zeminy lab. č. 197 z vrstu J3 z intervalu hloubky 2,5-2,7 m byl klasifikován jako jíl se střední plasticitou F6 CI podle ČSN 73 6133. Vzorek zeminy lab. č. 195 z vrstu J1 z intervalu hloubky 4,8-5,0 m byl klasifikován dokonce jako jíl s vysokou plasticitou F8 CH podle ČSN 73 6133. Všechny tři vzorky byly shodně klasifikovány symbolem saCl podle ČSN EN ISO 14688-2.

Jílovité zeminy třídy F5, F6 CI, místy s přechody až do F8 CH byly shodně zařazeny do geotechnického typu GT2. V geologickém řezu byly pro přehlednost vyčleněny 3 subtypy, lišící se konzistencí, zjištěnou v době provádění vrtných prací. Nejvlhčí partie s konzistencí měkká-tuhá (geotyp GT2a) byly popsány ve vrstu J1 v intervalu hloubky 1,1-2,0 m a 4,3-4,8 m, ve vrstu J2 v intervalech 1,0-1,5 m a 4,8-5,8 m. Jílovité zeminy s konzistencí tuhá (GT2b) byly zastiženy vrtem J1 v intervalu 2,0-4,3 m a 4,8-6,0 m, ve vrstu J2 (1,5-4,8 m a 5,8-6,1 m), ve vrstu J3 v intervalu hloubky 1,0-5,9 m. Jílovité zeminy s konzistencí pevnou (GT2c) byly zastiženy vrtem J1 v intervalu 6,0-6,5 m, vrtem J2 (6,1-6,9 m), vrtem J3 (5,9-6,5 m).

Všechny vrty, hluboké 8 m byly ukončené v polohách deluviofluviálních jílovitých písků, s obsahem plochých, poloostrohranných úlomků (cca 15-25 %) o velikosti převážně do 6 cm, pevné konzistence, rezavě šedohnědých až hnědošedých barev. Místy byly zastiženy zelenošedé polohy písčitých hlín až hlinitých písků, případně i vložky s menším podílem jílovité složky. Jílovité písky jsou různě zrnité, s přirozenou vlhkostí, pevných, místy až tvrdých konzistencí. Na základě výsledků laboratorních zrnitostních rozborů 2 porušených vzorků (z vrstu 1 z hloubky 6,9-7,1 m a z vrstu J3 z hloubky 7,3-7,4 m) byly shodně klasifikovány podle ČSN 73 6133 jako písek jílovitý S5 SC a symboly grclSa a clSa podle ČSN EN ISO 14688-2. Dále v textu a rovněž v geologických řezech jsou jílovité písky zařazeny do geotechnického typu GT3.

3.3 Hydrogeologické poměry zájmového území

závisí na morfologii dané oblasti, charakteru horninového/zeminového podloží pro možnost infiltrace a akumulace podzemní vody, srážkovém režimu území, antropogenních vlivech a dalších faktorech místního prostředí.

V daném území se vytváří souvislý horizont podzemních vod vázaný na propustnější písčité až štěrkovité fluviální sedimenty. V daném prostředí se jedná o vodní režim průlinový, hladina podzemní vody je volná, ojediněle až mírně napjatá. K dotaci tohoto kolektoru dochází infiltrací atmosférických srážek v širším okolí zájmového území, případně dotaci z místních vodotečí.

Nově realizovanými vrtby byla hladina podzemní vody zastižena v podobě velmi slabých přítoků z poloh tuhých až měkkých jílů z úrovně okolo 4,4 m (J1) až 5,5 m (J3) pod povrchem terénu, případně z bazálních poloh navážek.

V případě, že budoucí objekt bude zakládán v hloubce větší než 4 m pod stávajícím terénem, je nutné již počítat s přítomností hladiny podzemní vody, která bude nepříznivě ovlivňovat zakládání daného objektu. V takovém případě, musí být v rámci realizace základových prvků uvažováno s čerpáním a odvodem mělkých podzemních a infiltrovaných srážkových vod, a to zejména v období zvýšených atmosférických srážek.

Podle provedeného laboratorního rozboru vzorku podzemní vody z vrtu J1 se jedná o vody středně agresivní podle ČSN EN 206+A1 na stupni X A2 vlivem nižšího pH a vyššího obsahu agresivního CO₂ a zvýšeného obsahu síranů. Podle ČSN 03 8375 - Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi je jedná celkově o agresivitu velmi vysokou na stupni IV. (vlivem konduktivity, agresivního CO₂, chloridů + síranů), zvýšenou agresivitou stupně III. (pH).

Agresivita podzemních vod

Vrt	Hloubka odběru (m)	SO ₄ ²⁻ (mg/l)	pH (-)	CO ₂ agr. (mg/l)	NH ₄ ⁺ (mg/l)	Mg ²⁺ (mg/l)	Výsledný stupeň agresivity
J1	6,5	374	6,4	77,0	1,7	201	X A2

Limity:	< 200	> 6,5	< 15	< 15	< 300	neagresivní
	200-600	5,5-6,5	15-40	15-30	300-1000	X A1
	600-3000	4,5-5,5	40-100	30-60	1000-3000	X A2
	3000-6000	4,0-4,5	>100	60-100	> 3000	X A3

Zájmové území spadá do základního hydrogeologického rajonu ID 6310 – krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy. Parametry hydrogeologického rajónu a podzemního kolektoru nebudou realizací stavby negativně ovlivněny.

Předmětný pozemek nespadá do území chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod – CHOPAV. Zájmové území neleží v ochranném pásmu léčivých lázeňských a balneologických vod.


Předmětný pozemek leží v ochranném pásmu vodního zdroje Plzeň - Homolka ve smyslu Vyhlášky č. 137/1999 Sb., číslo rozhodnutí VLHZ/1838/83-233, ze dne 27.11.1983. Parametry ochranného pásmá nebudou realizací stavby negativně ovlivněny.

Identifikátor ochranného pásmá:	00120304	Stupeň OPVZ:	3
Název akce, popř. lokality, k níž se váže vydané rozhodnutí:	Plzeň Homolka povrchový zdroj Úhlava	Typ vodního zdroje:	povrchový zdroj
Vodoprávní úřad, který vydal rozhodnutí:	ZKV Plzeň-sever		
Číslo rozhodnutí o stanovení nebo změně ochranného pásmá:	VLHZ/1838/83-233		

ID hydrogeologického raionu:	6310	Číslo kolektoru:	9
Název hydrogeologického rajonu:	Krystalkum v povodí Homí Vitavy a Úhlavy	Kolektor:	nevymezený kolektor
Horizont:	2	Litologie:	převážně metamorfity
Pozice:	základní vrstva	Typ kvartérního sedimentu:	
Plocha, km ² :	5 659,74	Klídové souvrství:	
Povodí:	Labe	Stratigrafická jednotka:	
River Basin:	Elbe	Mocnost souvislého zvodnění:	
Geologická jednotka:	hominy kryštallitky, proterozoik a paleozoik	Hladina:	volná
		Typ propustnosti:	puklinová
		Transmisivita:	nízká <0,001
		Mineralizace:	<0,3 g/l
		Chemický typ:	Ca-Na-HCO ₃

3.4 Hydrologické poměry zájmového území

Hydrologické posouzení vychází z dostupných pokladů a hydrologických map. Na základě Vyhlášky MZ 292/2002 Sb. o oblastech povodí ve znění pozdějších předpisů spadá posuzovaná lokalita do oblasti povodí Labe. Z hydrologického hlediska spadá zájmové území do povodí Drnového potoka – číslo hydrologického pořadí 1-10-03-0470-0-00. Hydrologické parametry nebudou realizací stavby negativně ovlivněny. Koryto vodoteče je vzdálené cca 305 m sv. směrem. Zájmovým územím ve vzdálenosti cca 17 m sz. směrem od severní hrany stávajícího objektu skladu je v mapových podkladech vedena linie zatrubněného bezejmenného přítoku Drnového potoka. Lze předpokládat, že lokální zvodnění kvartérních zemin je zde způsobené saturací blízkého okolí této vodoteče (výskyt propustnějších zemin v původní terénní depresi, která byla následně překryta navážkami při úpravě povrchu průmyslového areálu).



Hydrologické pořadí dílčího povodí 4. řádu:	1-10-03-0470-0-00
Název hlavního vodního toku v daném povodí:	Drnový potok
Alternativní název hlavního vodního toku:	
Plocha dílčího povodí:	15,39 km ²
Součet ploch dílčích povodí od pramene do závěrového profilu:	94,813 km ²
Plocha dílčích povodí nacházejících se za hranicemi ČR:	0 km ²

4. Inženýrskogeologické hodnocení základových poměrů

Inženýrskogeologické poměry v prostoru budoucího staveniště hodnotíme na základě kritérií v platných normách (příslušné Eurokódy a ČSN, souvisejícími s prováděnými průzkumnými pracemi). Součástí budoucího objektu skladu posypového materiálu nebudou těžké provozy, provozy vzbuzující vibrace, nebo jeřábové dráhy.

Projektovaný nový objekt skladu nahradí stávající objekt skladu, přičemž dojde v severovýchodní části i ke zvětšení půdorysné plochy skladu. Nový objekt skladu předběžně uvažujeme jako stavbu s konstrukcí staticky nenáročnou.

Před výstavbou nového skladu bude nutné odstranit stávající nadzemní objekt skladu, včetně podzemních základů, případně i podzemních inženýrských sítí. Předpokládáme, že bude odstraněna i stávající zpevněná asfaltová plocha v prostoru výstavby. Objekt nového skladu je projektovaný jako nepodsklepený. Na základě údajů zjištěných geologickým průzkumem lze, dle ekonomické rozvahy investora uvažovat s plošným, případně i s hlubinným zakládáním budoucího objektu. V době zpracování průzkumných prací nebyla detailněji definovaná hloubková úroveň základové spáry pro případ plošného způsobu založení stavby na základových patkách.

Stávající povrch terénu se v půdorysu budoucího objektu skladu pohybuje v úrovni cca 403,0 až 403,2 m n.m. Niveleta podlahy budoucího skladu se bude pohybovat cca v úrovni stávajícího upraveného povrchu terénu.

Základové poměry pro plánovaný objekt skladu posypového materiálu jsou znázorněny v převyšeném geologickém řezu A-A' v příloze č. 4. Provedené průzkumné vrty J1 až J3 ověřily jednotnou geologickou stavbu území. Svrchní vrstvu do hloubky cca 1,1 m tvoří jílovité navážky (GT1), přecházející do jílovitých zemin v rozmezí tříd F5 až F8 (geotyp GT2), které byly průzkumnými vrty ověřeny do hloubky min. 6,5 m pod terénem. Konzistence jílovitých zemin (GT2) se mění s hloubkou, ve svrchních polohách do cca 2 m je nutné počítat s větší vlhkostí a s konzistencí při hranici měkká až tuhá (GT2a). V intervalu hloubky cca 2,0 – 4,0 m byly jílovité zeminy tuhých konzistencí (GT2b) a pod touto úrovní se vlhkost zemin opět mírně zvyšovala (pod úrovní cca 398,7 m je nutné místy počítat s konzistencí tuhou až měkkou). Ke změnám konzistencí může docházet i v horizontálním směru, neboť jílovité zeminy snadno rozbrázdí při styku s vodou. Převlhčené zeminy je možné očekávat například při bázi navážek a v bezprostředním okolí zásypů stávajícího objektu i podzemních inženýrských sítí.

Souvislá hladina podzemní vody nebude v trvalém kontaktu se základovými prvky do hloubky min. 4 m pod stávajícím terénem. V zájmovém území průzkumnými vrty hlubokými 8 m byly zastiženy drobné přítoky podzemní vody z hloubkové úrovně 4,4 až 5,5 m. S ohledem na zastavenost území nejsou vyloučeny lokální výrony infiltrovaných srážkových vod či mělkých podzemních vod např. z okolních zásypů apod. **Při hloubení plošných základů či jiných výkopů doporučujeme vždy počítat s dočasným čerpáním mělkých podzemních vod (či infiltrovaných srážkových vod), přítoky do výkopů budou velmi slabé, v řádu prvních desetin l/s.** Podle provedeného laboratorního rozboru vzorku podzemní vody z vrchu J1 jsou podzemní vody agresivní na beton podle ČSN EN 206+A1 na stupni agresivity X A2 vlivem nižšího pH a vyššího obsahu agresivního CO₂ a zvýšeného obsahu síranů. Podle ČSN 03 8375 - Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi je jedná celkově o agresivitu velmi vysokou na stupni IV. (vlivem konduktivity, agresivního CO₂, chloridů + síranů), zvýšenou agresivitou stupně III. (pH).

Objekt stávajícího skladu bude odstraněn a základové prvky nového objektu je nutné umístit vždy pod stávající podzemní konstrukce. **Základové poměry pro plošné zakládání objektu hodnotíme jako složité. Důvodem je přítomnost nehomogenních navážek (proměnlivá mocnost) a velká mocnost podložních jílovitých zemin s proměnlivou konzistencí.** V podloží navážek byly jílovité zeminy popisované až s měkkou konzistencí. Nehomogenní navážky a obecně zeminy s měkkou konzistencí jsou nevhodnou základovou půdou. V jílovitých zeminách je nutné základovou spáru umístit do hloubky min. 1,6 m pod upraveným terénem, pro zabránění připadných objemových změn v důsledku změny jejich vlhkosti.

Nový objekt skladové haly je možné založit plošným způsobem na základových patkách. Základovou spáru je nutné umístit pod polohy nehomogenních navážek (GT1) a pod polohy jílovitých zemin až měkkých konzistencí (GT2a). V případě jejich zastižení do větší hloubky (v podzákladí stávajících konstrukcí, různé zásypy apod.) bude nutné jejich odstranění v plném rozsahu. **Základovou spáru tedy uvažujeme v intervalu hloubky 2,5 až 3,0 m pod terénem.** Základovou půdu zde budou tvořit plastické jílovité zeminy, s mírně proměnlivým obsahem jílovité a prachovité složky, klasifikované F5 MI, F6 CI, místy až s přechody do F8 CH (geotyp GT2) tuhých konzistencí, s nízkými hodnotami únosnosti ($R_d = 120$ kPa – platí pro hloubku založení 0,8-1,5 m a pro šířku základu $\leq 3,0$ m). **Návrh a posouzení plošných základových konstrukcí je nutné provést podle zásad 2. geotechnické kategorie.** Geotechnické parametry všech zastižených zemin, nutné pro návrh a posouzení základových konstrukcí podle I. a II. mezního stavu, jsou souhrnně uvedeny v tabulce č. 4.1 (odvozené směrné normové charakteristiky, upřesněné na základě výsledků laboratorních zkoušek zemin).

Jílovité zeminy GT2 jsou nebezpečně namrzavé a náchylné k rozbrázdání při převlhčení. **Základovou spáru výkopů je nutné důsledně chránit proti atmosférickým srážkám a proti mechanickému poškození tak, aby nedošlo ke změně konzistence zemin z tuhé na měkkou.** Základovou spáru tedy není vhodné obnažovat za nepříznivých klimatických

podmínek a zejména potom v zimním období. Pokud bude nutné nechat základovou spáru otevřenu po delší dobu, doporučujeme ji chránit okamžitým položením podkladního betonu, nebo odstranit poslední vrstvu zemin o mocnosti cca 0,2-0,3 m těsně před betonáží. Při provádění výkopu strojním způsobem je vhodné základovou spáru před uložením podkladních betonů dočistit ručně od napadávek a nakypřených zemin. Pro začištění základové spáry doporučujeme použít hladkou lžíci bez zubů, aby nedocházelo k porušení (nakypření) zubů tězebním nástrojem.

Při provádění zemních výkopových prací pro základové prvky bude nutná součinnost projektanta/statika a geologa či geotechnika, který bude provádět geotechnický dozor a přebírku základových prvků (základové patky). **Přítomný geolog či geotechnik určí, zda zemina zastižená v základové spáře, splňuje požadavky projektu pro bezpečné založení objektu skladu.** V případě degradace jílovitých zemin v základové spáře je nutné tyto zeminy odstranit a základovou spáru přetěžit. **Nedoporučujeme zakládat na základových spárách zlepšených zhutněným štěrkopískovým polštárem či štěrkodrtí, neboť je tím uměle vytvořena drenážní vrstva, ve které může docházet k akumulaci infiltrovaných srážkových vod z okolních zásypů, a změnám konzistence jílovitých zemin v podzákladí (snižení deformačních parametrů zemin).**

Alternativně lze objekt založit hlubinným způsobem pomocí velkopřůměrových vrtaných pilot, větknutých do podložních granodioritů. Nově provedenými průzkumnými vrtami J1 až J3, hlubokými 8,0 m, nebyl povrch granodioritů zastižen. Podle dokumentace blízkých archivních vrtů je nutné silně zvětralé granodiority (klasifikované třídou R5) očekávat v hloubce více než 10 m, únosnější polohy mírně zvětralých granodioritů třídy R4 až v hloubce větší než 12 m. Pro případný návrh hlubinného zakládání (variantu větknutých pilot) je nutné ověření povrchu skalního podloží a pevnostních charakteristik hornin (doplňujícím geologickým průzkumem – průzkumnými vrtami, případně penetračními sondami). Vrtané piloty plovoucí, tedy s využitím plášťového tření, jsou v daných podmínkách (povrch skalního podloží v dosažitelné hloubce 10-12 m) méně vhodným řešením a dále tuto variantu neuvažujeme.

Vrtatelnost zastižených zemin a hornin pro pilotové zakládání, případně pro vrtání pažicích konstrukcí ve smyslu VC 800-2 lze klasifikovat třídou I. (zastižené zeminy GT1 až GT3) až třídou III. (platí pro mírně zvětralé granodiority třídy R4). Případné hlubinné základové prvky je nutné navrhovat s ohledem na kontakt s podzemní vodou, hloubení pilot musí probíhat pod ochranou ocelových pažnic (běžný technologický postup). Vrtané piloty je možné provádět z povrchu stávající zpevněné plochy. Při vrtání pilot je rovněž nutná přítomnost geologa, který určí, zda horniny zastižené v úrovni základové spáry (pata piloty) splňují požadavky pro založení objektu podle projektové dokumentace. Případně bude možné reagovat na změny v geologické stavbě zájmového území, např. prodloužením pilot apod.

Konečný způsob založení určí statik, nebo odpovědný projektant na základě statického výpočtu.

4.1. Charakteristiky základových půd

Geotechnické charakteristiky jednotlivých typů základových půd jsou uvedeny v tabulce č.4.1. Zeminy kváternáho pokryvu byly do jednotlivých geotechnických typů zařazeny na základě makroskopického popisu a výsledků laboratorních zkoušek. Hranice mezi jednotlivými geotechnickými typy základových půd, jsou schematicky zakresleny v geologickém řezu A-A' v příloze č.4. Pro jílovité zeminy (GT2) jsou uvedeny hodnoty pro průzkumem zastiženou konzistenci, tedy pro geotyp GT2a je uvažováno s měkkou konzistenci (při hranici s tuhou), u geotypu GT2b platí hodnoty pro tuhou konzistenci, u geotypu GT2c platí hodnoty pro pevnou konzistenci.

Tabulka č. 4.1. – Normové a místní charakteristiky zastižených zemin

Geotechnický typ	GT0	GT1	GT2a	GT2b	GT2c	GT3		
Geneze zemin	antropogenní materiál	Kvartér – eolickodeluviální			Kvartér – deluviofluviální			
Charakteristika souvrství	Navážky kamennité, štěrkovité, asfaltový kryt	Navážky jílovité, písčitojílovité	Jíl až hlína se střední plasticitou, (až jíl s vysokou plasticitou)			Písek jílovy		
Třídy zemin podle ČSN P 73 1005 a ČSN 73 6133	Y, G3 G-FY až G4 GMY	F6 CIY, F4 CSY	F6 CI, F5 MI			S5 SC		
ČSN EN ISO 14688-2	Gr, saGr, sasiGr	saCl, siCl	saCl, siCl			clSa		
Konzistence / ulehlosť (obvyklé rozpětí)	Středně ulehlá až ulehlá	Tuhá	Měkká, při hranici s tuhou	tuhá	pevná	Pevná (ulehlý)		
γ (kN.m ⁻³) ³⁾	19,0-21,0	19,0-21,0	20,0	20,5 ³⁾	21,0 ³⁾	18,0 ³⁾		
I _c	-	0,5-0,9	0,4-0,6	0,7-0,9	1,2-1,5	0,5-0,8		
E _{def} (MPa)	-	4-6	3	6	6	6		
β		0,62-0,47	0,47	0,47	0,47			
ν	0,20-0,30	0,35-0,40	0,40	0,40	0,40	0,30		
ϕ_u (°)	-	-	0	0	0	-		
c _u (kPa)	-	-	25	50	80	-		
ϕ_{ef} (°)	-	-	16	18	20	20		
c _{ef} (kPa)	-	-	8	12	18	5		
R _d (kPa) ¹⁾	-	80-100 ^{5,8)}	70 ^{4,8)}	120 ^{5,8)}	175 ^{6,8)}	200 ⁷⁾		
<u>Vysvětlivky:</u>	γ - objemová tíha zeminy	I _c – stupeň konzistence, laboratorně stanoveno	E _{def} – modul přetvárnosti	v - Poissonovo číslo	ϕ_u – totální úhel vnitřního tření			
	c _u - totální soudržnost	ϕ_{ef} - efektivní úhel vnitřního tření	c _{ef} - efektivní soudržnost	R _d - odvozená tabulková únosnost				
<u>Poznámky:</u>	1) – předpokládané hodnoty, bez uvážení vlivů podzemní vody, 2) - platí pro šířku základu 1,0 m, 3) - pod hladinou podzemní vody platí vztah: $\gamma = \gamma \cdot 10$, 4) - platí pro měkkou konzistenci zjištěnou v době průzkumu, 5) - platí pro tuhou konzistenci zjištěnou v době průzkumu, 6) - platí pro pevnou konzistenci zjištěnou v době průzkumu, 7) - platí pro hloubku založení 1 m a šířku základu 1 m, 8) - za předpokladu, že nedojde k znehodnocení zemin							
	<u>Upozornění:</u> údaje v tabulce slouží, spolu s údaji v podélém profilu, jako všeobecný přehled o charakteristikách základových půd							

4.2 Zpevněné plochy v okolí objektu + podloží podlahy objektu

V současnosti je okolí stávajícího objektu skladu posypového materiálu tvořené zpevněnými asfaltovými plochami, v samotném objektu skladu je rovněž zpevněná plocha z asfaltu či betonu. Předpokládáme, že stávající kryt zpevněných ploch bude při výstavbě nového skladu odstraněn a nahrazen novým. S ohledem na typ stavby, předpokládáme, že místo klasické konstrukce podlahy zde bude opět vytvořena dostatečně dimenzovaná zpevněná betonová či asfaltobetonová plocha, odolná vůči pojezdům těžší mechanizace (nakladače, nákladní automobily aj.). Základovou spáru pod touto pojízdnou plochou budou po odstranění stávajícího krytu tvořit konstrukční vrstvy stávající zpevněné plochy (GT0) ze štěrkodrtě, drceného kameniva a hrubého štěrku. V případě ověření jejich dostatečné mocnosti, nenamrzavosti a parametrů únosnosti, je bude možné ponechat jako součást projektované konstrukční (např. spodní podkladní) vrstvy či jako dostatečně únosný materiál v úrovni aktivní zóny a nebude nutné je nahradit za jiný materiál.

V případě, že bude změněna niveleta povrchu zpevněných ploch, bude nutné jejich podloží upravit tak, aby zemní plán a potažmo následující konstrukční podkladní vrstvy splnily požadované parametry ohledně vhodnosti pro použití do pozemních komunikací (a zpevněných ploch obecně) a na jejich únosnost. Nové zpevněné plochy budou pravděpodobně umístěny cca v úrovni stávajícího povrchu terénu. Vhodnost všech průzkumnými pracemi zastižených zemin pro použití do komunikací je uvedena v následující tabulce.

Tabulka č. 4.2. – Vhodnost zemin pro pozemní komunikace podle ČSN 73 6133

Geotyp ¹⁾	Zemina	Klasifikace podle ČSN 73 6133			
		třída/symbol	zařazení zemin dle vhodnosti do		namrzavost
			Podloží (aktivní zónu)	násypu	
GT0	asfalt, beton	Y	podmínečně vhodná	-	-
GT0	kamenivo, štěrkodrt'	G3 G-FY, G2 GPY, G4 GMY	vhodná	podmínečně vhodná	nenamrzavá
GT1	navážka jílovitá, písčitojílovitá	F6 CIY, F4 CSY	nevhodná	podmínečně vhodná	nebezpečně namrzavá
GT2	jíl až hlína středně plastická	F6 CI, F5 MI	nevhodná	podmínečně vhodná	nebezpečně namrzavá
GT3	Písek jílovitý	S5 SC	podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	namrzavá

Poznámky: ¹⁾ Označení vrstev odpovídá označení v textu a v geologickém řezu.

Rekonstrukci či výstavbu nových zpevněných ploch bude nutné provádět z materiálů vhodných, či podmínečně vhodných pro použití do násypů a aktivní zóny komunikací. Před zahájením výstavby bude nutné v jv. a jižní části území odstranit humózní (vegetační) vrstvu v nadloží navážek. Pokud budou po sejmutí vegetační vrstvy zastiženy materiály pro podloží zpevněných ploch nevhodné (jíly měkkých konzistencí, organické materiály, kořeny, komunální odpad, úlomky a kameny či jiné předměty znemožňující rádné zhutnění), musí být z podloží odstraněny. Jílovité navážky (GT1) a podložní jílovité zeminy (GT2) jsou jemnozrnné zeminy, nebezpečně namrzavé, s nízkou únosností (hodnoty $E_{def,2}$ cca 5-20 MPa) a nízkými hodnotami poměru únosnosti CBR 2-10 %, které nevyhovují obecným požadavkům pro zemní

pláň komunikací či zpevněných ploch. Pro použití do aktivní zóny jsou jilovité navázky (GT1) a podložní jilovité zeminy (GT2) nevhodné bez jejich úpravy. Při převlhčení jsou tyto zeminy rozbírádavé a nestabilní. Jejich použití by bylo možné pouze v místech bez požadavku na vyšší únosnost (pod zatravněnými plochami apod.).

V případě zastižení zemin GT1 a GT2 v úrovni aktivní zóny a potažmo zemní pláně, bude nutné provést výměnu stávajících zemin za vhodný a dostatečně únosný materiál (štěrkodrť, betonový recyklát vhodné zrnitostní frakce, např. 0-63 mm či 0-32 mm) nebo provést jejich úpravu (např. mechanicky nebo příměsí hydraulického pojiva, pokud je to možné realizovat). Případná stabilizace exponovaných zemin použitím směsných hydraulických pojiv (vápenocementová stabilizace) platí pro zeminy GT1 i GT2. Na upravené podloží lze pak navážet konstrukční vrstvy zpevněných ploch. Účinnost aplikovaných opatření doporučujeme průběžně ověřovat realizací statických zatěžovacích zkoušek *in situ* (dodavatel zemních prací musí dokládat provedené zkoušky). Na exponovaných místech, kde lze očekávat vyšší zatížení, je vhodné uvažovat s použitím výztužných geotextilií.

Zemní plán bude nutné zhutnit na hodnoty dané předpisy MD ČR, TKP4 – Zemní práce, a dosáhnout na nich hodnot modulu deformace v druhé zatěžovací větví statické zatěžovací zkoušky deskou $E_{def2} \geq 45 \text{ MPa}$ podle uvažovaného zatížení zpevněných ploch (pokud nebude PD požadována vyšší hodnota). Zemní plán musí splňovat deformační parametry podle požadavků projektu a musí být ověřena polními geotechnickými zkouškami. Zemní plán doporučujeme hutnit vibračními válci. Zemní plán musí být upravena tak, aby tvořila hladký, rovný a homogenní povrch, který bude splňovat požadavky na únosnost, míru zhutnění, nerovnosti povrchu i odchylky od projektovaných příčných sklonů, projektovaných výšek a šírek. Zemní plán, která nesplňuje požadované parametry, musí být rozrušena, dohutněna a seříznuta tak, aby výškově odpovídala hodnotám předepsaným příčnými řezy a podélním profilem. Před pokládkou konstrukčních vrstev musí být plán zemního tělesa vyčištěna a bez patrných příčných i podélních nerovností.

Vodní režim v podloží komunikací a parkovacích ploch do hloubky cca 2 m pod stávajícím terénem hodnotíme jako kapilární (**nepříznivý**). Zeminy je nutné řádně ochránit před nepříznivými klimatickými vlivy (déšť, mráz). Pokud dojde k znehodnocení zemin nepříznivými klimatickými vlivy, nebo pojezdem stavební mechanizace, bude nutné narušenou vrstvu odstranit, a vytěžený prostor nahradit vhodným materiélem dle ČSN 73 6133. Zemní práce je nutné provádět tak, aby se minimalizovalo možné znehodnocení zemin, případně aby bylo možné zeminy včas ochránit jiným způsobem (ochrannou konstrukční vrstvou atd.). Při dešťovém počasí je nutné pozorně sledovat vlhkost zemin a v případě nutnosti včas zemní práce přerušit. Pro ochranu staveniště před negativním účinkem srážkových (povrchových) vod je zhotovitel povinen po celou dobu výstavby zajistit odvedení povrchových vod do dešťové kanalizace. Je nutné zastavit provoz za deště, pokud by mohlo dojít ke znehodnocení zeminy.

4.3. Seismická aktivita

Podle ČSN EN 1998-1 (73 0036) náleží zájmové území do oblastí s velmi malou seismicitou, hodnoty referenčního zrychlení základové půdy a_{gR} dosahují 0,00-0,02 g. Doporučujeme na základě mapy seismických oblastí uvažovat s referenčním zrychlením základové půdy a_{gR} do 0,02 g.

(pozn.: podle NA 2.8. článku 3.2.1. výše uvedené normy se za případy velmi malé seismicity, kdy není třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998-1, se v ČR považují takové oblasti, kdy hodnota a_{gR} , použitého pro výpočet seismického zatížení, není větší než 0,05g).

4.4. Poddolované území, sesuvná území, ložiska nerostných surovin

Na základě studia archivních podkladů a zpráv v archivu Geofondu Praha konstatujeme, že dané území není postiženo historickou ani novodobou důlní činností.

V daném území a v jeho blízkosti, není evidováno žádné sesuvné, nebo potenciálně sesuvné území.

V zájmovém prostoru se podle registru Geofondu Praha nenachází žádné ložisko nerostných surovin.

4.5. Těžitelnost a vrtatelnost zemin

S obtížnou těžitelností (třídy 5-6) je nutné počítat při demolici stávajících objektů (betonové základy, zpevněné plochy). Zde bude nutné použít speciální techniku (např. sbíjecí kladiva apod.).

Veškeré výkopy realizované v kvartérních zeminách budou těžitelné běžnými stavebními mechanismy – těžitelnosti třídy I. (ČSN P 73 1005, resp. 2-4. třída podle neplatné ČSN 73 3050). Níže uváděné zařízení těžitelnosti zemin bylo provedeno na základě výsledků laboratorních rozborů vzorků zemin, průběhu vrtných prací a dokumentace charakteru vytěženého jádra zemin. V průběhu provádění zemních prací se mohou vyskytnout drobné odchylky, proto může být těžitelnost v případě potřeby upřesněna podle skutečného stavu v době těžby.

Tab. 4.5 - Těžitelnost zastižených zemin

Geotechnický typ / zemina	Třída těžitelnosti
	ČSN P 73 1005 a ČSN 73 6133 / ČSN 73 3050
GT0 / asfalt, beton	II.-III. / 5-6
GT0 / kamenivo, štěrkodrt'	I. / 3
GT1 / navážka jílovitá, písčitojílovitá	I. / 3.
GT2a / jíl až hlína plastická, měkká (až tuhá)	I. / 3.-4. (4. vlivem lepivosti)
GT2a / jíl až hlína plastická, tuhá	I. / 3.
GT2a / jíl až hlína plastická, pevná	I. / 3.
GT3 / písek jílovitý	I. / 3-4.

Vrtatelnost zastižených zemin a hornin pro pilotové zakládání, případně pro vrtání pažicích konstrukcí ve smyslu VC 800-2 lze klasifikovat třídou I. (GT1, GT2, GT3) II. až III. v případě zastižení silně až mírně zvětralých granodioritů, které se však vyskytují v hloubce větší než 12 m.

Zpětné zásypy výkopů, bez požadavku na vyšší únosnosti, je možné provádět místním jílovitým materiélem, za předpokladu hutnění za optimálních vlhkostí. Pouze tak budou jílovité zeminy dostatečně zhutnitelné. Zároveň bude zamezena infiltrace srážkových vod a následné zadržování v prostředí zásypy, čímž by docházelo ke změnám konzistence zemin v podloží a následným možným deformacím. Doporučujeme hutnění jednotlivých vrstev zásypy o mocnosti max. 0,3 m před zhutněním. Při použití výkopku je nutné tuto zeminu uložit na dočasných deponiích tak, aby nedošlo ke změně přirozené vlhkosti atmosférickými vlivy.

Zemní práce budou prováděny do hloubky min. 5 m v zeminách třídy rozpojitelnosti I, podle ČSN 73 6133, resp. třídy rozpojitelnosti maximálně 3 podle ČSN 73 3050 (maximálně 4 vlivem

lepivosti u tuhých až měkkých konzistencí) a je tedy možno používat běžné stavební stroje (traktorbagry apod.). Svahy výkopů v intervalu 0,7 až 2,0 m doporučujeme pažit nebo svahovat ve sklonu 1:1, neboť je možné počítat s nestabilitami stěn v důsledku výskytu nehomogenních navážek a převlhčených zemin (možné i slabé přítoky z úrovně při bázi navážek). Hlouběji, v intervalu 2-4 m, je možné v jílech tuhé konzistence svahovat ve sklonu 2:1. V případě zjištění jakýchkoli výronů infiltrovaných srážkových vod či mělké podzemní vody, je nutné výkopy vždy pažit! Samozřejmostí je dodržování veškerých bezpečnostních opatření, zejména potom při vstupu pracovníků do výkopu.

5. Posouzení možnosti zasakování srážkových vod do geologického prostředí

Součástí průzkumných prací bylo posouzení hydrogeologických poměrů pro případné zasakování srážkových vod, zachycených ze zpevněných ploch (střecha skladu, okolní zpevněné plochy). Podle PD se nepředpokládá s realizací podzemního vsakovacího objektu pro likvidaci srážkových vod ze střechy nového skladu a okolních zpevněných ploch zasakováním do vod podzemních.

V případě úvahy ohledně možnosti výstavby retenční vsakovacího objektu v areálu, byly zhodnoceny hydraulické parametry zde se vyskytujících zemin v nesaturované zóně, tj. nad hladinou podzemní vody. Geologická stavba byla průzkumnými vrty J1 až J3 ověřena do hloubky 8 m pod stávající úrovní terénu. Provedenými vrty byly pod nehomogenními jílovitými a písčitojílovitými navážkami do hloubky minimálně 6,5 m zastiženy jílovité zeminy. V jejich podloží se nacházejí ulehlejší jílovité písky.

Jílovité zeminy i navážky obdobného charakteru mají nepatrnu propustnost, koeficient vsaku se pohybuje nejčastěji v řádu $1 \cdot 10^{-8}$ až $1 \cdot 10^{-10}$ m/s a jedná se tedy o hydrogeologické izolátory. Pro návrh systému vsakování vod je hlavním hydraulickým parametrem, který charakterizuje propustnost prostředí pro vodu tzv. koeficient vsaku. Stanovení koeficientu vsaku k_v se provádí nejčastěji pomocí vsakovací nálevové zkoušky, případně jej lze orientačně stanovit porovnáním z laboratorně zjištěné křivky zrnitosti zeminy s grafem vztahu mezi hydraulickou vodivostí k (m/s) a zrnitostí zeminy (Šamalíková M.: Inženýrská geologie a hydrogeologie, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 1996). Nejdůležitější pro porovnání křivek je obsah prachovitých a jílovitých částic (v oblasti osy x mezi 0,002-0,063 mm), které mají zásadní vliv na výslednou hodnotu propustnosti zeminy. Pro zjištěné křivky zrnitosti dokumentovaných jílovitých zemin (tři provedené zmitostní rozbory vzorků zemin) s nízkým obsahem písčité složky, byly výpočtově stanoveny nedefinovatelné hodnoty filtračních součinitelů, které jsou ještě o 2-3 řády nižší, než je koeficient vsaku $k_v = 1 \cdot 10^{-7}$, který orientačně slouží jako mezní hodnota, od které se posuzuje zeminové či horninové prostředí vhodné či nevhodné pro účely dlouhodobého zasakování. Zastižené jílovité zeminy s obdobnými hodnotami propustnosti, tedy s koeficientem vsaku v řádu cca 10^{-8} až 10^{-9} m.s⁻¹ jsou z hlediska vsakování vod zcela nevhodné. Svrchní polohy navážek rovněž nelze využít pro účely vsakování většího množství srážkových vod, a to z důvodu jejich nehomogenity a celkově nízké propustnosti. Při jejich saturaci by mohlo docházet k zadržování vody při jejich bázi na podložních jílovitých zeminách, případně k nekontrolovanému šíření, které by mohlo vést k negativním jevům (např. saturace zemin v zásypech podzemních inženýrských sítí, šíření podzemní vody do podzákladí budov a negativní účinky tlakové vody v zásypech základů). Hlouběji zastižené jílovité písky jsou rovněž velmi slabě až nepatrne propustné a koeficient filtrace se zde bude pohybovat rovněž v řádu $1 \cdot 10^{-7}$ až $1 \cdot 10^{-8}$ m/s (v závislosti na obsahu jemnozrnné složky a ulehlosti).

Na základě zjištěných poznatků a výsledků laboratorních rozborů, byly na **lokalitě zjištěny nevhodné podmínky pro dlouhodobé zasakování akumulovaných srážkových vod a není zde možné realizovat funkční podzemní vsakovací objekt**. Likvidaci zachycených srážkových vod bude nutné provádět jiným způsobem než zasakováním do vod podzemních.

Na lokalitě jsou srážkové vody ze stávajícího objektu skladu (a i z jiných budov či jiných zpevněných ploch) likvidovány prostřednictvím areálové dešťové kanalizace. S ohledem na stávající stav (zastavenost území nadzemními zděnými objekty, z nichž část bude odstraněn stávající objekt skladu a okolními zpevněnými plochami) a skutečnost, že prováděnými stavebními úpravami v areálu nedojde k zvětšení celkové odvodňované plochy (nový sklad bude vystavěn na místě stávajícího skladu, anebo v místě stávající zpevněné asfaltové plochy), je možné beze změny zachovat stávající způsob likvidace srážkových vod, tedy jejich vypouštěním do dešťové kanalizace. Při výstavbě nového skladu budou nově provedeny rovněž některé přípojky podzemních inženýrských sítí. V takovém případě je vhodné uvažovat s výstavbou nové přípojky dešťové kanalizace, kterou je nutné navrhnout s ohledem na možnost napojení do stávajícího kanalizačního rádu. V případě, že kapacita stávající kanalizace bude nedostatečná, či Správcem kanalizace bude stanovené maximální povolené množství vypouštěných vod, které bude nižší, než bude požadovaný odtok z rekonstruovaných ploch, je nutné celý systém odvodnění doplnit o podzemní retenční objekt (akumulační jímku). Tato jímka by poté sloužila k přednostní akumulaci srážkových vod a k jejich pozdržení, před řízeným vypouštěním do dešťové kanalizace. Retenční objekt, respektive část objemu jímky je možné v případě technické úpravy (zvolení výšky odtokového potrubí) využít k trvalé retenci části zachycených vod a akumulovanou část srážkových vod přednostně využívat pro potřeby areálu. **Nová zpevněná plocha mimo nový objekt skladu pravděpodobně nebude realizována, případně bude odvodněna pomocí vnitroareálové dešťové kanalizace (stávající stav).** Celý odvodňovací systém bude nutné dostatečně dimenzovat pro zadření vypočteného objemu zachycených srážek podle ČSN 75 9010. Retenční kapacita musí zaručit zachycení vypočteného objemu srážek dle velikosti a druhu odvodňovaných ploch. U retenčních objektů s regulovaným odtokem je přípustná periodicitu přetížení retenčního objemu $p = 0,2$ rok-1 (5letá srážka). Výpočet retenčního objemu se provádí pro návrhový dešť s dobou trvání 5 minut až 72 hod. Do hydrotechnických výpočtů pro dimenzování kapacity retenčních zařízení podle ČSN 75 9010 je možné použít minimální hodnotu koeficientu vsaku $k_v = 1,0 \cdot 10^{-8}$ m/s, který zohledňuje minimální vsakovací schopnost zeminového prostředí (ve výpočtech se tedy neuvažuje se vsakem), koeficient bezpečnosti vsaku $f = 1$ (opět se neuvažuje se vsakem) se zanedbáním vsakovací plochy, tedy $A_{vsak} = 0$ m². Doba prázdnění podle ČSN 75 9010 by se u retenčních objektů s regulovaným odtokem měla pohybovat v řádu jednotek hodin. Množství vod, které bude nutné akumulovat a řízeným přepadem vypouštět do kanalizace, bude nutné stanovit na základě povoleného odtoku do kanalizace, velikosti/objemu retenčního zařízení (pokud jej lze dispozičně umístit) a příslušných srážkových úhrnů odpovědným projektantem hydrotechnických staveb.

Před zaústěním do retenčního zařízení, pokud bude realizováno, doporučujeme umístit sedimentační jímku nebo filtr na hrubé nečistoty (listí, tráva, prach atd.). Tím se zabrání zanášení retenčního zařízení, které snižuje jeho životnost. Tento způsob likvidace počítá s udělením souhlasného stanoviska Správce kanalizace, kterým bude umožněn řízený odtok srážkových vod do dešťové kanalizace. V jakém maximálním povoleném množství bude možné srážkové vody vypouštět stanoví Správce kanalizace, v závislosti na její hydraulické kapacitě.

Definitivní návrh, dimenzování retenčních zařízení je v plné kompetenci odpovědného projektanta. Přesný výpočet retenčního objemu provede odpovědný projektant, na základě předaných podkladů investorem (velikost, druh a charakter odvodňovaných ploch atd.) a příslušných srážkových úhrnů v dané lokalitě, případně použitím hodnoty minimálního námi uvedeného koeficientu vsaku. Podklady o srážkovém úhrnu v dané lokalitě poskytne nejbližší pracoviště ČHMÚ, případně nejbližší hydrometeorologická měřící stanice.

Pro návrh systému vsakování vod je hlavním hydraulickým parametrem, který charakterizuje propustnost prostředí pro vodu, koeficient vsaku. Stanovení koeficientu vsaku bylo orientačně provedeno pomocí porovnání archivních křivek zrnitosti zemin, s grafem vztahu mezi hydraulickou vodivostí k (m/s) a zrnitostí zemin (Šamalíková M.: Inženýrská geologie a hydrogeologie, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 1996). Nejdůležitější pro porovnání

křivek je obsah prachovitých a jílovitých částic (v oblasti osy x mezi 0,002-0,063 mm), které mají zásadní vliv na výslednou hodnotu propustnosti zeminy. Jílovité zeminy (GT2) jsou nepatrně propustné, s koeficientem vsaku k_v v řádu $1,0 \cdot 10^{-8}$ m/s a nižším. Nadložní jílovité navážky, s ohledem na jejich nehomogenitu a nižší stupeň zpevnění, můžou být lokálně i mírně propustnější, koeficient filtrace nebude vyšší než $1,0 \cdot 10^{-7}$ m/s.

6. Závěr

Na základě požadavku objednatele jsme v dohodnutém rozsahu vypracovali podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro výstavbu nového objektu skladu posypového materiálu v Klatovech, v areálu Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace. V předkládané zprávě jsou shrnuty výsledky z nově provedených průzkumných prací, které poskytují dostatečné informace pro optimální návrh založení plánovaného objektu.

Základové poměry pro plošné zakládání objektu hodnotíme jako složité.
Projektovaný nový objekt skladu lze založit plošným způsobem na základových patkách. Základové prvky je nutné umístit vždy pod polohy navážek a pod polohy až měkkých jílů, vyskytujících se v bezprostředním podloží navážek. S ohledem na geologické poměry, zastižené průzkumnými pracemi, předpokládáme umístění základové spáry v hloubce 2,5-3,0 m pod terénem. Základovou půdu zde budou tvořit středně, místy až vysoce plastické jílovité zeminy klasifikované F5 MI, F6 CI, místy až F8 CH, vždy tuhých konzistencí (Geotyp GT2b). **Při realizaci stavby nesmí dojít k znehodnocení základových půd.** Souvislá hladina podzemní vody nebude v tomto intervalu hloubek zastižena, je však nutné počítat s negativním působením infiltrovaných srážkových vod, zadržovaných při bázi navážek a způsobujících slabé a nesouvislé (dočasné) přítoky do otevřených výkopů. Základové prvky, umístěné do hloubky větší než 4 m budou již trvale v kontaktu s hladinou podzemní vody. Základové prvky doporučujeme provádět z materiálů, odolných vůči agresivitě stupně X A2 podle ČSN EN 206+A1. Založení stavby je možné provést **podle zásad 2. geotechnické kategorie. Návrh a dimenzování základových konstrukcí je nutné posoudit statickým výpočtem** podle I. a II. mezního stavu s využitím geotechnických parametrů všech zastižených zemin. Finální způsob založení určí statik na základě statických výpočtů. Při zakládání objektu doporučujeme provádět geotechnický dozor za přítomnosti inženýrského geologa/ geotechnika, který potvrdí, zda zemina zastižená v úrovni základové spáry splňuje požadavky projektanta/statika pro bezpečné založení objektu. Veškeré zemní práce musí probíhat v klimaticky příhodném období s minimem srážek a bez mrazu. Doporučení pro provádění zemních prací jsou uvedena výše v textu zprávy.

Alternativně lze objekt založit hlubinným způsobem pomocí velkopružových vrtaných pilot. Pro variantu vrtkнутých pilot je nutné ověření povrchu skalního podloží a pevnostních charakteristik zde se vyskytujících hornin. Vratelnost zastižených zemin a hornin pro pilotové zakládání, případně pro vrtání pažících konstrukcí ve smyslu VC 800-2 lze klasifikovat třídou I. (zastižené zeminy GT1 až GT3) až třídou III. (platí pro mírně zvětralé granodiority třídy R4). Hlubinné základové prvky je nutné navrhovat s ohledem na kontakt s podzemní vodou s agresivitou na stupni X A2 podle ČSN EN 206+A1.

Konečný způsob založení určí statik, nebo odpovědný projektant na základě statického výpočtu.

Na základě zhodnocení výsledků provedených průzkumných prací na lokalitě nelze uvažovat se zasakováním zachycených srážkových vod do vod podzemních. Nesaturovaná zóna je v celé mocnosti tvořená prakticky nepropustnými jílovitými zeminami a vsakovací objekt v daném prostředí nebude plnit svojí funkci. Na lokalitě je dešťová kanalizace a k odvodnění všech zpevněných ploch (celková odvodněná plocha nepřekračuje stávající stav) bude sloužit vnitroareálová dešťová kanalizace (zachování stávajícího stavu). Pro realizaci

tohoto řešení je nutné získat souhlasné stanovisko Správce kanalizace. Definitivní návrh celého systému odvodnění, včetně dimenzování retenčního zařízení (pokud bude realizován), je v plné kompetenci odpovědného projektanta.

V Příbrami dne 10.03.2024

Vypracovali: Ing. Petr Kareš, tel. 602 366662
Mgr. Tibor Matula

Kontroloval: Martin Jech



RADON EXPRES s.r.o.

Měření radonu - Inženýrská činnost

Hydrologie - Inženýrská geologie


Hrabákova 213, 261 01 Příbram II

DIČ: CZ25062824, tel.: 602 366 662



Přehledná situace

Příloha č. 1




Legenda:



zájmové území

Příloha č. 2 – Situace průzkumných vrtů a archivních sond



Legenda:

J1

nový průzkumný vrt

S-2


archivní sonda / vrt

$$A \dashv\dashv A'$$

Geologická dokumentace vrstu

J1

Projekt:	Klatovy - areál SUSPK, sklad posypového materiálu	Číslo projektu:	3.1
Dokumentoval:	Matula, Kareš	Vyhodnotil:	Matula, Kareš
Vrtmistr:	M. Kadlec	Celková hloubka:	8,00 m
Vrtná souprava:	UGB V3S	Hladina podzemní vody:	
Datum zač.:	21.02.2023	HPV naražená:	4,40 m
Datum kon.:	21.02.2024	HPV ustálená:	6,10 m
Hloubka od	Hloubka do	Vrtáno DN	
0,00 m	8,00 m	175 mm	




Poznámky:

Legenda:


- ↗ HPV naražená
- ➡ porušený
- ↗ HPV ustálená
- ➡ vzorek vody

Radon Expres s.r.o. Hrabákova 213, Příbram, 261 01			Geologická dokumentace vrstu				J2
Projekt: Klatovy - areál SUSPK, sklad posypového materiálu			Číslo projektu:	Příloha č.: 3.2			
Dokumentoval: Matula, Kareš			Vyhodnotil: Matula, Kareš	Zpracoval: Matula, Kareš			Měřitko: jedna stránka
Vrtmistr: M. Kadlec			Celková hloubka: 8,00 m	Souřadnice Y: 834745,83			
Vrtná souprava: UGB V3S			Hladina podzemní vody:	Souřadnice X: 1108091,32			
Datum zač.: 21.02.2023			HPV naražená: 4,90 m	Souřadnice Z: 403,02 m			
Datum kon.: 21.02.2024			HPV ustálená: 6,70 m	Souřadnicový systém: S-JTSK/Balt po vyrovnání			
Hloubka od	Hloubka do	Vrtáno DN					Místo: střed haly
0,00 m	8,00 m	175 mm					Katastr. území: Klatovy
							Mapa 1:25000: 21-244



Poznámky:	Legenda:
	▀ HPV naražená
	▲ HPV ustálená

Radon Express s.r.o. Hrabákova 213, Příbram, 261 01		Geologická dokumentace vrtu			J3
Projekt: Klatovy - areál SUSPK, sklad posypového materiálu		Číslo projektu:		Příloha č.:	3.3
Dokumentoval: Matula, kareš		Vyhodnotil: Matula, Kareš	Zpracoval: Matula, Kareš	Měřítka:	jedna stránka
Vrtmistr: M. Kadlec		Celková hloubka: 8,00 m		Souřadnice Y:	834731,59
Vrtná souprava: UGB V3S		Hladina podzemní vody:		Souřadnice X:	1108128,40
Datum zač.: 21.02.2023		HPV naražená: 5,50 m		Souřadnice Z:	403,18 m
Datum kon.: 21.02.2024		HPV ustálená: 6,70 m		Souřadnicový systém:	S-JTSK/Balt po vyrovnaní
Hloubka od	Hloubka do	Vrtáno DN		Místo:	jih haly
0,00 m	8,00 m	175 mm		Katastr. území:	Klatovy
				Mapa 1:25000:	21-244



Poznámky:	Legenda:
	HPV naražená
	porušený




VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	402.70
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	Y
Název databáze	GDO	Účel	inženýrskogeologický
ID	577152	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	S-1	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	S-1	Druh hladiny podzemní vody	neuvěděna
Rok vzniku objektu	1963	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	geotechnické rozbory, zkoušky zrnitosti
Hloubka vrtu (m)	5	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P090191	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1108122.00	Geologický profil (Y/N)	Y
Souřadnice Y - JTSK [m]	834714.00	Organizace provádějící	Vojenský projektový ústav Praha
Způsob zaměření X,Y	digitalizováno z mapy 1:500	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka[m]	Stratigrafie	Popis
0.00 - 0.80	Kvartér	navážka ulehly, šedá, hnědá
0.80 - 2.40	Kvartér	hlína písčitý pevný, šedá, hnědá příměs: slída
2.40 - 4.40	Kvartér	hlína slabě písčitý jílovitý pevný, rezavá, hnědá
4.40 - 5.00	Kvartér	hlína písčitý, hnědá příměs: slída

LOKALIZACE V MAPĚ






VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	402.40
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	Y
Název databáze	GDO	Účel	inženýrskogeologický
ID	357706	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	S-2	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	7,8
Zkrácený název	S-2	Druh hladiny podzemní vody	(ověřováno)
Rok vzniku objektu	1964	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	chemické rozbory vody
Hloubka vrtu (m)	10	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF V052632	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1107955.00	Geologický profil (Y/N)	Y
Souřadnice Y - JTSK [m]	834855.00	Organizace provádějící	Organizace bez identifikačního čísla
Způsob zaměření X,Y	odečteno z mapy	Organizace blokující	
Výškový systém	zaměřeno (systém neuveden)	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka[m]	Stratigrafie	Popis
0.00 - 0.20	Kvartér	humus
0.20 - 1.00	Kvartér	písek silně hlinitý střednozrnný hlína silně písčitý
1.00 - 3.40	Kvartér	hlína tuhý pevný, hnědá
3.40 - 6.30	Kvartér	písek silně hlinitý střednozrnný hlína písčitý pevný
6.30 - 7.50	Kvartér	písek hrubozrnný valouny max.velikost částic 6 cm
7.50 - 7.80	Kvartér	písek hlinitý jemnozrnný
7.80 - 9.20	Kvartér	písek hrubozrnný valouny max.velikost částic 6 cm
9.20 - 10.00	Variské staré vyvřelin	granodiorit silně zvětralý

LOKALIZACE V MAPĚ






VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE


Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	404.80
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	Y
Název databáze	GDO	Účel	inženýrskogeologický
ID	358001	Hydrogeologické údaje (Y/N)	N
Původní název	V-27	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	
Zkrácený název	V-27	Druh hladiny podzemní vody	suchý vrt
Rok vzniku objektu	1975	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba	Provedené zkoušky	technologické rozbory , geotechnické rozbory
Hloubka vrtu (m)	9	Hmotná dokumentace (Y/N)	
Primární dokumentace	GF P034350	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1108170.00	Geologický profil (Y/N)	Y
Souřadnice Y - JTSK [m]	834795.00	Organizace provádějící	Potravinoprojekt Praha
Způsob zaměření X,Y	odečteno z mapy	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA

Hloubka[m]	Stratigrafie	Popis
0.00 - 0.80	Kvantér	navážka hlinitý kamenitý, příměs: suť
0.80 - 2.00	Kvantér	hlína písčitý pevný, hnědá
2.00 - 4.60	Kvantér	hlína pevný, hnědá
4.60 - 7.30	Kvantér	hlína písčitý pevný, hnědá
7.30 - 7.80	Kvantér	hlína silně písčitý jílovitý pevný, šedá, hnědá
7.80 - 8.20	Kvantér	štěrk písčitý ve valounech max.velikost částic 1 dm zastoupení horniny - 40 %, hnědá
8.20 - 8.60	Kvantér	písek jemně středně, šedá, hnědá
8.60 - 9.00	Kvantér	štěrk hlinitý písčitý max.velikost částic 1 dm max.velikost částic 2 dm zastoupení horniny - 40 %, šedá

LOKALIZACE V MAPĚ



A**A'**

Název zakázky:
Klatovvy - areál SJUSPK, sklad posypového materiálu (IG, HG průzkum)

Dokumentoval: Mgr. Tibor Matula, Ing. Petr Karel
datum: únor 2024

Příloha:



PROTOKOL O LABORATORNÍCH ZKOUŠKÁCH



Č. protokolu: 274-01-2024 Celkový počet listů: 10 List číslo: 1/10

Název zakázky	KLATOVY-SUSPK
Název a adresa zákazníka	RADON EXPRES S.R.O., HRABÁKOVA 213, 261 01 PŘÍBRAM
Laboratorní čísla vzorků	194-198
Odběr vzorků in situ zajistil	Zákazník
Datum odběru vzorků *)	neuvědено
Datum dodání do laboratoře	22.02.2024
Datum provedení zkoušek	22.02.2024 - 26.02.2024
Místo provedení zkoušek	Laboratoř geomechaniky Praha

Název použitého zkušebního postupu

Stanovení vlhkosti sušením	ČSN EN ISO 17892-1
Stanovení konzistenčních mezí, metoda Švédského kuželu	ČSN EN ISO 17892-12
Stanovení zrnitosti tříděním a plavením	ČSN EN ISO 17892-4

Související normy a dokumenty

Geotechnický průzkum a zkoušení- Pojmenování a zatříďování zemin. Část 2: Zásady pro zatříďování	ČSN EN ISO 14688-2
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací	ČSN 73 6133
Malé vodní nádrže	ČSN 75 2410

*) údaje byly převzaty od zákazníka a laboratoř za ně nenese žádnou odpovědnost.
 Nejistoty měření jsou stanoveny bez nejistoty z odběru vzorků.

Výsledky zkoušek označené symbolem (N) jsou mimo rozsah akreditace. Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků výše uvedených laboratorních čísel, jak byly přijaty do laboratoře. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento dokument reprodukovat jinak než celý. Změny a doplňky mohou být provedeny pouze laboratoří, která dokument vystavila.

GEMATEST spol. s r.o.
 Laboratoř geomechaniky Praha
 Dr. Janského 954
 252 28 Černošice
 tel.: 251643132



Protokol o zkoušce včetně Výroku o shodě vystavil a schválil: Mgr.Přemysl Urban, zástupce vedoucí laboratoře
 Datum vystavení: 26.2.2024

26.2.2024

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

NÁZEV ÚKOLU : ***KLATOVY-SUSPK***

SONDA HLOUBKA [m] LAB. Č. TYP VZORKU	J1 6,9 - 7,1 194 ZEMINA POLOPORUŠ.	J1 4,8 - 5,0 195 ZEMINA POLOPORUŠ.	J2 6,3 - 6,4 196 ZEMINA POLOPORUŠ.	J3 2,5 - 2,7 197 ZEMINA POLOPORUŠ.
VLHKOST ¹⁾	[%]	11,7	25,0	20,3
VLHKOST HRUBOZRNNÉ FRAKCE	[%]	1,9		
VLHKOST JEMNOZRNNÉ FRAKCE	[%]	14,9		
MEZ TEKUTOSTI ²⁾	[%]	31	51	46
MEZ PLASTICITY ²⁾	[%]	18	26	27
ČÍSLO PLASTICITY ²⁾	[%]	13	25	19
BARVA VZORKU	(N)	SEDOBEZOVA	HNĚDÁ	HNĚD KAŠTANOVÁ
TVAR ZRN	(N)	stejnorozm.		
TVAR ZRN	(N)	dok. zaobl.		
TEXTURA	(N)	hladká		

SONDA HLOUBKA [m] LAB. Č. TYP VZORKU	J3 7,3 - 7,4 198 ZEMINA POLOPORUŠ.			
VLHKOST ¹⁾	[%]	10,1		
VLHKOST HRUBOZRNNÉ FRAKCE	[%]	3		
VLHKOST JEMNOZRNNÉ FRAKCE	[%]	11,7		
MEZ TEKUTOSTI ²⁾	[%]	35		
MEZ PLASTICITY ²⁾	[%]	18		
ČÍSLO PLASTICITY ²⁾	[%]	17		
BARVA VZORKU	(N)	BĚŽOVÁ STŘEDNÍ		
TVAR ZRN	(N)	stejnorozm.		
TVAR ZRN	(N)	dok. zaobl.		
TEXTURA	(N)	drsná		

Nejistota měření: ¹⁾ 0,4 % ²⁾ 0,16 %

Přehled naměřených hodnot Stanovení zrnitosti


NÁZEV ÚKOLU : **KLATOVY-SUSPK**

VZOREK	SONDA	Rozměr oka síta [mm]									
		0,001	0,002	0,004	0,007	0,02	0,063	0,125	0,25	0,5	1
194	2	19,28%	20,25%	22,19%	24,10%	25,55%	28,89%	37,03%	47,69%	60,10%	69,71%
J1		75,56%	82,28%	85,93%	89,27%	94,10%	100,00%	100,00%			
195		53,10%	54,94%	58,62%	62,14%	68,91%	73,40%	79,75%	86,25%	92,68%	97,24%
J1		99,55%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
196		53,19%	55,03%	58,72%	64,26%	71,25%	78,98%	84,10%	89,67%	95,31%	98,41%
J2		99,56%	99,91%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
197		33,55%	35,84%	40,41%	47,26%	62,41%	72,36%	80,16%	88,88%	95,73%	98,75%
J3		99,79%	99,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
198		23,01%	23,77%	25,28%	27,54%	29,75%	32,07%	39,08%	47,57%	59,10%	71,73%
J3		80,77%	85,92%	89,96%	92,66%	96,28%	100,00%	100,00%			

Filtrační součinitel (výpočet z empirických vztahů ze zrnitosti)

VZOREK	SONDA	HLOUBKA	KONSTANTNÍ SPÁD	CARMAN - KOZENY	METODA U. S. BUREAU OF SOIL CLASSIFICATION (CH. MALLET J.PACQUANT)	METODA PODLE HAZENA
		[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
194	J1		6,9 - 7,1		3,0000.10 ⁻⁸	mimo oblast
195	J1		4,8 - 5,0		mimo oblast	mimo oblast
196	J2		6,3 - 6,4		mimo oblast	mimo oblast
197	J3		2,5 - 2,7		mimo oblast	mimo oblast
198	J3		7,3 - 7,4		mimo oblast	mimo oblast

KŘIVKY ZRNITOSTI ZEMIN



Výrok o shodě

provedeno podle ČSN 73 6133 (2010), ČSN EN ISO 14688-2, (2018), ČSN 75 2410 (2011)

vystavil: Mgr. Přemysl Urban

V uvádění výroku o shodě nebyly započteny nejistoty měření dle kap. 4.2.1 ILAC-G8:09/2019.

NÁZEV ÚKOLU : KLATOVY-SUSPK

SONDA	J1	J1	J2	J3
HLOUBKA [m]	6,9 - 7,1	4,8 - 5,0	6,3 - 6,4	2,5 - 2,7
LAB. Č.	194	195	196	197
TYP VZORKU	ZEMINA POLOPORUŠ.	ZEMINA POLOPORUŠ.	ZEMINA POLOPORUŠ.	ZEMINA POLOPORUŠ.
KLASIFIKACE ČSN 73 6133	S5 SC	F8 CH	F5 MI	F6 CI
KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688-2	grclSa CIL	saCl CIH	saCl SiM	saCl CIM
KLASIFIKACE ČSN 75 2410	S5 SC	F8 CH	F5 MI	F6 CI
KONZISTENCE VYPOČTENÁ PODLE ČSN 73 6133		PEVNÁ	PEVNÁ	TUHÁ
INDEX KONZISTENCE (+)	1,24	1,04	1,35	0,85
INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY	0,39	0,42	0,33	0,4

SONDA	J3			
HLOUBKA [m]	7,3 - 7,4			
LAB. Č.	198			
TYP VZORKU	ZEMINA POLOPORUŠ.			
KLASIFIKACE ČSN 73 6133	S5 SC			
KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688-2	clSa CIM			
KLASIFIKACE ČSN 75 2410	S5 SC			
INDEX KONZISTENCE (+)	1,37			
INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY	0,42			

(+) Konzistence a plasticita směsných zemin platí pouze pro výplň zrno < 0,5 mm.

Výrok o shodě

provedeno podle ČSN 73 6133 (2010)

vystavil: Mgr. Přemysl Urban

V uvádění výroku o shodě nebyly započteny nejistoty měření dle kap. 4.2.1 ILAC-G8:09/2019.

Vhodnost zemin pro pozemní komunikace


Vzorek	Sonda	Hloubky [m]	Typ zeminy	Kapil. vzl. Hs Hmax [m]	Namrzavost	Vhodnost zemin	
						Aktivní zóna	Násyp
194	J1	6,9 - 7,1	S5 SC	1,5 4,6	NAMRZAVÉ	PODM. VHODNÁ	PODM. VHODNÁ
195	J1	4,8 - 5,0	F8 CH	3,9 17,8	NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ	NEVHODNÁ	NEVHODNÁ
196	J2	6,3 - 6,4	F5 MI	MIMO GRAF	NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ	NEVHODNÁ	PODM. VHODNÁ
197	J3	2,5 - 2,7	F6 CI	3,5 13,9	NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÉ	NEVHODNÁ	PODM. VHODNÁ
198	J3	7,3 - 7,4	S5 SC	1,7 5,3	NAMRZAVÉ	PODM. VHODNÁ	PODM. VHODNÁ

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK


Úkol : KLATOVY-SUSPK

Sonda: J1 hloubka [m]: 6,9 – 7,1 lab. číslo: 194

KŘIVKY ZRNITOSTI ZEMIN



Obsah frakce [%]	
JÍL	20,25
PRACH	8,64
PÍSEK	46,67
ŠTĚRK	24,44



KOLOIDNÍ AKTIVITA





DIAGRAM PLASTICITY




Pórovitost [%]	Číslo pórovitosti
Saturace [%]	Barva vzorku SEDOBEZOVA
Organ. příměsi	Uhličitaný ZEMINA JE VÁPENITÁ
Klasifikace ČSN 73 6133	Název zeminy PÍSEK JÍLOVÝ
	podle ČSN 73 6133
Klasifikace ČSN EN ISO 14688-2	Podloží PODM. VHODNÁ
Klasifikace ČSN 75 2410	Násyp PODM. VHODNÁ

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Úkol : KLATOVY-SUSPK

Sonda: J1 hloubka [m]: 4,8 – 5,0 lab. číslo: 195

KŘIVKY ZRNITOSTI ZEMIN




Obsah frakce [%]	
JÍL	54,94
PRACH	18,46
PÍSEK	26,15
ŠTĚRK	0,45

Vlhkost $w = 25,0 \%$

Atterbergovy meze : $Ip = 25 \quad wp = 26 \quad WL = 51 \%$

Konzistence : 1,04 PEVNÁ



KOLOIDNÍ AKTIVITA





DIAGRAM PLASTICITY




Pórovitost [%]	Číslo pórovitosti
Saturace [%]	Barva vzorku HNĚDÁ
Organ. příměsi	Uhličitany NEOBSAHUJE UHLIČITANY
Klasifikace ČSN 73 6133 F8 CH	Název zeminy JÍL S VYSOKOU PLASTICITOU podle ČSN 73 6133
Klasifikace ČSN EN ISO 14688-2 saCl CIH	Podloží NEVHODNÁ
Klasifikace ČSN 75 2410 F8 CH	Násyp NEVHODNÁ

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Úkol : KLATOVY-SUSPK

Sonda: J2 hloubka [m]: 6,3 – 6,4 lab. číslo: 196

KŘIVKY ZRNITOSTI ZEMIN



Obsah frakce [%]	
JfL	55,03
PRACH	23,94
PÍSEK	20,59
ŠTĚRK	0,44

Vlhkost w = 20,3 %
 Atterbergovy meze : Ip = 19 wp = 27 wl = 46 %
 Konzistence : 1,35 PEVNÁ

KOLOIDNÍ AKTIVITA





DIAGRAM PLASTICITY




Pórovitost [%]	Číslo pórovitosti
Saturace [%]	Barva vzorku REZAVOHNEDA
Organ. příměsi	Uhličitany NEOBSAHUJE UHLÍČITANY
Klasifikace ČSN 73 6133	Název zeminy HLÍNA SE STŘEDNÍ
	podle ČSN 73 6133 PLASTICITOU
Klasifikace ČSN EN ISO 14688-2 saCl SiM	Podloží NEVHODNÁ
Klasifikace ČSN 75 2410 F5 MI	Násyp PODM. VHODNÁ

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Úkol : KLATOVY-SUSPK
Sonda: J3 hloubka [m]: 2,5- 2,7 lab. číslo: 197

KŘIVKY ZRNITOSTI ZEMIN



Obsah frakce [%]	
JÍL	35,84
PRACH	36,52
PÍSEK	27,43
ŠTĚRK	0,21

Vlbkost w = 22,3 %

Atterberggyű mező : $l_p = 15$ $w_p = 20$ $w_L = 35$ %

Konzistenz : 0.85 TUHÁ

KOLOIDNÍ AKTIVITA





DIAGRAM PLASTICITY




Pórovitost [%]	Číslo pórovitosti	
Saturace [%]	Barva vzorku	HNĚD KAŠTANOVÁ
Organ. příměsi	Uhličitany	ZEMINA JE VÁPENITÁ
Klasifikace ČSN 73 6133	F6 CI	Název zeminy JÍL SE STŘEDNÍ podle ČSN 73 6133 PLASTICITOU
Klasifikace ČSN EN ISO 14688-2	saCl CIM	Podloží NEVHODNÁ
Klasifikace ČSN 75 2410	F6 CI	Násyp PODM. VHODNÁ

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Úkol : KLATOVY-SUSPK

Sonda: J3 hloubka [m]: 7,3 - 7,4 lab. číslo: 198

KŘIVKY ZRNITOSTI ZEMIN



Obsah frakce [%]	
JÍL	23,77
PRACH	8,30
PÍSEK	48,70
ŠTĚRK	19,23

Vlhkost w = 10,1 %

Atterbergovy meze : lp = 17 wp = 18 wl = 35 %

Konzistence : 1,37

KOLOIDNÍ AKTIVITA





DIAGRAM PLASTICITY



Pórovitost [%]	Číslo pórovitosti
Saturace [%]	Barva vzorku BĚŽOVÁ STŘEDNÍ
Organ. příměsi	Uhličitany NEOBSAHUJE UHLIČITANY
Klasifikace ČSN 73 6133 S5 SC	Název zeminy PÍSEK JÍLOVITÝ podle ČSN 73 6133
Klasifikace ČSN EN ISO 14688-2 clSa CIM	Podloží PODM. VHODNÁ
Klasifikace ČSN 75 2410 S5 SC	Násyp PODM. VHODNÁ

GEMATEST® spol. s r.o.

Laboratoř analytické chemie Černošice

Dr. Janského 954, 252 28, Černošice

Tel.: 251 642 189, analytika@gematest.cz, www.gematest.cz



Zkušební laboratoř č. 1291.2 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Zadavatel	:	RADON EXPRES s.r.o., Hrabákova 213, 261 01 Příbram II	
Název akce	# :	Klatovy-SUSPK	
Označení vzorku	# :	HGV-J1	
Popis vzorku	:	voda	Č.protokolu : 61/24
Datum odběru	# :	neuvěděno	Č.zakázky : 3052/24
Odebral	:	zadavatel	Č.vzorku : 93
Datum dodání	:	22.2.2024	Strana : 1/2
Analýzy provedeny	:	22.2.2024 - 29.2.2024	

VÝSLEDKY ZKOUŠEK

pH	:	6,4	Vzhled vody :	bezbarvá	průhledná
Konduktivita	mS/m	: 1670	Pach	: slabý	chemický
KNK _{4,5}	mmol/l	: 1,9	Sediment	: slabý	
Langelierův index	:	-0,2			světle hnědý
Oxid uhličitý agresivní	mg/l	: 77			

Kationty	mg/l	Anionty	mg/l
Amonné ionty	1,7	Chloridy	5180
Vápník	661	Hydrogenuhličitaný	116
Hořčík	201	Sírany	374

Suma Ca+Mg mmol/l : 24,8

VÝROK O SHODĚ

(Provedl Ing. Jan Manda . Ve výroku o shodě nejsou započteny nejistoty měření.)

Stupeň agresivity podle ČSN EN 206+A2 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda: **X A2**
pH (X A1), sírany (X A1), agresivní oxid uhličitý (X A2)

Stupeň agresivity podle ČSN 03 8375 - Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi:
zvýšená III. (pH), velmi vysoká IV. (konduktivita, agresivní oxid uhličitý, chloridy + sírany)

Informace dodané zadavatelem jsou označeny symbolem #.

Zkušební laboratoř neodpovídá za informace dodané zadavatelem, které mohou mít vliv na platnost výsledků zkoušek.

Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reproducován jinak než celý.

Pozn. k metodám

Ukazatel	Metoda	Norma	Nejistota	Statut zk.
Vzhled vody	SOP V30	-	-	N
Průhlednost vody	SOP V30	-	-	N
Pach	SOP V30	-	-	N
Charakteristika pachu	SOP V30	-	-	N
Množství sedimentu	SOP V30	-	-	N
Barva sedimentu	SOP V30	-	-	N
pH	SOP V08	ČSN ISO 10523	2%	A
Konduktivita	SOP V09	ČSN EN 27888	5%	A
Langelierův index	SOP V11	TNV 75 7121	10%	A
Suma Ca+Mg	SOP V29	ČSN ISO 6059	10%	A
KNK _{4,5}	SOP V07	ČSN EN ISO 9963-1	5%	A
Oxid uhlíčitý agresivní	SOP V11	TNV 75 7121	10%	A
Amonné ionty	SOP V01	ČSN ISO 7150-1	10%	A
Hydrogenuhličitan	SOP V31	ČSN 75 7373	5%	N
Chloridy	SOP V15 A	ČSN ISO 9297	10%	A
Sírany	SOP V14 B	ASTM D 516-88	10%	A
Hořčík	SOP V29	ČSN ISO 6059	10%	A
Vápník	SOP V10	ČSN ISO 6058	5%	A

Rozšířená nejistota jednotlivých stanovení je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %. Tato nejistota nezahrnuje příspěvek z odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.

Místo provedení zkoušek: Dr. Janského 954, 252 28 Černošice

Zkratky:

- A - zkouška v rozsahu akreditace
- N - zkouška mimo rozsah akreditace
- SA - subdodávka v rozsahu akreditace



Vydal v Černošicích 29.2.2024

Ing. Jan Manda
zástupce vedoucího laboratoře