





PLOCHY ČELNÍ FASÁDY

-  - POŽADOVANÉ SONDY ZPŘESŇUJÍCÍHO RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU, kdy PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ BYT PROVEDEN ZPŘESŇUJÍCÍ PRŮZKUM! pro ověření rozsahu zachovaných historických souvrství, profilací a původní barevnosti
-  - PLOCHY A PRVKY POŠKOZENÉ ZEJMÉNA VZLÍNAJÍCÍ A STÉKAJÍCÍ VLHKOSTÍ stav k 04/2024
-  - NOVODOBÉ OMÍTANÉ PLOCHY BUDOU /PO PROVEDENÍ PRŮZKUMU/ SEJMUTY předpokládaný rozsah 80 -100% _ CELKEM cca 120m2

SKUTEČNÝ ROZSAH OBMĚNY OMÍTEK BUDE PŘED REALIZACÍ OVĚŘEN SONDÁŽNÍM A PLOŠNÝM PRŮZKUMEM - O ROZSAHU ODSTARŇOVÁNÍ OMÍTEK BUDE ROZHODNUTO KOMISIONÁLNĚ. OBDOBĚ I ROZSAH PŘÍPADNÉ VÝMĚNY POŠKOZENÝCH PREJZŮ BUDE UPŘESŇEN PO POSTAVENÍ LEŠENÍ.



ZÁKLADNÍ ROZMĚROVÉ SCHÉMA JE PŘEVZATO Z PD:
PLZEŇ, PRAŽSKÁ 86/16 - ARCHITEKTONICKÁ ČÁST - SURPMO - 01.1973
PŘEDANÉ JAKO PODKLAD INVESTOREM

ARCHITEKT MARTIN KONDR, JANA JAKUBA RYBY 74, 323 22 PLZEŇ

Projektant:	Ing.arch. Martin Kondr	Datum :	05/2024
Investor :	Západočeská Galerie v Plzni, Pražská 13, Plzeň	Měřítko :	1:70
Místo :	Plzeň, Pražská 86/16	Formát :	A2
Akce :	oprava čelního průčelí obj. Pražská 86/16, Plzeň	Č.v. :	5

**SOUČASNÝ STAV FASÁDY
A BOURÁNÍ V RÁMCÍ 1.ETAPY OPRAVY**