



III/1971 a III/1973 Polžice - Horní Metelsko (sil. II/200) – oprava
úsek sil. III/1971 : km 1,470 00 až km 2,440 00

POLŽICE, sil. II/197

HORNÍ METELSKO, sil. II/200

| | | | | |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Odp.geodet. | Zaměřil | Zpracoval | Kreslil | Kontroloval |
| Václav Mazín | Ing.Václav Mazín | Václav Mazín | Václav Mazín | Václav Mazín |
| Kategorie: III/1971 a III/1973 Polžice - Horní Metelsko (sil. II/200) – oprava | | | | |
| úsek sil. III/1971 : km 1,470 00 až km 2,440 00 | | | | |
| Kat. území | Polžice, Horní Metelsko | Souř. systém | S – JTSK | |
| Objednal | Ing. Jan Miška | Výšk. systém | B.p.v. | |
| Silnice Polžice – H.Metelsko | | | | |
| Geodetické zaměření | | | | |

| | |
|--------------------|---------------|
| GEOma Václav Mazín | |
| Čižice 130 | |
| 332 09 Štěnovice | |
| tel.: 603 494 078 | |
| Datum | 29.10.2022 |
| Číslo zakázky | 16/2022 |
| Měřítko | Číslo výkresu |
| 1:500 | |