



GEKON[®] s.r.o.

středisko inž. geologie a geotechniky

Úkol: *SKOŘICE – mosty ev.č. 11725-3 a 11725-4*

Příloha č. **4**

DOKUMENTACE DYNAMICKÝCH PENERAČNÍCH SOND

DOKUMENTACE VRTU DPM-1

ČÍSLO ÚKOLU : 06/561

SOUŘADNICE

X :

Y :

Z ter. 469.86 Balt

VRT UKONČEN V HLOUBCE : 2.90

TYP OBJEKTU : přijatý geol. profil

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Skořice

OKRES : Rokycany

PROVEDENÍ PRACÍ : 20.9.2006

SOUPRAVA :


PODNIK : GEKON s.r.o.

VRTMISTR :

DOKUMENTOVAL : V.Panýrek

ODPOVEDNÝ GEOLOG : RNDr. Fajfr

AKCE : SKOŘICE - most



Záznam dynamické penetrační zkoušky

Sonda: DPM-1			Prováděcí organizace: GEKON s.r.o.		
Akce: SKOŘICE - most			Číslo úkolu: 06/561		
Provedl: RNDr. Fajfr, Panýrek			Datum: 20.9.2006		
Souřadnice: X:		Y:		Z: ter: 169.86 Balt	

Hloubka (m)	N ₁₀	Hloubka (m)	N ₁₀	Hloubka (m)	N ₁₀
0.10	2	3.60		7.10	
0.20	3	3.70		7.20	
0.30	4	3.80		7.30	
0.40	9	3.90		7.40	
0.50	4	4.00		7.50	
0.60	2	4.10		7.60	
0.70	2	4.20		7.70	
0.80	2	4.30		7.80	
0.90	3	4.40		7.90	
1.00	3	4.50		8.00	
1.10	6	4.60		8.10	
1.20	4	4.70		8.20	
1.30	4	4.80		8.30	
1.40	5	4.90		8.40	
1.50	5	5.00		8.50	
1.60	6	5.10		8.60	
1.70	11	5.20		8.70	
1.80	13	5.30		8.80	
1.90	10	5.40		8.90	
2.00	7	5.50		9.00	
2.10	5	5.60		9.10	
2.20	12	5.70		9.20	
2.30	10	5.80		9.30	
2.40	24	5.90		9.40	
2.50	41	6.00		9.50	
2.60	46	6.10		9.60	
2.70	21	6.20		9.70	
2.80	55	6.30		9.80	
2.90	>70	6.40		9.90	
3.00		6.50		10.00	
3.10		6.60		10.10	
3.20		6.70		10.20	
3.30		6.80		10.30	
3.40		6.90		10.40	
3.50		7.00		10.50	

Podzemní voda:	
Poznámky:	

Záznam dynamické penetrační zkoušky

Sonda: DPM-2		Prováděcí organizace: GEKON s.r.o.	
Akce: SKOŘICE - most		Číslo úkolu: 06/561	
Provedl: RNDr. Fajfr, Panýrek		Datum: 20.9.2006	
Souřadnice: X:		Y:	Z: ter: 168.76 Balt

Hloubka (m)	N ₁₀	Hloubka (m)	N ₁₀	Hloubka (m)	N ₁₀
0.10	8	3.60		7.10	
0.20	8	3.70		7.20	
0.30	1	3.80		7.30	
0.40	1	3.90		7.40	
0.50	2	4.00		7.50	
0.60	3	4.10		7.60	
0.70	5	4.20		7.70	
0.80	13	4.30		7.80	
0.90	17	4.40		7.90	
1.00	20	4.50		8.00	
1.10	32	4.60		8.10	
1.20	49	4.70		8.20	
1.30	35	4.80		8.30	
1.40	39	4.90		8.40	
1.50	23	5.00		8.50	
1.60	25	5.10		8.60	
1.70	22	5.20		8.70	
1.80	35	5.30		8.80	
1.90	26	5.40		8.90	
2.00	27	5.50		9.00	
2.10	20	5.60		9.10	
2.20	23	5.70		9.20	
2.30	21	5.80		9.30	
2.40	23	5.90		9.40	
2.50	>80	6.00		9.50	
2.60		6.10		9.60	
2.70		6.20		9.70	
2.80		6.30		9.80	
2.90		6.40		9.90	
3.00		6.50		10.00	
3.10		6.60		10.10	
3.20		6.70		10.20	
3.30		6.80		10.30	
3.40		6.90		10.40	
3.50		7.00		10.50	

Podzemní voda:	
Poznámky:	

Záznam dynamické penetrační zkoušky

Sonda: DPM-3			Prováděcí organizace: GEKON s.r.o.		
Akce: SKOŘICE - most			Číslo úkolu: 06/561		
Provedl: RNDr. Fajfr, Panýrek			Datum: 20.9.2006		
Souřadnice: X:		Y:		Z: ter: 469.12 Balt	

Hloubka (m)	N ₁₀	Hloubka (m)	N ₁₀	Hloubka (m)	N ₁₀
0.10	6	3.60		7.10	
0.20	4	3.70		7.20	
0.30	3	3.80		7.30	
0.40	4	3.90		7.40	
0.50	4	4.00		7.50	
0.60	3	4.10		7.60	
0.70	3	4.20		7.70	
0.80	3	4.30		7.80	
0.90	6	4.40		7.90	
1.00	9	4.50		8.00	
1.10	12	4.60		8.10	
1.20	24	4.70		8.20	
1.30	26	4.80		8.30	
1.40	47	4.90		8.40	
1.50	44	5.00		8.50	
1.60	30	5.10		8.60	
1.70	35	5.20		8.70	
1.80	24	5.30		8.80	
1.90	22	5.40		8.90	
2.00	27	5.50		9.00	
2.10	28	5.60		9.10	
2.20	24	5.70		9.20	
2.30	22	5.80		9.30	
2.40	21	5.90		9.40	
2.50	30	6.00		9.50	
2.60	46	6.10		9.60	
2.70	>70	6.20		9.70	
2.80		6.30		9.80	
2.90		6.40		9.90	
3.00		6.50		10.00	
3.10		6.60		10.10	
3.20		6.70		10.20	
3.30		6.80		10.30	
3.40		6.90		10.40	
3.50		7.00		10.50	

Podzemní voda:	
Poznámky:	