

Stavební akce: **PD – II/117 Letiny - průtah**
Stavební objekt: **SO. 101 Rekonstrukce sil. II/117**
Kraj: **Plzeňský**
Katastrální území: **Letiny**
Objednatel: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a obec Letiny**
Zhotovitel dokumentace: **Pontex s.r.o., středisko Plzeň**
Zhotovitel stavby: **Bude určen na základě výběrového řízení**
Číslo zakázky: **15 810 00**
Stupeň dokumentace: **DSP**

NÁVRH KÁCENÍ

Obsah :

1. Úvod	2
2. Charakteristika lokality	2
3. Návrh na kácení	2

Přílohy:

Situace M 1:500
Fotografická příloha

1. ÚVOD

Návrh na kácení vychází z potřeby umístění chodníku resp. nástupiště budované autobusové zastávky. Cílem prací bylo sestavit dokumentaci sloužící jako přílohu k žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les.

2. CHARAKTERISTIKA LOKALITY

Jedná se o uliční prostor v obci Letiny – pozemek č.p. 581/2, k.ú. Letiny, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - silnice (vlastník Plzeňský kraj, hospodaření se svěřeným majetkem – SÚS Plzeňského kraje). Vegetace se nachází před pozemky p.č. 40, st. 22 a také st.98 a st.81/3.

Stávající dřeviny se mimo jiné zcela nevhodně nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení sítí – ČEZ NN.

3. NÁVRH NA KÁCENÍ

Ke kácení je navrženo celkem:

před pozemky p.č. 40, st. 22

- **18ks** stromů jehličnatých (17ks smrků a 1ks borovice) výšky do cca 4m
- **13ks** okrasných jehličnanů (thuja, jalovec, smrk ve tvaru „koule“ apod.) výšky od cca 1 do 4m

před pozemky st.98 a st.81/3

- živý plot ze smrků – cca 30m²
- **11ks** okrasných jehličnanů (thuja)

Kácení bude probíhat v období tzv. vegetačního klidu mezi 1.11. a 31.3.

Dojde také k odstranění podpovrchových částí kácených dřevin – pařezů a kořenů do hloubky 0,5m.

Dřeviny uvažované k vykácení jsou vyznačeny v situační příloze.

FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA



