



Výměna okna v místnosti 227 - úklid

Pohled na okno z interiéru



Předmětem výměny je demontáž stávajícího nevyhovujícího dřevěného okna v úklidové místnosti č. 227 ve 2.NP objektu.

Toto okno bude nahrazeno novým plastovým oknem ve stejném členění - dle výpisu prvků.

Vnitřní parapet je TERACO, tento bude ponechán

Venkovní parapetní pás bude nahrazen novým parapetem z eloxovaného hliníku s bočními krytkami.

Veškeré rozměry prvků je potřeba před zahájením prací ověřit na místě zaměřením.

