

Tabulky – přehled (revize 02/2019)

ŘEMESLNÝ KÓD – O

(ostatní prvky)

**19/O, 21/O, 37/O, 50/O – 53/O, 56/O, 57/O,
61/O, 62/O, 64/O, 66/O, 67/O, 76/O, 79/O**

**Prvky budou dodány na základě dochovaných vzorů a doložené dokumentace, vycházející z jejich historické podoby, a pořízeny nákupem, výrobou, popř. Kombinací obou způsobů, včetně nezbytného restaurování a instalace na místě (montáž, závěrečná adjustace).
Ceny včetně pořízení, opravy (restaurování), dopravy a instalace na místě.**

OSTATNÍ PRVKY – KÓD O






MÍSTNOST	NÁZEV VÝROBKU, POPIS		FOTO, SCHÉMA	
POLOŽKA				
1.8	Zasklená nika 600/850 mm v obkladu. Výplň zrcadlo do chromovaného rámu, dvířka sklo do mosaz. profilu, 2x skleněná police, zabroušené hrany. Součást 15/N Zrcadlové plochy očistit, neobnovovat stříbření. Repasovat otvírání dvířek. Doplnit skleněnou zabroušenou polici. Vyměnit prasklé sklo dvířek			
Položka 19/O -15/N	Stav zachovalý, chybí jedna police, skleněná dvířka prasklá. Viz restaurátorská zpráva			
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů 2	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (vč. DPH)
2.4	Nástěnné svítidlo, v. 360 mm, stínidlo obloukové sklo neprůhledné, nažloutlé barvy Restaurovat , vyčistit stínidlo nová el. instalace. Včetně instalace a osazení zdroje (40 W žárovka).			
Položka 21/O -SV/14	Stav zachovalý, restaurátorská oprava Včetně revizní zprávy svítidla a montáže na místě. Viz tabulka svítidel			
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů 2	Cena celkem (bez DPH) Viz tabulka SV/14	Cena celkem (vč. DPH)

Foto stávajícího stavu - 10/2012



OSTATNÍ PRVKY – KÓD O

MÍSTNOST	NÁZEV VÝROBKU, POPIS		FOTO, SCHÉMA	
POLOŽKA				
2.4	<p>Svítidlo nástěnné, rohové 300/300/560 mm, rámeček z leštěné mosazi, výplň skleněné pásky.</p> <p>Stav poškozeno, chybějí skleněné pásky. Restaurovat, nová el. instalace Včetně instalace a osazení zdroje (100 W žárovka) viz restaurátorská zpráva Bude přemístěno do 0.4 Doplnit 50% skleněných pásků, nutno dodržet původní desén.</p>			
Položka 37/O -SV/05	<p>Včetně revizní zprávy svítidla a montáže na místě.</p> <p>Viz tabulka svítidel</p>			
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů 4	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (vč. DPH)
Položka				
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (vč. DPH)

OSTATNÍ PRVKY – KÓD O

MÍSTNOST	NÁZEV VÝROBKU, POPIS		FOTO, SCHÉMA	
POLOŽKA				
1. PATRO				
2.7	Svítidlo stropní závěsné, koule Triplex opál, porcelánové krytky, tyč niklovaná, rozeta porcelánová Včetně instalace a osazení zdroje (40 W žárovka).		 Foto stávajícího stavu - 10/2012	
Položka 50/O -SV/15	Repase povrchové úpravy, revize elektro Viz část EL, SV Viz tabulka svítidel			
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů 1	Cena celkem (bez DPH) Viz tabulka SV/15	Cena celkem (vč. DPH)
2.7	Zrcadlo původní, 1200/500 mm, čtyři šrouby s krytkou			
Položka 51/O	Stav mírně poškozený, Oprava (postup viz restaurátorská zpráva) Zpětná montáž (osazení)			
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů 1	Cena celkem (bez DPH) viz tabulky NS/6	Cena celkem (vč. DPH)


OSTATNÍ PRVKY – KÓD O

MÍSTNOST	NÁZEV VÝROBKU, POPIS		FOTO, SCHÉMA	
POLOŽKA				
1. PATRO				
2.7	Umývadlo, nepůvodní včetně baterii – pouze demontáž, bez opravy. Místo uložení určí zástupce investora.			
Položka 52/O	Nahradit – viz tabulka NZI/5 Původní vodovodní ventily zůstanou zachovány			
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů 2		
1. PATRO				
2.8	Původní konzola splachovací (nepůvodní) nádržky, nikl Konzoly demontovat, chemicky vyčistit od nánosů barev a zpětně osadit na dřevěné špalíky. Nátěr 2x olejová barva, odstín smetanová.			
Položka 53/O	Stav zachovalý Konzoly zachovat, bude na nich nová nádržka – viz tabulka NZI/3			
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů 2		

OSTATNÍ PRVKY – KÓD O

MÍSTNOST		NÁZEV VÝROBKU, POPIS		FOTO, SCHÉMA	
POLOŽKA					
1. PATRO					
2.8		Záchodová mísa nepůvodní – demontáž bez opravy. Místo uložení určí zástupce objednatele.			
Položka 56/O					
		Výměna za dobově odpovídající, včetně prkénka Nahradit – viz tabulka NZI/1			
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů 1	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (vč. DPH)	
1. PATRO					
2.8		Nástěnné svítidlo, opálová koule na bakelitové patici – demontáž bez opravy. Místo uložení určí zástupce objednatele.			
Položka 57/O -SV/07					
		Nahradit – viz tabulka SV/07 Nejlépe nákup ve starožitnostech. Včetně revizní zprávy svítidla a montáže na místě.			
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů 2	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (vč. DPH)	



OSTATNÍ PRVKY – KÓD O

MÍSTNOST	NÁZEV VÝROBKU, POPIS		FOTO, SCHÉMA	
POLOŽKA				
1. PATRO				
2.5 2.9	Vypínač původní, skleněná průhledná podložka, bakelitová páčka. Odborná oprava – vyčištění, doplnění šroubků, oprava dřevěného podkladu (vyčištění, obnovení nátěru)			
Položka 61/O a,b	Stav zachovalý – zachovat bez funkce Obnovit v rámci dřevěného obkladu- opětovné osazení viz tabulky 41/N			
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů 2		
2.9	Záclonové kolejnice dl. 2000 a 800 mm, v drážce podhledu. Včetně posuvného mechanismu, provázku a kladky na parapetu Vyčistit drážku, vodící mechanismus a kladku, promazání posuvného mechanismu a kladky, výměna vodícího provázku			
Položka 62/O	Viz NL/19			
CENA	1 mb (bez DPH)	Počet kusů 3,6 m		


OSTATNÍ PRVKY – KÓD 0

MÍSTNOST	NÁZEV VÝROBKU, POPIS		FOTO, SCHÉMA	
POLOŽKA				
2.10	Nástěnné svítidlo, opálová koule Ø 150 mm na šikmé porcelánové patici - Pouze odborná demontáž, použit v nové pozici dle tabulky svítidel SV/17			
Položka 64/O	Stav zchovalý Napojení – viz část EL 40 W			
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů 1	Cena celkem (bez DPH) viz tabulka SV	Cena celkem (vč. DPH)
2.11	Nástěnné svítidlo, mléčná koule na plastové patici – pouze demontáž, bez oprav. Výměna za historické svítidlo Demontáž			
Položka 66/O				
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů 1	Cena celkem (bez DPH) Viz tabulky SV	Cena celkem (vč. DPH)

OSTATNÍ PRVKY – KÓD O

MÍSTNOST	NÁZEV VÝROBKU, POPIS		FOTO, SCHÉMA	
POLOŽKA				
1. PATRO				
2.13	<p>Stropní svítidlo, koule z mléčného skla prům. 150 mm na porcelánové patici.</p> <p>Včetně vyčištění, opravy, instalace a osazení zdroje (40 W žárovka).</p> <p>Nejlépe nákup ve starožitnostech.</p>			
Položka 67/O -SV/07	<p>Včetně revizní zprávy svítidla a montáže na místě.</p> <p>Viz tabulka svítidel</p>			
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů 1		
1. PATRO				
2.18	<p>Venkovní nástěnné svítidlo, měděný rámeček, čiré zasklení.</p> <p>Demontovat, zkontrolovat upevnění skel. Vyčištění, oprava objímky a doplnění žárovky. Zachovat a doplnit patinu kovových dílů. Upevnit skla a instalovat na místě.</p> <p>Stav poškozené, restaurátorská oprava</p>			
Položka 76/O - SV/24	<p>Viz restaurátorská zpráva</p> <p>Napojit – viz část EL</p> <p>Včetně revizní zprávy svítidla a montáže na místě.</p> <p>Viz tabulka svítidel</p>			
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů 2		

OSTATNÍ PRVKY – KÓD O

MÍSTNOST	NÁZEV VÝROBKU, POPIS		FOTO, SCHÉMA	
POLOŽKA				
1.13	Kopie zapuštěné objímky, pod úrovní omítky porcelánový krycí kroužek (alt. smalt), prům. cca 100 mm.			
	Včetně instalace a osazení zdroje (40 W žárovka).			
	Vyrobít kopii dle hist. vzoru, popř. nákup ve starožitnostech.		<p>Vzor (79/O), foto stávajícího stavu - 10/2012</p>	
Položka 79/O- SV/06	Včetně revizní zprávy svítidla a montáže na místě.			
	Viz tabulka svítidel			
CENA	1 kus (bez DPH)	Počet kusů 1	Cena celkem (bez DPH) Viz tabulky SV/06	Cena celkem (vč. DPH)