

Ateliér





stavebník:
Základní umělecká škola Terezie Brzkové

ZUŠ Terezie Brzkové - úprava fasád


architektonická studie
06 - 2022


k světu.

Širší vztahy a zadání

Objekt se nachází v užším centru Plzně v Jagellonské ulici. Lokalita uprostřed města zajišťuje výbornou dopravní dostupnost, vazby na MHD a plnou občanskou vybavenost. V docházkové vzdálenosti se nachází historické jádro města. Stavba je součástí tradiční blokové zástavby z počátku 20. století. Jedná se o klasický činžovní dům, který je nyní využíván jako Základní umělecká škola. Dům je tvořen třemi podlažími, půdou a sklepem.
Zadáním bylo navrhnout úpravu stávajících fasád objektu. Vrátit jim původní čistý, sjednocený a reprezentativní vzhled.

tým k světu.: Jakub Mareš, Jan Strecker




Centrum
2 min
Klatovská
V Šípce
Americká
Martinská
Goethova
Havlíčkova
Škroupova
Resslova
Prokopova
Jagellonská
Petákova
Základní umělecká škola
S
0
25
50
100

Fasády - současný stav

Na fasádách domu se projevil zub času a hrozí další degradace. Fasády jsou poškozeny především povětrnostními vlivy, necitlivými opravami a popínavou zelení ve vnitrobloku. Poškozeny jsou dekorativní prvky, původní nátěr i pískovcový sokl. Ve vnitrobloku odpadávají větší kusy stávající omítky. Nutná je i oprava klempířských prvků, které již neplní svojí funkci.





poškozená uliční fasáda



fasáda z vnitrobloku - opadaná omítka



fasáda narušena přilehlou zelení



degradace stávající omítky, nátěru a dekoru



fasáda pokrytá popínavými rostlinami

Současný stav - dveře, okna

Vstupní dveře vytváří významný první dojem na každého návštěvníka. Stávající hliníkové dveře jsou nevhodně zvolené. Neplní estetickou ani technickou funkci. Dřevěné dveře do vnitrobloku jsou již značně zdegradované. Dále okna na objektu již neplní dobře svojí funkci a zaslouží si také výměnu.





vstupní dveře


porušená okna


nevyhovující okna do ulice



zanedbaný stávající parter


dveře do vnitrobloku


nevyhovující okna do vnitrobloku

Inspirace a reference

historický objekt

dřevěná okna a dveře

světlost

písková a bílá

sjednocení





barevné sjednocení fasády



světlá fasáda a okna



světlá fasáda a okna



dřevo na světlé fasádě



dřevěná okna na světlé fasádě



zateplení - zachování členění

Pohled z ulice - varianta 1

	1 **krémová bílá RAL 9001**	fasádní omítka
	**2** **pískovec**	sokl
	3 **světlé dřevo**	rámy oken
	4 **světlé dřevo**	dveře
	**5** **pozinkovaný plech**	klempířské prvky



0 0,5 1,5 3

Pohled z vnitrobloku


	1	**krémová bílá RAL 9001**	fasádní omítka
	2	**žula**	sokl
	3	**světlé dřevo**	rámy oken
	4	**světlé dřevo**	dveře
	5	**pozinkovaný plech**	klempířské prvky



0 0,5 1,5 3

Pohled z ulice - varianta 2

1	**krémová bílá RAL 9001**	fasádní omítka
2	**pískovec**	sokl
3	**dřevo RAL 1015**	rámy oken
4	**dřevo s barevným odstínem**	dveře
5	**pozinkovaný plech**	klempířské prvky



0 0,5 1,5 3

Pohled z vnitrobloku - varianta 2


	1	**krémová bílá RAL 9001**	fasádní omítka
	2	**žula**	sokl
	3	**dřevo RAL 1015**	rámy oken
	4	**světlé dřevo**	dveře
	5	**pozinkovaný plech**	klempířské prvky



0 0,5 1,5 3

www.atelier.ksvetu.cz

Ateliér



k světu.