

PLZEŇ

**III/180 19 Sušická ul. - DÚR
(v úseku od kruhové křižovatky
ul. Částkova k ul. Petřínská)**



DENDROLOGIE

Příloha F.3





GeoVision s.r.o.

Chodovická 472/4, 193 00 Praha 9

Pracoviště: Částkova 73, 326 00 Plzeň, tel.: 377 241 203

E-mail: gv@geovision.cz

Internet: www.geovision.cz

PLZEŇ

**III/180 19 Sušická ul. - DÚR
(v úseku od kruhové křižovatky
ul. Částkova k ul. Petřínská)**

DENDROLOGIE

(úkol 09 392 18)

GeoVision s.r.o.
pracoviště Plzeň
Částkova 73, 326 00
IČO: 25128442

Vypracoval:

Ing. Tereza Tomanová
Ing. Dana Fialová

Červen 2010

OBSAH

	Strana
1 Úvod.....	2
2 Charakteristika lokality.....	2
3 Dendrologický průzkum	3
3.1 Metodika mapování	3
3.2 Druhové složení zájmového území.....	3
4 Návrh na kácení, závěr	4

PŘÍLOHY

- 1 - Fotodokumentace (Tabule 1, 2)
- 2 - Tabulky inventarizovaných dřevin
 - 2.1 Stromy
 - 2.2 Ostatní dřevinné vegetační prvky
- 3 - Účelová mapa inventarizovaných dřevin (měřítko 1 : 500)

1 ÚVOD

Předkládaná zpráva vyhodnocuje dendrologický průzkum provedený v rámci projektované stavby **III/180 19 Sušická ul. (v úseku od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. Petřínská)** a je u zhotovitele evidován pod číslem 0939218.

Účelem provedených průzkumných prací bylo provedení inventarizace dřevin, které rostou v místě projektovaného úseku Sušické ulice a navazujících ulicích. Byly určeny dřeviny navržené k vykácení v souvislosti s plánovanou stavbou ve stupni územního řízení.

Cílem prací bylo dále sestavit dokumentaci sloužící jako příloha žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu § 8 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle § 8 odst. 5 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona.

2 CHARAKTERISTIKA LOKALITY

Zkoumaná lokalita se nachází v Plzni, v úseku Sušické ulice mezi okružní křižovatkou Sušická-Částkova a křižovatkou Sušická-U Světovaru. Zájmové území spadá do katastrálního území Plzeň (721981). Nadmořská výška lokality se pohybuje kolem 333m. Z hlediska ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb.) se v zájmovém území nenacházejí žádná maloplošná ani velkoplošná zvláště chráněná území přírody.

Vegetační doprovod řešeného úseku Sušické ulice je velmi různorodý a druhově rozmanitý. Zeleň na vegetačních plochách před bytovými domy č.p. 54, 56 a 48 v počátečním úseku komunikace tvoří nahodilá výsadba tvarovaných jehličnanů s několika listnatými keři. V prostředních ostrůvcích navrhujeme neperspektivní jehličnany odstranit (K21) a nahradit vhodnou výsadbou malokorunných stromů s okrasnými keři.

V úseku 0,120-0,260 byly evidovány různé dřeviny pouze po pravé straně komunikace. Doprovodnou zeleň zde tvoří krátký úsek lipového stromořadí (inv.č. 26-28), skupiny jehličnanů (inv.č. 10-24) a několik skupin okrasných keřů (K4-K9). odstraněny budou veškeré dřeviny kolidující s navrhovaným parkovištěm, zastávkou MHD a úpravami komunikace.

Parkově upravená plocha se vzrostlými stromy v úseku km 0,300 zůstane navrhovanými úpravami nedotčená, do kolize s příjezdovou cestou k nedalekým garážím se dostává jeden exemplář lípy (inv.č. 9). Předběžně navrhujeme ke kácení také dva javory s inv.č. 6 a 7, které jsou výrazně proschlé. V úseku km 0,340-0,420 se nacházejí po pravé straně ulice fragmenty původní lipového stromořadí s jasanem. Některé ze stromů vykazují výrazně zhoršený zdravotní stav (viz příloha 1, obr. 3) popř. se dostávají do kolize s projektovanou opěrnou zdí a proto jsou předběžně navrženy ke kácení. Ponechána bude pouze lípa s inv.č. 30 (viz příloha 1, obr. 1), u níž doporučujeme provést zdravotní řez. Na stromořadí dále navazuje.

Na protější straně ulice byly v tomto úseku evidovány druhově rozmanité skupiny keřů a rozvolněné skupiny stromů s převahou jehličnanů. Tyto nahodile rozmístěné dřeviny se nacházejí na zelených plochách před bytovými domy a z hlediska navrhovaných úprav se většina dostává do kolize s parkovacími stánkami. Zachován bude pouze rozložitý dub červený s inv.č. 41, který je při realizaci záměru nutné chránit všemi dostupnými prostředky před poškozením stavbou a navíc odborně vyvětvit do podchodné a podjezdné výšky (viz příloha 1, obr. 4).

3 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Výsledky provedené inventarizace dřevin zachycují z hlediska jejich podrobné charakteristiky tabulky inventarizovaných dřevin (Příloha 2). Do oddělených tabulek jsou shrnuty popisy stromů a popisy ostatních dřevinných vegetačních prvků (skupiny keřů, skupiny dřevin, nálet apod.). Dřeviny předběžně uvažované k vykácení jsou v tabulkách vyznačeny tučně. Z hlediska detailního umístění v terénu byla zpracována úcelová mapa inventarizovaných dřevin v měřítku 1: 500 (Příloha 3). Stromy jsou označeny základní číselnou řadou (1-51), ostatní dřevinné vegetační prvky pak kódem K1-K21.

3.1 Metodika mapování

Dendrologický průzkum byl prováděn v září 2009 a aktualizován v červnu 2010. Určování taxonů bylo provedeno podle základních morfologických znaků rozpoznatelných v těchto dvou obdobích tzn. podle olistění, borky, plodů popř. celkového habitu dřeviny. Byly hodnoceny základní dendrometrické parametry u stromů jako jsou celková výška stromu, výška kmene, poloměr koruny, průměr kmene ve výčetní výšce (tj. v 1,3m) a na pařezu (Příloha 2.1). Dále byla hodnocena ekologicko-krajinářská resp. sadovnická hodnota, věkové stádium a zdravotní stav.

U ostatních dřevinných vegetačních prvků byl hodnocen stupeň zápoje, druhové složení s procentickým zastoupením jednotlivých taxonů, výška prvku s případnými doplňujícími údaji v poznámce včetně zaujímané plochy (Příloha 2.2).

3.2 Druhové složení zájmového území

V rámci inventarizace bylo celkem zaevidováno 51 stromů, 21 ostatních dřevinných vegetačních prvků a celkem 45 druhů dřevin (popř. kultivarů). Veškeré zjištěné taxony jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1: Přehled druhů dřevin.

	Taxon Odborný název	Český název
1	<i>Abies cf. alba</i>	jedle bělokorá
2	<i>Abies concolor</i>	jedle ojiněná
3	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč
4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen
5	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal
6	<i>Cornus mas</i> cv.	svída dřín-kultivar
7	<i>Cornus sanguinea</i> cv.	svída krvavá
8	<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosemenný
9	<i>Forsythia</i> sp.	zlatice
10	<i>Fraxinus angustifolia</i> cv.	jasan úzkolistý
11	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý
12	<i>Chaamecyparis pisifera</i> cv.	cypřišek hrachonosný-kultivar
13	<i>Juniperus communis</i>	jalovec obecný
14	<i>Juniperus chinensis</i> cv.	jalovec čínský-kultivar
15	<i>Juniperus sabina</i>	chvojka klášterská
16	<i>Juniperus sabina</i> 'Tamariscifolia'	chvojka klášterská-kultivar
17	<i>Juniperus x media</i> 'Pfitzeriana'	jalovec prostřední-kultivar
18	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí
19	<i>Paeonia</i> sp.	pivoňka
20	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý
21	<i>Picea omorica</i>	smrk omorika
22	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá

23	Pinus sylvestris	borovice lesní
24	Prunus insititia	slivoň obecná
25	Prunus laurocerasus	bobkovišeň obecná
26	Prunus serrulata 'Kanzan'	sakura ozdobná
27	Pyrus communis	hrušeň domácí
28	Quercus rubra	dub červený
29	Rhododendron cv.	pěnišník-kultivar
30	Robinia pseudaccacia	trnovník akát
31	Rosa sp. cv.	růže - kultivar
32	Sambucus nigra	bez černý
33	Spiraea vanhouttei	tavolník van Houtteův
34	Symphoricarpos albus	pámelník bílý
35	Syringa vulgaris	šeřík obecný
36	Tamarix sp.	tamaryšek
37	Thuja occidentalis	zerav západní
38	Thuja occidentalis cv.	zerav západní-kultivar
39	Thuja plicata	zerav obrovský
40	Tilia cordata	lípa srdčitá
41	Tilia platyphyllos	lípa velkolistá
42	Tilia sp.	lípa
43	Tilia x europaea	lípa evropská
44	Populus cf. balsamifera	topol balzámový
45	Acer pseudoplatanus cv.	javor klen-kultivar

4 NÁVRH NA KÁCENÍ, ZÁVĚR

Dendrologickým průzkumem byly v prostoru plánované stavby **III/180 19 Sušická ul. (v úseku od kruhové křižovatky ul. Částkova k ul. Petřinská)** a v jejím bezprostředním okolí evidovány a popsány veškeré dřeviny související s projektem.

V příloze 2 a 3 jsou vyznačeny dřeviny, které by měly být z důvodu kolize s plánovaným záměrem odstraněny ve smyslu § 8 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle § 8 odst. 5 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona. Podkladem pro návrh na kácení dřevin rostoucích mimo les se stala stavební část dokumentace k územnímu řízení a podrobný terénní průzkum.

Pro případné vykácení je navrženo celkem:

- **25ks** stromů (viz Příloha 2.1 a 3)
- **231m²** ostatních dřevinných vegetačních prvků v různém stupni zápoje (viz Příloha 2.2 a 3)

Ponechané stávající dřeviny je nutné při realizaci záměru chránit všemi dostupnými prostředky před poškozením stavbou dle příslušné normy (ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Přesný rozpis ochranných opatření bude zpracován v rámci navazujícího projektu sadových úprav v dalších stupních dokumentace.

V Plzni dne 23. 6. 2010

Ing. Tereza Tomanová

PŘÍLOHY



Obr. 1: Lípa s inventarizačním číslem 30 se skupinami dřevin K17 a K18



Obr. 2: Borovice černá s inv. číslem 49 spolu s dalšími jehličnany s inv.č. 45-48 jsou předběžně navrženy ke kácení; skupina keřů K13 s dvěma kulovitými javory mléči (v popředí snímku) budou ponechány



Obr. 3: Lípa s inv. číslem 1 i jasan ztepilý s inv.č. 29 jsou předběžně navrženy ke kácení (kolize se stavbou, zhoršený zdravotní stav)



Obr. 4: Dub červený s inv.č. 41 bude ponechán (strom doporučujeme vyvětvit), skupina jehličnanů s inv.č. 42-44 se dostává do kolize s navrhovanými parkovacími stánkami včetně keřů K15 (návrh na kácení)



Obr. 5, 6: Javory mléče s inv.č. 6 a 7 jsou výrazně proschlé a proto předběžně navrženy ke kácení



Obr. 7: Smrky ztepilé s inv. č. 10 a 11 spolu s částí skupiny keřů K4 jsou navrženy ke kácení (kolize s parkovacími stánky), ostatní dřeviny budou ponechány



Obr. 8: Borovice lesní s inv.č. 40 a skupina dřevin K14 jsou v kolizi s navrhovanými parkovacími stánky



Obr. 9: Lípy s inv.č. 27 a 28 vykazují celkově zhoršený zdravotní stav, navíc se dostávají do kolize s návrhem (kácení)



Obr. 10: Jasany (inv.č. 33 a 34) v ulici Na Celchu zapěstované na hlavu v blízkosti rekonstruovaných vjezdů budou ponechány



Obr. 11, 12: Zeleň na vegetačních plochách před bytovými domy č.p. 54, 56 a 48 tvoří nahodilá výsadba tvarovaných jehličnanů s několika listnatými keři; v popředí snímku 11 nová výsadba dřezovce. V prostředních ostrůvcích navrhujeme neperspektivní jehličnany odstranit (K21) a nahradit vhodnou výsadbou malokorunných stromů s okrasnými keři



Příloha 2.1: Tabulky inventarizovaných dřevin – stromy

VYSVĚTLIVKY

▪ Inv. číslo	inventarizační číslo stromu
▪ Parc. číslo	číslo parcely, na které se strom vyskytuje
▪ Odborný název	odborné označení taxonu s určením rodu a druhu, popř. kultivaru a se zkratkou jména autora
▪ Český název	české rodové a druhové jméno stromu
▪ Návrh na kácení	ano/ne
▪ Prům. km. 1,3 (cm)	průměr kmene ve výčetní výšce tj. 1,3 m od paty stromu, údaj v cm měřený lesnickou průměrkou
▪ Prům. km. na pařezu (cm)	průměr kmene na pařezu, údaj v cm měřený lesnickou průměrkou
▪ Výška (m)	celková výška stromu, údaj v m, měřeno výškoměrem SYLVA - CLINOMASTER
▪ Pol. koruny (m)	poloměr koruny, údaj v m měřený pásmem
▪ Výška kmene (m)	výška kmene, údaj v m, měřeno od paty stromu k první kosterní větvi, popř. nasazení koruny
▪ VS	věkové stádium stromu = číselná hodnota udávající rámcově stáří (věk) jedince vyjádřená pětibodovou stupnicí, kde:
5	přestárý, rozpadající se jedinec, odumírající, obvykle výskyt patogenů
4	dospělý vyvinutý jedinec s charakteristickými znaky taxonu
3	stabilizovaný odrůstající jedinec, dotváří se druhové znaky, začátek plodnosti
2	odrostlá výsadba nebo nárost
1	nová výsadba popř. nárost bez koruny
▪ EKH (SH)	ekologicko-krajinářská (sadovnická) hodnota = číselná hodnota shrnující kvalitativní ukazatele jednotlivých exemplářů (byla stanovena podle metodiky zahradnické fakulty MU v Lednici na Moravě a je vyjádřena pětibodovou stupnicí), kde:
5	velmi hodnotný strom s charakteristickými znaky taxonu
4	nadprůměrně hodnotný strom, vitální, zdravý
3	průměrně hodnotný strom s předpokladem dlouhodobé existence případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem
2	podprůměrně hodnotný strom, neperspektivní z hlediska dlouhodobé existence
1	jedinec odumírající nebo odumřelý
▪ ZS	zdravotní stav = číselná hodnota je vyjádřena pětibodovou stupnicí), kde:
5	zdravý jedinec bez veškerých poškození
4	ojedinělý výskyt poškození
3	průměrný výskyt poškození
2	významný podíl poškození
1	pro existenci jedince zásadní výskyt poškození
▪ Poznámka	zde jsou uvedeny ostatní doplňující údaje (druh poškození, stabilita, výskyt patogenů apod.)

Inv. číslo	Parc. číslo	Odborný název	Český název	Návrh na kácení	Prům.km. v 1,3m (cm)	Prům.km. na pařezu (cm)	Výš ka (m)	Pol. koruny (m)	Výška kmene (m)	VS (SH)	EKH ZS	Poznámka
1	5460/5	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	ano	47	50	13	3,5	3,5	5	2	1 houba, prosychá
2	5460/5	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	ano	43	47	14	2,5	1,5	5	3	2 vyhnílý kmen
3	5460/5	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	ano	54	62	15	4,5	3,5	4	3	3 asym. proschlá koruna
4	5460/5	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	ano	67	73	18	3,5	3,5	4	2-3	3 proschlý
5	2661/1	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	ne	36	46	13	4,2	2,5	4	3	4 suché větve, zdravotní řez
6	2664	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	ano	29	33	14	3,5	2,5	4	2	2 výrazně proschlý
7	2664	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	ano	32	33	10	3,5	2,5	4	2	3 proschlý
8	2664	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	ne	26	31	15	3,5	3	4	3	4 asymetrická koruna
9	2663	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	ano	44	53	15	4	3,5	4	4	
10	13411/1	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	ano	13	11	5	1	0,5	3	3	3 zlomený terminál
11	2663	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	ano	15	18	7	2	0,5	3	3	4
12	13411/1	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	ne	21	26	8	2,5	1,6	4	3	4
13	13411/1	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	ne	22	28	9	2	1,4	4	3	4
14	13411/1	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	ne	20	24	8	2	1,2	4	3	4
15	13411/1	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	ne	18	23	8	2	0	4	3	4
16	13411/1	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	ne	17	21	9	2,5	0	4	3	4
17	13411/1	<i>Picea omorica</i>	smrk omorika	ne	10	14	7	1	0	3	3	4
18	13411/1	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	ne	6	13	5	1,5	0	3	3	4
19	13411/1	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	ne	19	22	8	2	0	3	3	4
20	13411/1	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	ne	21	22	9	2	0	3	3	4 asymetrická koruna
21	13411/1	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	ne	16	20	8	1,5	0	3	3	4
22	13411/1	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	ne	16	18	8	1,5	0	3	3	4
23	13413	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	ne	6	10	3	1	0	2	3	3 podvládný
24	13413	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	ne	22	25	8	2	0	3	3	4
25	5460/3	<i>Malus domestica</i>	jabloň domáci	ano	20	25	5	2,5	1,5	3	3	4
26	5460/3	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	ano	35	35	10	2	2	4	2	3 výrazně proschlý

Inv. číslo	Parc. číslo	Odborný název	Český název	Návrh na kácení	Prům.km. v 1,3m (cm)	Prům.km. na pařezu (cm)	Výška koruny (m)	Pol. koruny (m)	Výška kmene (m)	VS (SH)	EKH	ZS	Poznámka
27	5460/3	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	ano	48	51	7	2	3,5	5	2-3	3	hmyz, řez koruny
28	5460/3	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	ano	40	46	8	3	3	5	2-3	3	vyhnílý kmen
29	5460/5	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	ano	39	43	11	3	3	4	2-3	4	tlaková vidlice, tlakové větvení, mírně šikmý, asymetrická koruna, ořez větví 10%
30	5460/5	<i>Tilia x europaea</i>	lípa evropská	ne	29	30	8	3,5	2	4	2	3	výmladky z báze kmene, kmen.výmladky, deform. koruna, ořez větví 10%, suché větve, provést zdravotní řez
31	2664	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	ne	38	47	15	4,5	2	4	3	4	tlaková vidlice
32	3142/30	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	ne	25	30	5	0,8	2,5	4	3	3	hlavový řez
33	3142/30	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	ne	28	38	5	0,8	2,5	4	3	3	hlavový řez
34	3142/30	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	ne	32	38	5	0,8	2,5	4	3	3	hlavový řez
35	3142/30	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	sakura ozdobná	ne	29	38	5	2	2	4	4	4	
36	3142/28	<i>Fraxinus angustifolia</i> cv.	jasan úzkolistý	ne	2	26	5	1,5	2	4	3	3	hlavový řez, poškození kmene
37	3142/28	<i>Fraxinus angustifolia</i> cv.	jasan úzkolistý	ne	23	27	12	3,5	2,5	4	3	4	
38	3142/28	<i>Fraxinus angustifolia</i> cv.	jasan úzkolistý	ne	21	24	9	3	2,5	4	3	4	
39	13411/1	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	ano	28	38	7	2,5	2	4	3	5	
40	5467	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	ano	25	28	8	4,2	1	3	3	4	
41	5467	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	ne	24	32	9	4,5	0,5	3	3	5	
42	5467	<i>Pinus silvestris</i>	borovice lesní	ano	21	28	8	2,5	0,5	3	3	4	
43	5467	<i>Pinus silvestris</i>	borovice lesní	ano	25	28	9	2,5	0,5	3	3	4	
44	5467	<i>Pinus silvestris</i>	borovice lesní	ano	8	12	4	1	0,5	3	2	2	podvládný
45	5467	<i>Pinus silvestris</i>	borovice lesní	ano	23	29	14	2	2	3	3	4	
46	5467	<i>Abies cf. alba</i>	jedle bělokorá	ano	24	32	14	2	0,5	3	3	4	
47	5467	<i>Pinus silvestris</i>	borovice lesní	ano	21	24	13	2	2,5	3	3	4	
48	5467	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	ano	26	36	16	2	1	3	3	4	

Inv. číslo	Parc. číslo	Odborný název	Český název	Návrh na kácení	Prům.km. v 1,3m (cm)	Prům.km. na pařezu (cm)	Výška (m)	Pol. koruny (m)	Výška kmene (m)	VS	EKH (SH)	ZS	Poznámka
49	5467	<i>Pinus nigra</i>	borovice černá	ano	37	39	15	3	2,5	3	3	4	proschlý
50	2663	<i>Populus cf. balsamifera</i>	topol balzámový	ano	64	76	18	4,5	2,2	4	2	3	proschlý, dutina, ořez větví 5%
51	2663	<i>Acer pseudoplatanus</i> cv.	javor klen-kultivar	ne	15	22	7	2,5	0	3	2	4	suché větve, podvládný, asymetrická koruna

Příloha 2.2: Tabulky inventarizovaných dřevin – ostatní dřevinné vegetační prvky

VYSVĚTLIVKY

▪ Inv. číslo VP	inventarizační číslo vegetačního prvku (dále VP)
▪ Parc. číslo	číslo parcely, na které se VP vyskytuje
▪ Typ VP	druh nebo typ vegetačního prvku (dřevinný porost, skupina dřevin, skupina stromů, keřový porost)
▪ Plocha VP (m ²)	odhadovaná plocha vegetačního prvku, údaj v m ²
▪ Patrovitost (1/2/3/4)	počet etáží porostu
▪ Stromové patro (taxony)	zastoupení jednotlivých druhů (taxonů) ve stromovém patře
▪ Stromy zastoupení (%)	procentické zastoupení jednotlivých druhů (taxonů) ve stromovém patře
▪ Keřové patro (taxony)	zastoupení jednotlivých druhů (taxonů) v keřovém patře
▪ Stupeň zápoje	stupeň zápoje skladebných prvků (přehoustlý / dokonalý / uvolněný / dočasně přerušený / trvale přerušený / bez zápoje)
▪ Poznámka	zde jsou uvedeny ostatní doplňující údaje

Inv. číslo	Parc. číslo	Vegetační prvek	Druhové složení	Zastoupení (%)	Plocha (m2)	Výška (m)	Zápoj	Poznámka, pěsteb. opatření
K1	5460/5	skupina keřů	Crataegus monogyna (hloh jednosemenný) Symphoricarpos albus (pámelník bílý)	25 75	22	3 1,2	zapojený	kácení 22m ²
K2	5460/5; 2661/1	nálet a nárost	Sambucus nigra (bez černý) Crataegus monogyna (hloh jednosemenný) Acer platanoides (javor mléč)	90 5 5	4,5	2	nezapojený	kácení 4,5m ²
K3	2664; 2661/13	skup. keřů	Symphoricarpos albus (pámelník bílý)	100	42	1,4	zapojený	kácení 11m ²
K4	13411/1; 2663	skupina keřů a nálet	Syringa vulgaris (šetrík obecný) Acer pseudoplatanus (javor klen)	80 20	51	2	zapojený	kácení 30m ²
K5	13411/1	skupina dřevin	Juniperus sabina 'Tamariscifolia' (chvojka klášterská-kultivar) Rosa sp. cv. (růže - kultivar) Acer platanoides (javor mléč) Rubus caesius agg. (ostružiník ježiník)	84 10 5 1	34	1	nezapojený	
K6	13413; 5460/3; 13411/1	skupina keřů	Juniperus sabina (chvojka klášterská) Juniperus communis (jalovec obecný) Rosa sp.cv. (růže - kultivar)	70 10 20	57	1,8	zapojený	kácení 57m ²
K7	13413	skup. keřů	Thuja occidentalis cv. (zerav západní-kultivar)	100	4	0,8	nezapojený	kácení 4m ²
K8	13413; 13411/1	skupina keřů	Spiraea vanhouttei (tavolník van Houtteův)	100	12	2,5	zapojený	kácení 3m ²
K9	13411/1	skupina keřů	Juniperus chinensis cv. (jalovec čínský-kultivar)	100	2,5	1	zapojený	kácení 2,5m ²
K10	3181/2	skup. dřevin	Juniperus x media 'Pfizeriana' (jalovec prostřední-kultivar) Thuja occidentalis (zerav západní) Forsythia sp. (zlatice) Thuja plicata (zerav obrovský) Prunus insititia (slivoň obecná)	30 10 10 40 10	35	3	zapojený	
K11	5467	skupina dřevin	Cornus sanguinea cv. (svída krvavá) Robinia pseudacacia (trnovník akát)	60 40	4	1,5	nezapojený	kácení 4m ²
K12	5467	skupina keřů	Juniperus chinensis cv. (jalovec čínský-kultivar) Thuja plicata (zerav obrovský) Forsythia sp. (zlatice) Thuja occidentalis (zerav západní)	20 30 40 10	11	1	nezapojený	kácení 11m ²
Inv.	Parc.	Vegetační	Druhové složení	Zastoupení	Plocha	Výška	Zápoj	Poznámka,

Příloha 2.2: Tabulky inventarizovaných dřevin - ostatní dřevinné vegetační prvky

k.ú. Plzeň (721981)

číslo	číslo	prvek		(%)	(m2)	(m)	rozvolněný	pěsteb. opatření
K13	5467	skupina keřů	Spiraea bumalda cv. (tavalník nízký-kultivar)	85	22	0,7	rozvolněný	nová výsadba okrasných keřů
			Cornus mas cv. (svida dřín-kultivar)	5				
			Spiraea vanhouttei (tavalník van Houtteův)	10				
K14	3142/28; 5467	skupina dřevin	Tamarix sp. (tamaryšek)	30	25	3	nezapojený	kácení 25m2
			Syringa vulgaris (šefík obecný)	20				
			Picea abies (smrk ztepilý)	30				
			Acer platanoides (javor mléč)	5				
			Paeonia sp. (pivoňka)	15				
K15	5467	skupina keřů	Juniperus sabina (chvojka klášterská)	30	12	1	zapojený	kácení 12m2
			Chaamecyparis pisifera cv. (cypřišek hrachonosný-kultivar)	50				
K16	5467	skup. keřů	Mahonia aquifolium (mahónie cesmínolistý)	100	1,5	0,6	rozvolněný	kácení 1,5m2
K17	5460/5; 5460/2	skupina dřevin	Crataegus monogyna (hloh jednoosemenný)	50	8,5	2	rozvolněný	kácení 8,5m2
			Tilia sp. (lípa)	50				
K18	5460/5;5460/2	skup. dřevin	Malus domestica (jablňoň domácí)	100	5	3	rozvolněný	kácení 5m2
K19	5460/5	skup. dřevin	Acer pseudoplatanus (javor klen)	100	2	4	zapojený	kácení 2m2
K20	5460/5	soliterní keř	Pyrus communis (hrušeň domácí)	100	1	2,5	zapojený	kácení 1m2
K21	3387/2	skupina dřevin	Picea abies (smrk ztepilý)	30	30	2,5	nezapojený	tvárované jehličnany s keři kácení 27m2
			Sambucus nigra (bez černý)	10				
			Forsythia sp. (zlatice)	10				
			Abies concolor (jedle ojiněná)	15				
			Pinus nigra (borovice černá)	15				
			Rhododendron cv. (pěníšník-kultivar)	10				
			Prunus laurocerasus (bobbkovišeň obecná)	10				