





Silnice II/235 Mlečice, oprava povrchu - celková situace



Silnice II/235 Mlečice, oprava povrchu - ÚSEK I.














Silnice II/235 Mlečice, oprava povrchu - ÚSEK II.









Silnice II/235 Mlečice, oprava povrchu - ÚSEK III.




Silnice II/235 Mlečice, oprava povrchu - ÚSEK IV.





Detaily IS 11a

IS11a 1.



IS11a 2.




IS11a 3.




IS11a 4.




IS11a 5.



IS11a 6.



IS11a 7.



IS11a 8.

