

## PRŮVODNÍ ZPRÁVA

### 1. ÚVOD

#### Identifikační údaje stavby

NÁZEV STAVBY: **Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni**

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: **Křimice, Radčice u Plzně, Bolevec**

MÍSTO: **Plzeň**

KRAJ: **Plzeňský**

DRUH STAVBY: **liniová, novostavba**

PROJEKTOVÝ STUPEŇ: **DSP**

OBJEDNATEL: **Plzeň, statutární město  
Škroupova 5, 306 32 Plzeň**

ZASTUPUJE: **Odbor investic Magistrátu města Plzně  
Jagellonská 8, 304 04 Plzeň**

ZPRACOVATEL: **PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**

HIP: **Ing. Dominika Urbanová**

PŘÍLOHA: **Dendrologický průzkum - doplnění**

VYPRACOVAL: **Ing. Martina Hadravová, Ing. Dana Vojtíšková**

Doplnění dendrologického průzkumu bylo na zájmovém území plánované stavby provedeno v lednu 2019 z důvodu doplnění provizorní přeložky mostu přes Mži. Projektant soustředil průzkum na stromy a keře rostoucí v místě plánovaných stavebních úprav, tj. především na ploše trvalého záboru, kácena bude i převážná část dřevin v rozsahu dočasného záboru.

Průzkum je zpracován v příložené situaci, kde jsou vyznačeny a očíslovány zkoumané dřeviny a porosty. V tabulkové části je uveden seznam dřevin s uvedením druhu, průměru kmene, výšky, obsahu koruny a sadovnické hodnoty. V poznámce jsou uvedeny další významné charakteristiky.

Sadovnická hodnota je stanovena relativně podle pětibodové stupnice. Bližší určení klasifikačních bodů:

- 1 - stromy velmi silně poškozené, vzhledově narušené, nemocné a odumírající, bez předpokladu další existence – koeficient 0,0
- 2 - stromy narušené, nedostatečně vyvinuté, deformované, zhoršený zdravotní stav, stromy přestárlé, bez předpokladu další existence. Stromy nevyhovující, ponechat na dožití nebo odstranit – koeficient 0,5

- 3 - stromy zdravé, dobře vyvinuté, přípustné drobné poškození. Stromy mladé, ještě ne zcela vyvinuté nebo přestálé, nenahraditelné v kompozici nebo stromy výplňové, které plní kompoziční záměr – koeficient 1,0
- 4 - stromy zdravé, dobře vyvinuté, odpovídající tvarem a habitem druhu, výjimečně se připouští nepatrné narušení ve tvaru (neúplná koruna). Zachovat, výjimečně dle požadavků kompozice odstranit – koeficient 1,5
- 5 - stromy dokonale zdravé, plně vyvinuté v období plného růstu s charakteristickým habitem, kvalitně zavětvené. Umístění v kompozici podstatné a nezastupitelné, za každou cenu zachovat – koeficient 2,0

## 2. TABULKA HODNOCENÍ DŘEVIN

Legenda:	<b>Č</b>	- pořadové číslo dřeviny, porostu
	<b>Název lat.</b>	- vědecký název dřeviny
	<b>Název cz</b>	- český název dřeviny
	<b>Počet</b>	- celkový počet stromů (ks), resp. plocha mýceného souvislého porostu (m <sup>2</sup> ) na posuzované lokalitě přepočtená dle hustoty porostu
	<b>Výška</b>	- výška dřeviny v m
	<b>Průměr</b>	- průměr kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm; náhr. – náhradní průměr vícekmenu
	<b>Obvod</b>	- obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí v cm; náhr. – náhradní obvod vícekmenu
	<b>S kor.</b>	- obsah koruny (nadprůměrný 1.2, průměrný 1, snížen o 20 % 0.8, snížen o 40 % 0.6, snížen o 60 % 0.4)
	<b>Sad.hod.</b>	- sadovnická hodnota (velmi kvalitní 2.0, kvalitní 1.5, dobrá 1, špatná 0.5)
	<b>Určení</b>	- určení: VK - vykácet, ČVK - vykácet částečně, Z – zachovat
	<b>Pozn.</b>	- poznámky; KTS – keřový tvar stromu

Č.	Název lat.	Název cz	Počet	Výška	Průměr	Obvod	Určení	S.kor.	Sad.hod.	Katastr	Parc.č.	Pozn.
79	<i>Salix sp.</i>	vrba	1	14	2x27	2x85	VK	0,8	1	Radčice u Plzně	830/1 - LV 409	dvojkmen

Pozn.: Číslování dřevin bylo ponecháno dle původního dendrologického průzkumu (PRAGOPROJEKT, a.s., stupeň DSP)