



Řešený úsek silnice II/199 vč. přilehlého svahu.

"II/199 Tachov - oprava svahu"  
**PŘEHLEDNÁ SITUACE**

Identifikační údaje

Označení stavby  
Název stavby: "II/199 Tachov - oprava svahu"

Kraj, okres  
Plzeňský kraj, okres Tachov

Katastrální území  
Tachov; 764914

Objednatel projektové dokumentace  
Obchodní jméno: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje  
příspěvková organizace  
Sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň  
IČO: 72053119  
DIČ: CZ72053119  
E-mail: [posta@suspk.eu](mailto:posta@suspk.eu)

Zpracovatel projektové dokumentace  
Obchodní jméno: SG Geotechnika a.s.  
Místo registrace - sídlo: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5  
IČO: 41192168  
DIČ: CZ41192168  
E-mail: [info@geotechnika.cz](mailto:info@geotechnika.cz)



SG Geotechnika a.s.  
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

Objednatel:		Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace			
Název zakázky:		II/199 Tachov - oprava svahu			
Číslo zakázky:	Zpracoval:	Schválila:	Měřítko:	Stupeň:	Datum:
19.0240.215Z24	Václav Fiala	Ing. I. Novotná	SCHEMA	STUDIE	03/2020
PŘEHLEDNÁ SITUACE					Číslo přílohy:
					1.