SIGNALIZACE:

HLAVNÍ JISTIČ VYPNUTO/ZAPNUTO	FA1/f43FA1
SDRUŽENÁ PORUCHA OCHRANY	H100NAT
VÝPADEK JISTIČE MĚŘENÍ NAPĚTÍ	H850NAT
PORUCHA REGULACE	systémový signál

OVLÁDÁNÍ:

HLAVNÍ JISTIČ VYPNOUT	f13FA1

MĚŘENÍ:

NAPĚTÍ L1L2, PROUD I2, ČINNÝ VÝKON, JALOVÝ VÝKON
TEPLOTA VENKOVNÍ (MODBUS)



SKŘÍŇ:

SKŘÍŇ LUCA GEMINI 1SL0222A00, VEL.2, 460x550x26
DVÍŘKA PLNÁ LUCA GEMINI 1SL0232A00, VEL.2, 460x55x260
IP64



TELCO PRO SERVICES	Vypracoval :	Ing. J. Zbořil		Stupeň:	dodavatelská PD
	Zodp. projektant:	Ing. J. Zbořil		Měřítko:	-
	Schválil :	Ing. J. Zbořil		Datum:	04/2016
Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3 IČ: 29148278 Praha 4 - Michle	DWG :	AXV1_typ_Hranice		PS:	-
	Objednatel :	Teplo Hranice, s.r.o		Č.akce:	-
Akce: Kogenerační jednotky Teplo Hranice Dispečerské řízení				Arch. č.:	EJ-65-4A-11_2
				Formát:	A3
Název výkresu: **Typový rozvaděč** AXV1				Čís o výkresu:	xx−01

ZODP. PROJ.: Ing. Zdeněk Štengl	Ing. Zdeněk Štengl projekty elektroinstalací a mření a regulací tel. : +420 604 953 985 email : zdenda.stengl@seznam.cz	
VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Štengl		
Plzeňský kraj, INVESTOR: Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň	STUPEŇ: DPS	
AKCE: NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s. 2.4 Připojení kogenerační jednotky do sítě NN	FORMÁT: 2xA4	ČÁST:
	MĚŘ.: 1:100	D.2.4.5
OBSAH: RTU	DATUM: 06/2019	Č.: