



Řešený úsek silnice II/199 vč. přilehlého svahu.

"II/199 Tachov - oprava svahu"
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Identifikační údaje

Označení stavby
Název stavby: "II/199 Tachov - oprava svahu"
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Kraj, okres
Plzeňský kraj, okres Tachov

Katastrální území
Tachov; 764914

Objednatel projektové dokumentace

Obchodní jméno: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje**
príspevková organizace

Sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

E-mail: posta@suspk.eu

Zpracovatel projektové dokumentace

Obchodní jméno: SG Geotechnika a.s.

Místo registrace - sídlo: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

IČO: 41192168

DIČ: CZ41192168

E-mail: info@geotechnika.cz



SG Geotechnika a.s.
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---|----------|---------|----------------|
| Objednatel: | | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | | | |
| Název zakázky: | | II/199 Tachov - oprava svahu | | | |
| Číslo zakázky: | Zpracoval: | Schválila: | Měřítko: | Stupeň: | Datum: |
| 21.0201.26Z24 | Václav Fiala | Ing. I. Novotná | SCHEMA | PDPS | 05/2022 |
| SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ | | | | | Číslo přílohy: |
| | | | | | C.1 |