

SEZNAM DOKUMENTACE

Č. ZAK.	22.0285.262Z24	DIGITÁLNÍ SOUBOR	00S00000.doc	DATUM	02/2023
---------	----------------	------------------	--------------	-------	---------

"III/180 35 Dobřany-Dnešice-II/230, oprava"

P.Č.	Archivní číslo	Název dokumentace	A4	Měřítko
A	A1T00001_0	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	-	-
B	B1T00002_0	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	-	-
C		SITUAČNÍ VÝKRESY		
C.1	C1V00003_0	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	3	schema
C.2	C2V00004_0	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – 1.etapa, 1.úsek	7	1:500
C.3	C3V00005_0	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – 1.etapa, 2.úsek	7	1:500
C.4	C4V00006_0	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – 2.etapa, 1.úsek	4	1:500
C.5	C5V00007_0	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – 2.etapa, 2.úsek	5	1:500
C.6	C6V00008_0	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – 2.etapa, 3.úsek	7	1:500
C.7	C7V00009_0	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – 3.etapa, 1.úsek	5	1:500
C.8	C8V00010_0	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – 3.etapa, 2.úsek	5	1:500
C.9	C9V00011_0	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – 3.etapa, 3.úsek	5	1:500
C.10	C10V00012_0	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – 3.etapa, 4.úsek	9	1:500
C.11	C11V00013_0	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – 4.etapa, 1.úsek	7	1:500
C.12	C12V00014_0	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – 4.etapa, 2.úsek	7	1:500
C.13	C13V00015_0	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – 4.etapa, 3.úsek	7	1:500
D		DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
D.1	D1V00016_0	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	3	1:50
D.2	D2V00017_0	PODÉLNÝ PROFIL – 1.etapa	5	1:2000/200
D.3	D3V00018_0	PODÉLNÝ PROFIL – 2.etapa	5	1:2000/200
D.4	D4V00019_0	PODÉLNÝ PROFIL – 3.etapa	5	1:2000/200
D.5	D5V00020_0	PODÉLNÝ PROFIL – 4.etapa	5	1:2000/200
D.6	D6V00021_0	CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – 1.etapa	5	1:100
D.7	D7V00022_0	CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – 2.etapa	5	1:100
D.8	D8V00023_0	CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – 3.etapa	5	1:100
D.9	D9V00024_0	CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – 4.etapa	5	1:100
D.10	D10T00025_0	VZOROVÝ TRUBNÍ PROPUSTEK	2	1:50
D.11	D11T00026_0	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	-	-
D.12	D12R00027_0	SOUPIS PRACÍ	-	-
E		DOKLADY	-	-
E.1	E1T00010_0	ZJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	-	-
E.2	E2T00011_0	POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ – digitálně	-	-
E.3	E3T00012_0	DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM VOZOVKY	-	-

