



Objekt: BUDOVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V PLZNI, ŠKROUPOVA 1760/18	
Označení prvku: Ok 157/2	
Prvek: okno	 
Druh prvku: okno dřevěné, špaletové, trojkřídle Umístění: místnost č.157, 2.NP, mezipodesta schodiště  Počet prvků: 1  Základní rozměry: okna v.1250/š.1910mm venkovní špalety v. 1200/š.1805 mm  Původnost: ano Stav: dožívající Způsob ochrany: zachovat členění, barevnost, přizpůsobit již osazeným eurooknům  Popis: dřevěné okno špaletové trojkřídle, otvíravé, povrchová úprava lak - bílý, okapničky dřevěné lakované - bílé, kování oliva Al, panty Fe, lakované -bílá  nevyhovující těsnost okna, dřevěná profily vnějších křidel poškozeny hnilobou, nefunkční tmelení skel	
Návrh realizace: výměna za nové, dřevěné eurookno se zachováním členění, bez původního obkladu špalety, kování a profilace dle stávajících oken (alt wien), povrchová úprava lak - bílá	
Poznámka: profilace lištování skel, klapáčky převzít se stávajících nových oken např. v místnosti 3.25	
Schéma, detail:	
