

DOBŘANY – III/18034
PLZEŇSKÁ ULICE – REKONSTRUKCE
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C.1.a. Vodohospodářská mapa	1 : 50 000
C.1.b. Přehledná mapa	1 : 10 000
C.2. Katastrální mapa	1 : 2 000
C.3. Koordinační situace stavby	1 : 500
C.4.a. Situace POV a DIO	1 : 1 000
C.4.b. Hydrotechnická situace	schéma

D. Dokumentace objektů

D.1. Technická zpráva	
D.2. Podélný profil kanalizace	1 : 250 / 1 : 100
D.3. Vzorové uložení potrubí	1 : 20
D.4. Vzorová revizní šachta	1 : 25
D.5. Výustní objekt	1 : 25
D.6. Tabulka šachet	1 : 20
D.7. Kanalizačních přípojky	schéma
D.8. Ochrana kabelu při křížení	1 : 25
D.9. Výpis materiálu	

E. Dokladová část

F. Výkaz výměr