



III/1971 a III/1973 Polžice - Horní Metelsko (sil. II/200) – oprava
úsek sil. III/1971 : km 0,860 00 až km 1,470 00

← POLŽICE, sil. II/197

HORNÍ METELSKO, sil. II/200 →

| | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------------|--------------|---|---------------|
| Odp.geodet | Zaměřil | Zpracoval | Kreslil | Kontroloval | GEOma Václav Mazín Čižice 130 332 09 Šténovice tel.: 603 494 078 | |
| | Václav Mazín | Ing.Václav Mazín | Václav Mazín | Václav Mazín | | |
| Kat. území | Polžice, Horní Metelsko | | Souř. systém | S – JTSK | Formát | Datum |
| Objednal | Ing. Jan Miška | | Výšk. systém | B.p.v. | Číslo zakázky | 29.10.2022 |
| Silnice Polžice – H.Metelsko Geodetické zaměření | | | | | Měřítko | Číslo výkresu |
| | | | | | 1:500 | |