

SEZNAM DOKUMENTACE

Č. ZAK.	25.0039.262Z24	STUPEŇ DOKUMENTACE	PDPS	DATUM	05/2025
---------	----------------	--------------------	------	-------	---------

"II/190 Milence – Zelená Lhota – viadukt ČD, oprava"

P.č.	Název dokumentace	A4	Měřítko
A	PRŮVODNÍ LIST	-	-
B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	-	-
C	SITUAČNÍ VÝKRESY		
C.1	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	3	schema
C.2	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – úsek 1	7	1:500
C.3	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – úsek 2	7	1:500
C.4	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – úsek 3	9	1:500
C.5	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – úsek 4	9	1:500
C.6	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – úsek 5	9	1:500
C.7	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – úsek 6	14	1:500
C.8	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – úsek 7	9	1:500
C.9	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – úsek 8	8	1:500
D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
D.1	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	3	1:50
D.2	PODÉLNÝ PROFIL – 1.1	12	1:2000/200
D.3	PODÉLNÝ PROFIL – 1.2	7	1:2000/200
D.4	PODÉLNÝ PROFIL – 1.3	21	1:2000/200
D.5	CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – 1.1	6	1:100
D.6	CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – 1.2	6	1:100
D.7	VZOROVÝ TRUBNÍ PROPUSTEK	7	1:50
D.8	SOUPIS PRACÍ	-	-
E	DOKLADY	-	-
E.1	ZJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	-	-
E.2	POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ – digitálně	-	-
E.3	DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM VOZOVKY	-	-