


"II/230 Krásné Údolí - Černošín, oprava"
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 3.část
Měřítko - 1 : 500

z	0
l	96,44 m
α	49,11 m
R	29,5858 m

- Legenda:**
- OPRAVA KOMUNIKACE - FRÉZOVÁNÍ 100 mm - 13 117 m²
 - OPRAVA KOMUNIKACE - FRÉZOVÁNÍ 50 mm - 7 042 m²
 - VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY TL. 50 mm NA MOSTĚ 230-011 - 312 m²
 - NOVÉ KRAJNICE, ASF. RECYKLÁT - 1942 m²
 - HOSP.VJEZDY, ASF. RECYKLÁT - 215 m²
 - OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

- Legenda stávajících sítí**
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - CETIN
 - STÁVAJÍCÍ SÍŤ - ČEZ
 - STÁVAJÍCÍ SÍŤ - ČEVAK
 - STÁVAJÍCÍ SÍŤ - ČEPS

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel zajistil přesné vytýčení podzemních sítí od jednotlivých správců. Zemní práce pak v místech křížení s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru!

		SG Geotechnika a.s. Geologická 988/4, 152 00 Praha 5			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
Název zakázky:	"II/230 Krásné Údolí - Černošín, oprava"				
Číslo zakázky:	Zpracoval:	Schválila:	Měřítko:	Stupeň:	Datum:
25.0073.262Z24	Václav Fiala	Ing. I. Novotná	1 : 500	PDPS	11/2025
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 3. část					Číslo přílohy:
					C.4